INVENTARIO VEHICULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25884

FECHA: 04 / 08 / 28

CLIENTE: Lumo

LUMCO1405

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9EF7MG429804

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	Gris/Perla

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		^
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		^
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		✓
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		^
VERIFICACION		^
TARJETA DE CIRCULACION		^
PLACAS	/	


NZV-15-98

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		~
TAPON DEL ACEITE		X
TAPON DEL COMBUSTIBLE		X
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
BAYONETA		X
OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

Daños en toda la carroceria a Chapa dañada de la cajuela no abre (rego en (guia) con 4 rueda dentro de la unidad con las 4 llantas dañadas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Sidda Ilha GS	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 04/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO14055

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI395390				E / S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - CHIHUAHUA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Servicios Diversos Mecánicos. Félix U. Gómez 705, Obrera, 33769 Santa Rosalía de Camargo, Chih.. CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA. 6484655637

SERIE:	3GCUY9EF7MG424904	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	2021

PLACAS:	NTF7581	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Cafe	FECHA DE ENTREGA	29 Agosto 2026
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS		/	REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS		/	TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR			ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO			TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)	/		LLAVES DEL VEHÍCULO (2) (1)			CHECK ENGINE
/		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
/		TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		/	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	/	GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO	/	VERDE
	/	MANERAL DE GATO		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO
	/	LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
	/	LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS /		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN	
A /	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4 /

VESTIDURAS	
SUCIAS /	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8 /	V12

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
/		TORRETA	/		TUMBABURROS	/		PANEL DE CONTROL
/		SIRENA	/		ROLL BAR	/		CONSOLA
	/	MICRÓFONO		/	MAMPARA			
/		BOCINA		/	GANCHOS DE ARRASTRE			
/		BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES: Unidad En GRUA + Placa NZV1598


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	

No Hay Aduo Fijo
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Luis Angel Valencia Diaz Firma Entrega 24 Agosto 2026	SELLO	No Hay Aduo Fijo Firma Recibe 24 Agosto 2026 Fecha

* La Unidad Cuenta Con Daños En Todo La Carroceria, Rayones y Golpes *
* Chapa Tapa Cazoela Dañado *

Escaneado con CamScanner