

INVENTARIO VEHÍCULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

14019

FECHA

9 07 26

CLIENTE

Ludo

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 G C U Y 9 E F 7 M G 4 J 3 2 4 6

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR


CHEVROLET

SILVERADO

Grís

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☒			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	RAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Long, fumba buros en aguja x hasta llega en guas.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddanthe G.S
FIRMA [Signature]
FECHA 9/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCO1370



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 96497

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX MARINA - VERACRUZ

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Gerencia De Servicios De Seguridad Fisica De Pemex - Tamaulipas 801, Petrolera, 96500 Coatzacoalcos, Ver.;

VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ; 5547936582

SERIE: 3GCUY9EF7MG433246

MARCA: CHEVROLET
COMERCIALESSUBMARCA SILVERADO
PICK UP

MODELO 2021

PLACAS: PENDIENTE

EDO EMPLACAMIENTO: 103062#

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

COLOR

gris

FECHA DE ENTREGA

8 Julio 2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (1)	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	/	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA	/	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDA EN GRUA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

