



GRUAS FORZA

FOLIO

24821

FECHA

10 06 26

CLIENTE

Cuicat

LUMCO1289

ORIGEN

DESTINO

Tecoloyucan

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 7 M G 4 3 7 6 8 4

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

castaño/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	X
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA	/	X
CENICERO	/	X	GATO	/	/	VERIFICACION	/	/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	/	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X	NCV-16-47	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Vidrio parabrisas rota 1 camara interna, con lanas 1 llanta extra
torcitapunta bujes de fensa rota 1 llanta sin aire
(llega en grua)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sidda. Iba G.S
FIRMA
FECHA 10/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N° 19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 1284



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E **S**

PROYECTO

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS
SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Complejo Petroquímico Camargo - Pemex Petroquímica - Colonia, Agrícola Industrial, 33749 Santa Rosalía de Camargo, Chih.. Amílcar Saenz. 9992151617

SERIE: 3GCUY9EF7MG437684 MARCA: CHEVROLET SUBMARCA SILVERADO MODELO 2021

PLACAS: NZV1647 EDO EMPLACAMIENTO: Edomex PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR: Cafe FECHA DE ENTREGA: 06 Junio 2026


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12



SI NO

OTROS	
/	TUMBABURROS
/	MODULO
/	ESTROBOS
/	ROLL BAS
/	PORTA ESPOSAS
/	LONA
/	BOCINA
/	BALIZADO
/	CONSOLA
/	ESCALON TRASERO
/	RADIO
/	TORRETA
/	CAMARAS



OBSERVACIONES
* Unidad En Guar
PSE 6402 Eco

Moy Quien Firme
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
06 Junio 2026
FECHA


Luis Angel Valencia Doroc
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
05 Junio 2026
FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA


Lumo01284

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE