INVENTARIO VEHICULO

GRUAS FORZA

FOLIO: [illegible]

FECHA: 02 06 22

Lumcc1347

CLIENTE: [illegible]

ORIGEN	DESTINO
	[illegible]

NUMERO DE SERIE	NUMERO DE MOTOR
3GCUY9CE8MG276920	

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	[illegible]

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	✓		LLANTA DE REFACCION	✓		LLAVES ENCENDIDO	✓	
BOCINAS	✓		RIN DE REFACCION	✓		LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
ANTENA	✓		TAPONES DE RUEDAS	✓	X	MANUALES	✓	X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓	
CENICERO		A	GATO	✓		VERIFICACION	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		MANERAL DE GATO	✓		TARJETA DE CIRCULACION	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		REFLEJANTE	✓		PLACAS: NTF 32 07	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		HERRAMIENTA	✓	X			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	✓		ACUMULADOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓		TAPON DEL RADIADOR	✓	
LUCES TRASERAS	✓		TAPON DEL ACEITE	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓		TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
DIRECCIONALES DER	✓		TAPON DEL AGUA	✓	X
INTERMITENTES	✓		TAPON DEL [illegible]	✓	
CLAXON	✓		BAYONETA	✓	
LIMPIADORES	✓		OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:

OBSERVACIONES

[illegible]

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA: [signature]	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 29/06/22 HORA:	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

[illegible], Estado de México.

[illegible]@gruasforza.com   GRUAS FORZA MEXICO   GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMO

FORMATO CHECK LIST

Dirección de entrega: [illegible]

SERIE: [illegible]	MARCA: [illegible]
SUBMARCA: [illegible]	MODELO: [illegible]
PLACAS: [illegible]	ESO EMPLAZAMIENTO: [illegible]
PLACAS VIGENTES: SI / NO	
ODÓMETRO: INICIAL / FINAL	COLOR: Café
FECHA DE ENTREGA: 29 Junio 2021	

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS		
FAROS		
CUCOS CUARTOS		
CALAVERAS		
PARRILLA		
EMBLEMAS		
LIMPIADORES		
ANTENA		
ESPEJOS LATERALES		
CHAPAS		
LLANTAS (4)		
RINES		
TAPÓN GASOLINA		
CARROCERÍA SIN GOLPES		

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		
MANERAL DE GATO		
LLAVE "L"		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		
BIRLO DE SEGURIDAD		

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS		
ASIENTOS		
CINTURONES		
TAPETES		
ESPEJO RETROVISOR		
RADIO		
BOCINAS		
ENCENDEDOR		
CENICERO		
ELEVADORES		
LLAVES		

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		
PÓLIZA DE GARANTÍA		
PLACAS		
PERMISO		
PÓLIZA DE SEGURO		
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		
TC VIGENTE		
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		

KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
REFLEJANTES		
CABLE PASA CORRIENTE		
PINZAS		
DESARMADORES		
EXTINTOR		

TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO: AMARILLO / ROSA / ROJO / VERDE / AZUL / SIN ENGOMADO

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN: AÑO / 1ER / 2DO / MULTA

HOLOGRAMA: 0 / 00 / 1 / 2 / EX

TRANSMISIÓN: A / M

TRACCIÓN: 4X2 / 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS / LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA



SI	NO	OTROS
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		PUERTA ESPOSAS
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		ESCALERA TRASERA
		[illegible]
		TORRETA
		CÁMARAS

OBSERVACIONES: Sole Unidad en grúa

No hay quien firme	[firma]	[firma]
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
29 Junio 2021		[illegible]
FECHA	FECHA	FECHA

[illegible] 29/06/2021

SIMBOLOGIA	RATON	ABOLLADURA	GOLPE

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
 TOBO R. ROTO		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehiculo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehiculo cumple con las caracteristicas y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner