

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
25682
 FECHA
23 5 26

LUNCO1240

CLIENTE
LUNCO

ORIGEN

DESTINO
CUATITLAN

NUMERO DE SERIE
3GCUY9EFRMG414415

NUMERO DE MOTOR

MARCA
CHEVROLET



MODELO

TIPO
SILVERADO

COLOR
CAFE

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E										
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>											
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>											
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													



OBSERVACIONES

RETROVISOR ROTO
 GOLPE LADO DERECHO
 3 LLANTAS EN BATEA
 TACIA DELANTERA ROTTA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
 NOMBRE ABEL ORTEGA
 FIRMA [Signature]
 FECHA 23-5-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tullitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 95360

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

TRASLADO DE UNIDADES AF

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller AYO Av. Mariano Otero 435, Moderna, 44190 Guadalajara, Jalisco.; OSCAR GUTIERREZ;

SERIE: 3GCUY9EF8MG414415	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA SILVERADO PICK UP	MODELO 2021
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------

PLACAS: NTF7654	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR CAFE	FECHA DE ENTREGA 23-MAYO-2024
----------	---------	-------	-------------------	--------------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA			
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE			
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00		EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----



VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----




OBSERVACIONES:
 lleva 5 llantas nuevas
 Eco, PSE 5402


 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	no hay firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
21/05/2024 FECHA	23-MAYO-2024 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




La falta el plástico pinta

VISTA FRENTE




esta lado

VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE