



FOLIO

25576

FECHA

11 04 2026

CLIENTE

LIMO

LUM10190

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3G1U79E7BNG428640

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO



SILVADO

COLOR

Color pizarra

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NZV-28-59		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLBU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

Montos pasados o sin Alise, Lona, con fumba buires dañada forreta comaco: exterior e interior. (llega en Griva)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
 NOMBRE *Adro Srdclatla Gr. S*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA *11/04/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1190

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 93716		E	S	
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO				GB SC	ORO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Refinería Tula Hidalgo - 42978 Atitalaquia, Hgo..


SERIE: 3GCUY9EF8MG428640	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV2859	EDO EMPLACAMIENTO: ENOMEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	---------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	COLOR: <i>Cafe</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>09-04-2026</i>
------------------	----------------	--------------------	-------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN: <i>A</i> M	TRACCIÓN: 4X2 <i>4X4</i>	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 V6 <i>V8</i> V12
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------



SI	NO	OTROS	OBSERVACIONES
/		TUMBABURROS	<i>no prende por fallas mecanicas y Asientos rotos SIN TC.</i>
/		MODULO	
/		ESTROBOS	
/		ROLL BAS	
/		PORTA ESPOSAS	
/		LONA	
/		BOCINA	
/		BALIZADO	
/		CONSOLA	
/		ESCALON TRASERO	
/		RADIO	
/		TORRETA	
/		CAMARAS	

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<i>JOSE GALDINO BAZA...</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	<i>09-Abril-2026</i> FECHA	FECHA