

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO  
**25639**  
 FECHA  
**13 5 26**

CLIENTE

*LUMC001230*

ORIGEN:

DESTINO: *CUATITLAN*

NUMERO DE SERIE: *3G1C1U49F78MG4311117*

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: *CHEVROLET*

MODELO:

TIPO: *SILVERADO*

COLOR: *CAFE*

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>NZV2862</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="text"/>	
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="text"/>	
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADRLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	



OBSERVACIONES

*LLANTA Y RIN EXTRA EN CADENA Y OTRA EN BATEA  
 LLANTA 12Q DELANTERA DANADA POR COMPLETO  
 SIN TAPA DE COMBUSTIBLE  
 PARABRISAS ESTRELLADO*

<b>ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN</b>	<b>RECIBO DE UNIDAD OPERADOR</b>	<b>ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE</b>
NOMBRE: <i>ABEL ORTEGA</i>	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
FIRMA: <i>[Signature]</i>	FIRMA: _____	FIRMA: _____
FECHA: <i>13-5-26</i> HORA: _____	FECHA: _____ HORA: _____	FECHA: _____ HORA: _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUM001230

 <b>FINANCIERA DEL CENTRO</b>	<b>FORMATO CHECK LIST</b>				TICKET: 94678			<b>E</b>	<b>S</b>	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA -NUEVO LEON				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: PEMEX CADAREYTA - Calle número 2, Casa 16, Col. Residencial de Pemex Cadereyta, Km. 34.5 de la Carretera Monterrey-Reynosa, municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. C.P. 67483; Gerson Alvarez; 55 1098 6053

SERIE: 3GCUY9EF8MG431117	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV2862	EDO EMPLACAMIENTO: <u>Edomey</u>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	----------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: <u>Cafe</u>	FECHA DE ENTREGA: <u>12 Mayo 2026</u>
----------	---------	-------	--------------------	---------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		<b>ENGOMADO</b>			
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		<b>MULTA</b>			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		<b>HOLOGRAMA</b>			
						0	00	EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

Unidad En GRUAM  
Economico 5009


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Lois Angel Valencia</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	<u>12 Mayo 2026</u> FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>