

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25574

FECHA

11 04 2026

CLIENTE

Lumo

Luaco 1191

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3GCUY9EF9MG420806

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UT E-76-73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

llantas panchadas o sin aire con tumba burros dañado cámaras externas y torca a cámara interna lona en cabina (llego en Grva)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddardha G.S.  
FIRMA [Signature]  
FECHA 11/04/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1191



**FORMATO CHECK LIST**

TICKET: 93716

**E S**

PROYECTO  
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -  
PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO

GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	CROO
SC	GOL	CHH	TALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: INTERIOR DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA JOROBAS - TULA KM. 26.5, COL. EL LLANO 2a. SECC. TULA DE ALLENDE, HGO., C. P. 42800..

SERIE: 3GCUY9EF9MG420806	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NTF7673	EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	---------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL: 3	ODOMETRO FINAL: 3	COLOR: cafe	FECHA DE ENTREGA: 10-04-2026
---------------------	-------------------	-------------	------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	JOSE GARDINO PARAFON	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	GERARDO COTO CHAC H	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE	(Signature)
FECHA	10-Abril-2026	FECHA	08-ABRIL-2026	FECHA	