GRUAS FORZA

FOLIO: 25924

FECHA: 05 | 11 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1388

ORIGEN: Teoloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3GCUYEF9MG4243544

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA	✓	
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
REFLEJANTE	✓	
HERRAMIENTA		✓


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X
		X


	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR		
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddalhs G.S	NOMBRE	NOMBRE Eduardo Muñoz
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 05/11/26	FECHA HORA	FECHA 5/11/26 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01388

	FORMATO CHECK LIST	FOLIO:					E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:							

SERIE:	MH4248SH	MARCA:	Chevrolet	SUBMARCA	Silverado	MODELO	2021


PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Gris	FECHA DE ENTREGA	5/11/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER / 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0 / 00 / EX		

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

Octavio Guevara	Uriel Sanchez Salgado	Eduardo Chavez
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
05/11/26 FECHA	5/11/26 FECHA	FECHA 5/11/26


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanosrespondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner