INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25980

FECHA: 12 / 10 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumo01457

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3GCUYEF9MG429332

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:

TIPO: SILVERADO

COLOR: Café/Beige

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA	/	
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA	/	


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	X	X
PLACAS	/	
N2V-26-92		


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Con gata y tumba burros, Punta de caja de atras. 2 llantes con rin extras, Bateria en hacienta de copilato llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Aditya Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1457

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: ASI397607 | F ✓ | S

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX PTRI - NUEVO LEON	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Refinería Cadereyta - Carr. Libre Monterrey - Reynosa Km. 36.5, Sin Nombre de Col 3, 67488 Cadereyta Jiménez, N.L.. Urdapilleta Cadereyta. 899 122 1375

SERIE:	3GCUY9EF9MG429232	MARCA:	CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA	SILVERADO PICK UP	MODELO	2021

PLACAS:	NZV2692	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	VERDE	FECHA DE ENTREGA	20/OCT/2020
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
✓		PARABRISAS	✓		VESTIDURAS			REFLEJANTES
✓		FAROS	✓		ASIENTOS			C. PASA CORRIENTE
✓		LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES			PINZAS
✓		CALAVERAS			TAPETES			DESARMADORES
✓		PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR
✓		EMBLEMAS	✓		RADIO	**SI**	**NO**	**TESTIGOS**
✓		LIMPIADORES	✓		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
✓		ANTENA	✓		ENCENDEDOR			ACEITE
✓		ESPEJOS LATERALES		✓	CENICERO			TEMPERATURA
✓		CHAPAS	✓		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
✓		LLANTAS (4)	✓		LLAVES DEL VEHÍCULO (2)			CHECK ENGINE
✓		RINES	**SÍ**	**NO**	**DOCUMENTACIÓN**			BOLSA DE AIRE
	✓	TAPON GASOLINA		✓	MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
	✓	CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTÍA	**ENGOMADO**		
SÍ	**NO**	**KIT PARA CAMBIO DE LLANTA**		✓	PERMISO	ROSA		AMARILLO
✓		GATO		✓	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
✓		MANERAL DE GATO		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN Copia	AZUL	✓	S/ENGOMADO
✓		LLAVE "L"		✓	ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	**VESTIDURAS**		
✓		LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A ✓	M	4X2	4X4 ✓	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8 ✓	V12


EQUIPAMIENTO

SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	✓	TORRETA	✓	✓	TUMBABURROS		✓	PANEL DE CONTROL
	✓	SIRENA		✓	ROLL BAR		✓	CONSOLA
	✓	MICROFONO		✓	MAMPARA			
	✓	BOCINA		✓	GANCHOS DE ARRASTRE			
	✓	BARRA DE LUCES LED		✓	PORTA ESPOSAS			
		OBSERVACIONES:						


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Firma Entrega	SELLO	Firma Recibe
	10/OCT/2020	Fecha

no hay firma de activo fijo

Escaneado con CamScanner