

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14091

FECHA

10 08 26

CLIENTE

LUNO

LUNCO1393

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F X M G 4 1 3 0 4 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☒	NTF-76-97	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

2 camaras 1 interna, 1 externa, Fautas, torreta y tumbos
bucias 2 llantas pinchadas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sillerth G S
FIRMA
FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1393

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:					E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - MICHOACAN		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TAD Morelia PEMEX Logística - 20 de Noviembre, Centro, 58887 Buenavista Tomatlán, Mich.. Gilberto Palomera -. 55 5431 5765 // 449 498 3880

SERIE: 3GCUY9EFXMG413041	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NTF7697	EDO EMPLACAMIENTO: Edomei	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	---------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Cofe	FECHA DE ENTREGA: 10 Agosto 2026
----------	---------	-------	-------------	----------------------------------

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS		/	TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS		/	SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO		/	TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES		/	FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)	/	/	LLAVES DEL VEHÍCULO (2)		/	CHECK ENGINE
/		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN		/	BOLSA DE AIRE
/		TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		/	PERMISO	ROSA	/	AMARILLO
/		GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO
/		LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
/		LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS	/	x LIMPIAS

TRANSMISIÓN	
A /	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


EQUIPAMIENTO								
SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
/		TORRETA	/		TUMBABURROS	//		PANEL DE CONTROL
/		SIRENA	/		ROLL BAR	//		CONSOLA
/		MICROFONO		/	MAMPARA			
/		BOCINA	/		GANCHOS DE ARRASTRE			
/		BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES:


Unidad en Buen

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO



Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		

No Hay Posen Firma
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Las Angeles
Firma Entrega

SELLO

No Hay Posen Firma
Firma Recibe

10 Agosto 2026
Fecha