

25862

24	25	26
----	----	----

Luca 1387

Teoloveran Luma

--


3	G	C	U	Y	9	E	F	X	M	G	4	1	9	2	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

Стеклолет

SILVERADO

Gris

[illegible]

Surk. costada, y con tumba buenos

NOMBRE Aduro Siddhantas G.S

FECHA

FECHA

HORA

HORA 24/08/26

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

LUN 1387

12

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

FORZA TEOLOXUCAN

CONSIGNA PA CHATARRERA

SERIE:	MG 419227	MARCA:	Chvrolet	SUBMARCA:	Silverado	MODELO:	9022
--------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	S/P	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	99418	COLOR	Grise	FECHA DE ENTREGA	24/08/26
----------	---------	-------	-------	-------	------------------	----------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:	Unidad Arranca y Avanza con Tombaburras Roll Bors y Bancos.
----------------	---

Octavio Guerra NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Alberto Mendez Buita NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Alberto Mendez Buita NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
24/08/26 FECHA	FECHA	FECHA