INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25925

FECHA: 05 / 11 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1365

ORIGEN: Tecoyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9EFXMG431992

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:

TIPO: SILVERADO

COLOR: Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA	/	
GATO		X
MANERAL DE GATO	/	
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		/

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	X	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Tomba bustos y Jaula

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarthe G.S	NOMBRE	NOMBRE Eduardo Chavez
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 05/11/26	FECHA HORA	FECHA 5/11/26 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1365

	FORMATO CHECK LIST	FOLIO:						E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:								

SERIE:	MG 431992	MARCA:	Chevrolet	SUBMARCA	Silverado	MODELO	2021

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	~~NO~~

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Gris	FECHA DE ENTREGA	5/11/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"	✓	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (__)		
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SÍ**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE	✓	
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA	✓	

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
~~A~~	M

TRACCIÓN	
4X2	~~4X4~~

VESTIDURAS	
~~SUCIAS~~	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	~~V8~~	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

Octavio Guevara	Israel Orozco	Eduardo
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
05/11/26 FECHA	5/11/26 FECHA	FECHA 5/11/26


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanosrespondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner