

GRUAS

FORZA

BBVA

INVENTARIO VEHICULO

A07E0-0279

F. 106953

MARCA: GMC

TIPO: TERRAIN

VIN: 3GKAL8EX1KL321233

PLACA: SIP

SINIESTRO: B66345160

OPERADOR: Edwin León

FECHA: 20-06-26

COLOR: Blanco AÑO: 2019

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			N/V

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			N/V
LLAVE DE RUEDA			N/V
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			N/V
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Daños en el interior

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

Juan [Signature]

[Signature]

Juan [Signature]

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

# INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub full y llad

TRASLADO(PROV):

MARCA: MAC TIPO: TETRA 9 NOTB: 00234  
 VIN: 2KX18EX1K322233 PLACA: 40  
 SINESTRO: B6575160 ASEGURADORA: BBVA  
 FECHA: 17/07/16 COLOR: BLANCO AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTAS DE REPARACION			
BOMBA GASOLINA			
Llaves			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BANQUETA ACEITE MOTOR			
CLAYON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE AG			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAVELTA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMBRAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAVELTA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOQUINAS			
BOUSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAYON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DERROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEWADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

ELABORA <u>Aguirre</u>	RECIBE <u>Aguirre</u>
ENTREGA <u>Adrian Guzman</u>	ADJUDICACION <u>Adrian Guzman</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: <i>B8345180</i>	Número de póliza: <i>B622010119</i>	Inciso / Certificado: <i>01</i>	Placas: <i>PCA090A</i>
Marca: <i>GMC</i>	Submarca: <i>Trimax</i>	Tipo: <i>4x4</i>	Modelo: <i>2019</i>
Nombre del ajustador: <i>Livesto</i>	Claves: <i>A233</i>	Fotos: <i>A233</i>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <i>52</i>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <i>Jesse Luis Palomares</i>	Celular: <i>5526179657</i>	Correo electrónico:

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza que acompaño para aceptar pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a la orden del beneficiario, declaro que los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

**Datos depósito deducible**  
 Banco: **BBVA**  
 Cuenta / Convenio: **617482**  
 Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**  
 Referencia 2: **Deducible**

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**  
 Nombre del taller: **Olme**  
 Número de pase: **Olme**  
 Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **C. Olme 19 Recursos Hidráulicos**  
 Fecha de expedición: **17/08/28**  
 Lugar de expedición: **Acapulco**  
 Firma del ajustador: *[Signature]*

Si el vehículo del tercero se afectado presentar daños mecánicos se asignará a cargo de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra en la fecha de valoración. El ajustador no termina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta autorización de servicio serán sujetos a evaluación.

**Indemnización de daños**  
 Nombre y firma del interesado: *[Signature]*  
**Asignación de taller**  
 Nombre y firma del interesado: *[Signature]*

**¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?**  
 atenciónalcliente@mynhh...

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en el link ubicado en el menú de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza: **3663345160** Póliza: **862wo101F** Inciso / certificado: **0910**

Marca: **BMC** Submarca: **Pearson** Tipo / cilindrada: **4.1** Modelo: **2019**

Lugar: **Azcapotzalco** Fecha de inicio: **12 de Mayo de 2019** Placas: **RLA-0909** Cantidad de placas: **0**

Asegurado: **José Luis Alvarez** Nombre del interesado: **José Luis Alvarez** Celular: **5578179857** Correo electrónico: **joseluisalvarez14321233@gmail.com**

Año: **2019** Color: **Plata** Gasolina: **Gasolina**

Kilometraje: **12000** Gasolina: **Gasolina**

No. Inventario: **Sí No** Sí No Inventario: **Sí No** Sí No Inventario: **Sí No**

**Delantero**

1. Parabrises	/
2. Brazos de limpiadores	/
3. Fumos limpiadores	/
4. Cofre	/
5. Cuartos de luz	/
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	/
7. Faro de neblina (izquierdo) (derecho)	/
8. Parrilla	/
9. Emblemas	/
10. Facha	/
11. Molduras	/
12. Rejillas de fascia	/
13. Porta placa	/
14. Spoiler	/
15.	/

**Trasero**

16. Medallón	/
17. Limpiadores	/
18. Lámpara stop	/
19. Tapa cajuela / quita puerta	/
20. Emblema cajuela	/
21. Calaveras (2) (4)	/
22. Reflejantes	/
23. Defensa	/
24. Molduras	/
25. Porta placa	/
26. Cámara de reversa	/
27. Spoiler	/
28. Escape	/
29.	/
30.	/

**No derecho**

Salpicadera	/
Cuarto luz lateral	/
Especio lateral	/
Cristal aleta	/
Puerta delantera	/
Cristal puerta delantera	/
Manija de puerta delantera	/
Puerta trasera	/
Manija de puerta trasera	/
Cristal puerta trasera	/
Cristal costado	/
Estribo	/
Molduras	/
101.	/
102.	/
103.	/
104.	/
105.	/
106.	/
107.	/
108.	/
109.	/
110.	/
111.	/
112.	/
113.	/
114.	/
115.	/
116.	/
117.	/
118.	/
119.	/

**izquierdo**

Salpicadera	/
Cuarto luz lateral	/
Especio lateral	/
Cristal aleta	/
Puerta delantera	/
Cristal puerta delantera	/
Manija de puerta delantera	/
Puerta trasera	/
Cristal puerta trasera	/
Manija de puerta trasera	/
Cristal costado	/
Estribo	/
Molduras	/
101.	/
102.	/
103.	/
104.	/
105.	/
106.	/
107.	/
108.	/
109.	/
110.	/
111.	/
112.	/
113.	/
114.	/
115.	/
116.	/
117.	/
118.	/
119.	/

**General**

120. Candelilla	/
121. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
122. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
123. Sensor de freno	/
124. Sensor de freno	/
125. Quemacocos	/
126. Toldo	/
127. Gancho de arrastre	/
128. Tapón gancho de arrastre	/
129. Calcomanía de verificación	/
130. Tapón birlo	/
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

**Otros**

Computadora: **Sí No**  **No**  ¿Es visible? **Sí No**  **No**  Observaciones:

Batería: **Acabela** ¿Es visible? **Sí No**  **No**

Llaves: **Acabela** Llave de encendido **Sí No**  **No**  ¿Funciona? **Sí No**  **No**  Cantidad:

Auto estéreo: **Sí No**  **No**  Estéreo **Sí No**  **No**  ¿Funciona? **Sí No**  **No**  Marca:

Tipo de llaves: **Normal**  **Código de encendido**  **Tarjeta**

Adicionales: Pantalla GPS **Sí No**  Pantalla TV **Sí No**  Tarjeta GPS SD **Sí No**  Tarjeta **Sí No**  TAG **Sí No**

**Llantas**

Ejemplo: Llantas Pirelli GoodYear GPS 11.95 / 55/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: **Pirelli 155/55/14** Vida: **112**  
 TD: **Pirelli 155/55/14** Vida: **112**  
 DI: **Pirelli 155/55/14** Vida: **112**  
 TI: **Pirelli 155/55/14** Vida: **112**

¿Fundas o cubiertas? **Sí No**  **No**   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Reflección  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Marca: **Rines** **GME**  
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Marca: **Volante** **BMC**  
 Original Especial

Observaciones: **Recalibrar GPS**  
**Equipo**

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial