SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

FGGL-143

REV. 00

AO1B0229

AO. 2919

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	chevrolet	TIPO:	Captiva
VIN:	3GNAL7EC6FS586659	PLACA:	
SINIESTRO:	1393459663	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	03/11/26	COLOR:	Gris
		AÑO:	2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/	/	
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON		/	
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO		/	
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS		/	
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON		/	
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER		/	
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES		/	
RELOJ		/	
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO		/	
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA		/	
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJHUELA	/		
HERRAMIENTA		/	
GATO		/	
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS		/	
FUSIBLES	/		
PLACAS		/	
RINES	/		
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN		/	
KILOMETRAJE		/	
CANASTILLA		/	
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/	/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

NO

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



LLANTAS

OBSERVACIONES: _____

03/11

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
German	Felipe VD	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

[redacted]

[redacted]	CHEVROLET	[redacted]	[redacted]
[redacted]	CAPTIVA	[redacted]	[redacted]
[redacted]	2015	[redacted]	[redacted]
[redacted]	PLATA	[redacted]	[redacted]
	//	[redacted]	[redacted]

Proveedor Asignado: HURACAN

Fecha de Asignación: Jueves, octubre 29, 2026

Observaciones

ORIGEN: GRUAS HURACANES EN TAMPICO, TAMPS.

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / horas

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehiculo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañia de Gruas que entrega el Vehiculo	

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Escaneado con CamScanner

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie	
Marca	Submarca	Tipo / clasificación	Modelo	Color
Placas	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje
Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro (frontal) (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógenos ☐ Neón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Faros		
12	Molduras		
13	Rejilla de facia		
14	Facia parte		
15	Cenicero		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Calavera stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Facial		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Calta aletera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Falta aletera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cajón cajuela		
56	Bote de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa torniquete		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de tela		
66	Luz interior		
67	Cables retractiles		
68	Cintas		
69	Alarma		
70	Switch de encendido (start / push start)		
71	Volantes de control		
72	Control para de velocidad		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Cabeceras		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Bóster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de limpiaparabrisas		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Purga filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Carrocería		
121	Pintura		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Llantas de refacción		
125	Cuarteaduras		
126	Golpes		
127	Cámara de reversa		
128	Sensor estacionamiento		
129	Calcomanía de verificación		
130	Radio faltante		
131	Llaves ☐ Control ☐ de cajuela / Motor (es)		

Inventario

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 195/65 R15 (1) (2) (3) (4)

DD:
TD:
DI:
TI:
R:

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Escaneado con CamScanner