

MARCA: **GM**
VIN: **3GVALHE18AS6S4344**

TIPO: **CAPTIVA**
PLACA: **0-forza**

BINIESTRO: **B67124368**
OPERADOR: **Fernando P.**
FECHA: **16-06-26**
COLOR: **Azul** AÑO: **2010**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Botb 0263

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X	X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: **Daño frontal**

ELABORA Diego Livo NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Fernando Babarro NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Diego Livo NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

Valuación de Pérdida Total

24 AZUL



FECHA SINIESTRO 19/05/2026		FECHA INGRESO CVI 21/05/2026		FECHA DETERMINADO PT 25/05/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
NO. DE SINIESTRO B67124368		NO. DE SALVAMIENTO 2652549041		PLACAS LZR388C		INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.		MARCA VEHICULO CHEVROLET	
MODELO 01-01-20		COLOR AZUL		VERSION SPORT		CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		N. PUERTAS 4	
N. CILINDROS 4		NUM. SERIE 3GNALHE18AS659344		REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE 188599		ADAP Y CONV <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
POLIZA 821621067K1		INCISO 00001		<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A-AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA					

1.- VALOR INDEMNIZADO
 EBC CONVENIO AUTOMETRICA 90,200.00

2.- DAÑOS
 * MANO DE OBRA DE HP INICIAL 7221.67
 * REFACCIONES DE HP INICIALES 40550
 * MANO DE OBRA INICIAL 0
 * REFACCIONES MECANICAS INICIALES 10650
TOTAL DAÑOS 58,421.67

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)
 * TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00

4.- DEDUCCIONES
 * MOTOR NO ACREDITADO 0.00
 * TENENCIAS ORIGINALES COPIAS 0.00

5.- DEMERITOS
 * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 4,510.00
 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES
 * DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 62,931.67

7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)
 * VALOR DE SALVAMENTO 27,268.33
 * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 1,363.42
 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 25,904.91
 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO		
PAG.	136		
VALOR	90,200.00		
% DAÑOS	64.77%		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.

NUMERO DE MOTOR
HECHO EN MEXICO

PLACA V.I.N.
3GNALHE18AS659344

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE
 CARLOS VILLA GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE
 NOE DELGADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

Aviso de Privacidad

En BIVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BIVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 503, Colores Juárez, México Ciudad de México, Código Postal 06600, CDMX, recopilamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integrado en cualquiera de nuestros sucursales en México.

La presente información te formula de conformidad con la notificación en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el póliza tiene celebrado con BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México.

Número de póliza 367124368		Póliza 2115/26		Inicio / Certificado 21/05/2010		Moneda de pago USD	
Marca GM		Submarca COPTIVA		Tipo / cilindraje 2010		Color Azul	
Logar		Período Día Mes Año		Placas		Cantidad de placas (0) (1)	
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no		Nombre del interesado		Calcular		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1	Parabrisas		
2	Botones de limpiadores		
3	Puercas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuercos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: [] Halógeno [] Xenón [] Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Parachoques		
12	Molduras		
13	Repallas de faros		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Especo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Trasero			
16	Mediación		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa capota / quita puerta		
20	Emblema capota		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Booster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Especo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estríbo		
41	Molduras		

Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Especo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estríbo		
54	Molduras		

Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birto de seguridad		
57	Cables para corriente		
58	Extintidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birto		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____

¿Fundas o cubiertas? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacci
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial
