

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B367256961	Número de póliza: 8 B467106 E4	Inciso / Certificado: 1	Placas: GWP 219 B
Marca: Chevrolet	Submarca: Trax	Tipo: LS - SUV	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Hector Benavente	Claves: 12059	Fotos: SI	Color: Gris
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Magdalena Rios Luis	Celular: 411124525	Correo electrónico: lucero@corporativos@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Diagrama de daños del vehículo con anotaciones manuscritas: *Daño en el espejo retrovisor, rayas en el capó, rayas en el parabrisas, rayas en el lado derecho, rayas en el lado izquierdo, rayas en el frente, rayas en el trasero.*

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *Mechanics Re-lubricados / partes bajas*
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Diagrama de daños preexistentes del vehículo con anotaciones manuscritas: *Daño en el espejo retrovisor, rayas en el capó, rayas en el parabrisas, rayas en el lado derecho, rayas en el lado izquierdo, rayas en el frente, rayas en el trasero.*

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 1-8-26 Lugar de expedición: Jaral Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villas Aparce el Alto
---------------------------------------	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	376256961	Póliza	8B4G70GE4	Inciso / certificado	1	Número de serie	36NCT3CE 36L 209657
Marca	Chenillet	Submarca	Trax	Tipo / cilindraje	1.5 - SUV	Modelo	2016
Lugar	Joral del P	Fecha	8/26	Placas	GWR 719B	Cantidad de placas	1
Atención	Magdalena	Nombre del interesado	Ries Refe	Celular	411124575	Correo electrónico	lucresperanza0@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: Halógeno / Xenón / LED	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

Trasero

16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

Lado derecho

29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal alata	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal alata	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birio de seguridad	/	
57.	Cables para corriente	/	
58.	Extinguidor	/	
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera	/	

Interior

65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Vieras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estereo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabezeras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de claxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Boster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisqueros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (Sto) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

120.	Canastilla	/	
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas	/	
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Quemacocos	/	
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre	/	
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birio	/	
131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones: <i>X</i>	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: <i>No abre cofre</i>
Llaves Llave de encendido ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: <i>1</i>	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: <i>Chenillet</i>	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: <i>X</i>
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear RPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
DD: <i>Dextero 215 70 R16</i>	<i>V2</i>
TD: <i>Dextero 215 70 R16</i>	<i>V2</i>
DI: <i>Dextero 215 70 R16</i>	<i>V2</i>
TI: <i>Dextero 215 70 R16</i>	<i>V2</i>
R: <i>Temporary</i>	<i>V2</i>
¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Marca: <i>Chenillet</i>	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) <i>1</i>
Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4) <i>1</i>

Volante
Marca: <i>Chenillet</i>
Original ☐ Especial ☐

Observaciones
<i>/</i>

Objetos personales
<i>Retire objetos personales</i>

Adaptaciones equipo especial
<i>/</i>

11. Facia		75. Guantero	
12. Molduras		76. Consola	
13. Rejillas de facia		77. Porta vasos	
14. Porta placa		78. Encendedor	
15. Spoiler		79. Cenicero	
Trasero		80. Palanca de velocidades	
16. Medallón		81. Perilla palanca	
17. Limpiadores		82. Botones puerta	
18. Lámpara stop		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
19. Tapa cajuela / quita puerta		84. Coderas	
20. Emblema cajuela		85. Manijas de puertas (2) (4)	
21. Calaveras (2) (4)		86. Bocinas radio	
22. Reflejantes		87. Cinturones de seguridad	
23. Defensa		88. Banca de asiento trasero	
24. Molduras		89. Respaldo de asiento trasero	
25. Porta placa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
26. Cámara de reversa		91. Alfombra	
27. Spoiler		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	
28. Escape		Motor	
Lado derecho		93. Alternador	
29. Salpicadera		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
30. Cuarto luz lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
31. Espejo lateral		96. Bandas de motor	
32. Cristal aleta		97. Bayoneta aceite dirección	
33. Puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor	
34. Cristal puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión	
35. Manija de puerta delantera		100. Bobina	
36. Puerta trasera		101. Bocina de claxon	
37. Cristal puerta trasera		102. Bomba de agua	
38. Manija de puerta trasera		103. Bomba dirección hidráulica	
39. Cristal costado		104. Boster de frenos	
40. Etribo		105. Cables bujías	
41. Molduras		106. Compresor aire acondicionado	
Lado izquierdo		107. Depósito de chisqueros	
42. Salpicadera		108. Distribuidor	
43. Cuarto luz lateral		109. Filtro gasolina	
44. Espejo lateral		110. Marcha	
45. Cristal aleta		111. Motor limpiadores	
46. Puerta delantera		112. Motor ventilador	
47. Cristal puerta delantera		113. Porta filtro de aire	
48. Manija de puerta delantera		114. Radiador	
49. Puerta trasera		115. Sistema de inyección	
50. Cristal puerta trasera		116. Transmisión (STO) (AUT)	
51. Manija de puerta trasera		117. Tapón aceite motor	
52. Cristal costado		118. Tapón radiador	
53. Etribo		119. Tapón depósito líquido de frenos	
54. Molduras		General	
Cajuela		120. Canastilla	
55. Alfombra cartón cajuela		121. Alarma	
56. Birlo de seguridad		122. Tapón de gasolina	
57. Cables pasa corriente		123. Herramientas	
58. Extinguidor		124. Sensor de reversa	
59. Gato		125. Quemacocos	
60. Gato hidráulico		126. Toldo	
61. Llave de rueda		127. Gancho de arrastre	
62. Señales de carretera		128. Tapón gancho de arrastre	
63. Tapete cubre llanta		129. Calcomanía de verificación	
64. Tapa sombrerera		130. Tapón birlo	
		131. Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	

¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐

Cantidad: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64

Auto estéreo ☒ Sí ☐ No ☐

Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐

¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐

Marca: General

Código de encendido ☐

Tarjeta ☐

Tarjeta de circulación ☒ Sí ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ **Pantalla TV** ☐ Sí ☒ No ☐

Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ **Marca:** General

TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: Dextero 215 70 R14 **VZ**

TD: Dextero 215 70 R14 **VZ**

DI: Dextero 215 70 R14 **VZ**

TI: Dextero 215 70 R14 **VZ**

R: Temporary **VZ**

¿Fundas o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción

TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Marca: Chvrolet

Original ☒ **Especial** ☐ **No. (1) (2) (3) (4)**

Aleación ☐ **Acero** ☐ **No. (1) (2) (3) (4)**

Volante **Chvrolet**

Original ☐ **Especial** ☐

Observaciones

Retire objetos personales

Objetos personales

Retire objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Retire objetos personales

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirarnos accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Magdalena Pios L. Hector Pios L. Gregorio Martinez Jose Luis Candan Matez

Nombre y firma del asegurado, tercero interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REVISE

FDDO-346

GRUAS MARTINEZ
FORZA

40-BB-3C
INVENTARIO VEHICULO

BBVA 109617

MARCA: CHEVROLET TIPO: TRAX.
VIN: 3GN0J7CE3AL209652 PLACA: S/P

SINIESTRO: B76256961
OPERADOR: JORGE LUIS GONZALEZ
FECHA: 06-08-2016
COLOR: Plata AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		no visible
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		no visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		no visible
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
CDFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		X



OBSERVACIONES: Se aprecia batida
no pesterce actividad

ELABORA: Juan Carlos González
ENTREGA: Juan Carlos González
RECIBE: Juan Carlos González