

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: BG9590462	Número de póliza: EASE210484	Inciso / Certificado: 1	Placas: GHB 338 G
Marca: Chevrolet	Submarca: Trax	Tipo: Premier	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Hector Barrera	Claves: ROSA	Fotos: SI	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO \$ 10 245 =
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Kristhian de Jesus Gonzalez Franco	Celular: 4611008162	Correo electrónico: Cristhian.gonzalez92@hotmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la póliza de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondiente los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Mecánica por colisión**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 6-6-25 Lugar de expedición: Celaya
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): lote de sativamente
Número de pase: Posible PT eudente	Villas epaseo el Alto carr oro cya

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: **C. Gonzalez**
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños: _____
Nombre y firma del interesado: _____
Asignación de taller: **Cristhian de Jesus Gonzalez**
Nombre y firma del interesado: _____

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____
Afectados: _____

Posible PT eudente

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
269990462	21A5GZ1045U	1	3GNJEE4LL234101
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
Chevrolet	Trax	Premier	2020
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
J Resa	Día 7 Mes 6 Año 20	GH3 338 G	(0) (1) <input checked="" type="checkbox"/>
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Christian de Jesus Gonzalez Franco	4611008162	christian-gonzalez@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Perolat</u>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantidad: <u>0</u>	Tarjeta <input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trasero				Motor				Adicionales	
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca: _____
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
19.	Tapa cajuela / quinta puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llantas Vida	
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ejemplo: Llantas PD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD: <u>Goodyear 215 55R18</u>	1
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD: <u>Goodyear 215 55R18</u>	1
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DI: <u>Goodyear 215 55R18</u>	1
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TI: <u>Goodyear 215 55R18</u>	1
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R: <u>Temporari</u>	1
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Fundas o cubiertas? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Refacción	
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
Lado derecho				General				Rines	
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca: <u>Chevrolet</u>	
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Original Especial	No. (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Volante	
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca: <u>Chevrolet</u>	
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Original Especial	
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones	
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105.	Cables bujías*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lado izquierdo				Objetos personales				Adaptaciones equipo especial	
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- <u>Entre objetos personales</u>	
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116.	Transmisión (STD) (AT) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cajuela				General					
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58.	Extinguidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

17	Limpiadores	/	/
18	Lámpara stop	/	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (2) (4)	/	/
22	Reflejantes	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Cámara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Alfombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Lado derecho

29	Salpicadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	X
31	Espejo lateral	/	/
32	Cristal aleta	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

Motor

93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Rayoneta aceite dirección	/	/
98	Rayoneta aceite motor	/	/
99	Rayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba dirección hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujías	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Depósito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas PD Goodyear GPS II 195/65/14 (3,4,1/2,1/4)

DD: Goodyear 215 55R18 1
 TD: Goodyear 215 55R18 1
 DI: Goodyear 215 55R18 1
 TI: Goodyear 215 55R18 1
 R: Temperant 1

¿Fundas o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	X
44	Espejo lateral	/	/
45	Cristal aleta	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Manija de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Manija de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

General

120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	X
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	X
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quemacocos	/	/
126	Toldo	/	/
127	Gancho de arrastre	/	/
128	Tapón gancho de arrastre	/	/
129	Calcomanía de verificación	/	/
130	Tapón birlo	/	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Rines

Marca: Chevrolet

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)

Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Chevrolet

Original Especial

Observaciones

/ /

Objetos personales

- Feltré objetos personales

Adaptaciones equipo especial

/ /

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

C. González
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Cristhian de Jesús González Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
Merlin Juárez Nombre y firma del ajustador que recibe
Grupos Arbura Razón social de la grúa
Moises Nombre y firma del operador de grúa que recibe

MARCA: CHEVROLET TIPO: TRAX.
VIN: 3GNCTJ7EE4L234101 PLACA: S/p.

SINIESTRO: B69590462
OPERADOR: Ricardo Arceaga MTZ
FECHA: 08-06-2026
COLOR: Blanco. AÑO: 2020

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO USABLE
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			NO USABLE
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			NO USABLE
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR*			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVÉRAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Juan Carlos Mesa	Ricardo Arceaga Martinez	Juan Carlos Mesa
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA