



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha Hora
16/07/26 5:32

No. De Reporte A0600138 No. De siniestro B71239160

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves

SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Color

Marca Tipo Modelo No. De Motor
GM TRAX 2020 Blanco

No. De Serie Placas No. De Motor
3ANCJ7EE6L287365 SP

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAYTON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRAULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
COOERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

CATALIZADOR	SI	NO
	/	

DESCRIPCIÓN

MANUAS	SI	NO
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AM/FM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SENALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANILAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PAPABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CAJALVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CAVASTILLA	/	
SPOILERS D/YT	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS	/	
REDILLAS	/	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Inundada

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Trasladado: Oracero

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Cesar Emanuel R

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de solicitud	771A000014	Inciso / certificado	4	Moneda	2020
Marca	GM	Submarca	Trail	Placas	771A
Lugar	Churubusco	Fecha de entrega	20/08/2020	Cantidad de placas	2
Función a:		Nombre del interesado	Francisco Gupacupe Aguilar	Celular	332785227
☒ Asegurado	☐ Afectado no				

Nó.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1. Parabrisas	/	65. Cielo de toldo	/
2. Brazos de limpiadores	/	66. Luz interior	/
3. Plumas limpiadoras	/	67. Espejo retrovisor	/
4. Cofre	/	68. Viseras	/
5. Cuartos de luz	/	69. Tablero	/
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	70. Switch de encendido (start / stop engine)	/
7. Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ Led	/	71. Botones de estereo	/
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	72. Control aire acondicionado	/
9. Parrilla	/	73. Control calefacción	/
10. Emblemas	/	74. Control eléctrico	/
11. Faja	/	75. Guantero	/
12. Molduras	/	76. Consola	/
13. Rejillas de faja	/	77. Porta vasos	/
14. Porta placa	/	78. Encendedor	/
15. Spoiler	/	79. Cenicero	/

Trasero

16. Medallón	/	80. Palanca de velocidades	/
17. Limpadores	/	81. Perilla palanca	/
18. Lámpara stop	/	82. Botones puerta	/
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
20. Emblema cajuela	/	84. Coderas	/
21. Calaveras (2) (4)	/	85. Manijas de puertas (2) (4)	/
22. Reflejarles	/	86. Bocinas radio	/
23. Defensa	/	87. Cinturones de seguridad	/
24. Molduras	/	88. Banca de asiento trasero	/
25. Porta placa	/	89. Respaldo de asiento trasero	/
26. Cámara de reversa	/	90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/
27. Spoiler	/	91. Alombra	/
28. Escape	/	92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Lado derecho

29. Salpicadera	/	93. Alternador	/
30. Cuarto luz lateral	/	94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
31. Espejo lateral	/	95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
32. Cristal aleta	/	96. Bandas de motor	/
33. Puerta delantera	/	97. Bayoneta aceite dirección	/
34. Cristal puerta delantera	/	98. Bayoneta aceite motor	/
35. Manija de puerta delantera	/	99. Bayoneta aceite transmisión	/
36. Puerta trasera	/	100. Bobina	/
37. Cristal puerta trasera	/	101. Bocina de claxon	/
38. Manija de puerta trasera	/	102. Bomba de agua	/
39. Cristal costado	/	103. Bomba dirección hidráulica	/
40. Estrubo	/	104. Boster de frenos	/
41. Molduras	/	105. Cables bujías	/

Lado izquierdo

42. Salpicadera	/	106. Compresor aire acondicionado	/
43. Cuarto luz lateral	/	107. Depósito de chisgueros	/
44. Espejo lateral	/	108. Distribuidor	/
45. Cristal aleta	/	109. Filtro gasolina	/
46. Puerta delantera	/	110. Marcha	/
47. Cristal puerta delantera	/	111. Motor limpiadores	/
48. Manija de puerta delantera	/	112. Motor ventilador	/
49. Puerta trasera	/	113. Porta filtro de aire	/
50. Cristal puerta trasera	/	114. Radiador	/
51. Manija de puerta trasera	/	115. Sistema de inyección	/
52. Cristal costado	/	116. Transmisión (STD) (4) (5)	/
53. Estrubo	/	117. Tapón aceite motor	/
54. Molduras	/	118. Tapón radiador	/

Cajuela

55. Alfombra carton cajuela	/	120. Canastilla	/
56. Bordo de seguridad	/	121. Alarma	/
57. Cables pasa corriente	/	122. Tapón de gasolina	/
58. Extinguidor	/	123. Herramientas	/
59. Gato	/	124. Sensor de reversa	/
60. Gato hidráulico	/	125. Quemacocos	/
61. Llave de pveda	/	126. Toldo	/
62. Sello de carro	/	127. Gancho de arrastre	/
63. Tapete de llanta	/	128. Tapón gancho de arrastre	/
64. Alfombrera	/	129. Calcomanía de verificación	/

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá ser para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor, no entregar los accesorios originales (gato, señales de carretera, tapetes, etc.). Este v únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Nombre y firma del operador de grúa que recibe