

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0183

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

Op Edwin Leon

Cu Forza

SI NO DAÑO

MARCA: Chevrolet

TIPO: Suburban

VIN: 3GNFC1GJ58G149994

PLACA: SIP

SINIESTRO: B73544152

ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 6/09/26

COLOR: Negro

AÑO: 2008

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CEPILADO POR COLLISION

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA	X		
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro B73544152	Número de póliza BB26210497	Inciso/certificado 01	Placas ORM6097
Marca Chevrolet	Submarca Suburban	Tipo 3GNFC16J58G149994	Modelo 2008
Nombre del ajustador Guillermo Ramirez Sixtos	Clave 0002	Fotos Si	Aplica deducible ☐ Si ☒ No \$ 1
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 2	Nombre del interesado Hipólito Mojica Muñoz	Celular 7352807112	Correo electrónico mojica.hipolito7@gmail.com

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagadas por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños:

Preexistentes:

Monto de daños: (+) _____

Deducible: (-) _____

Importe a pagar: (=) _____

Tel: 735 323 1919.

Conferencia a la reclamación que tengo (tenemos) presentada a esta institución con fecha / / con motivo del accidente con el número de siniestro / Me (Nos) es grato manifestarles que en el cual fue implicado el (automóvil) (nuestra) propiedad, asegurado bajo la protección de póliza con el número / Me (Nos) es grato manifestarles que dicha reclamación ha sido debidamente atendida por ustedes y terminada a mi (nuestra) entera satisfacción, en vista de lo cual hago constar por medio de la presente, que relevo (relevamos) a ustedes y sus representantes de cualquier responsabilidad derivada de dicho accidente y de la citada póliza, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda.

Firmo (firmamos) este finiquito al recibir nuestra completa satisfacción el importe de: _____ m.m.

Que cubre el costo total de reparación de los daños que sufrió mi (nuestro) automóvil a consecuencia del siniestro mencionado en este documento.

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Lugar de expedición Boquilla, Méx	Nombre del ajustador Guillermo Ramirez Sixtos	Firma del ajustador [Firma]
Fecha de expedición 20/07/25		

Contamos con dos opciones:

☐ Depósito a cuenta

Por este conducto instruyo a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que realice el depósito correspondiente a esta indemnización vía transferencia electrónica a la cuenta: _____ Banco: _____ Número celular: _____ Correo electrónico: _____

☐ Orden de pago

Por este medio hago constar que es mi voluntad que la cantidad resultante de la indemnización en comento, se realice mediante una orden de pago (SIT), la cual puede ser cobrada en cualquier sucursal bancaria de BBVA con los siguientes datos:

Nombre del interesado: _____ Correo electrónico: _____ Convenio: **001325418**

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptado este Formato de reclamación por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, el cambio y/o reparación de piezas. Los daños marcados en este Formato de reclamación están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

[Firma]
Nombre y firma del interesado

Indemnización de daños

Hipólito Mojica Muñoz
Nombre y firma del interesado

En mi calidad de propietario y/o responsable del bien dañado acepto por medio de este documento la indemnización de acuerdo a los bienes aquí marcados por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, colocar tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Asociación Morelos Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712086B4

Emiliano Zapata No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170



SINIESTRO

373544152

FOLIO No. 8443

NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR


Sergio Cok

INVENTARIO
CORRALÓN AMA

GRÚAS Y/O PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
SEDIS

Taller Revlon McKie
Chevrolet Suburban
Guanajuato
FECHA 14/17/26
MODELO 2009
COLOR Negro

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 COMPUTADORA DE MOTOR*		X	
2 COMPUTADORA DE CAJA AUT*		X	
3 BATERÍA*		X	
4 FARO DER*		X	
5 FARO IZQ*		X	
6 ESPEJO LAT DER*	✓		
7 ESPEJO LAT IZQ*	✓		
8 LLANTA DEL DER*	✓		
9 LLANTA DEL IZQ*	✓		
10 LLANTA TRA DER*	✓		
11 LLANTA TRA IZQ*	✓		
12 CALAVERA DER*	✓		
13 CALAVERA IZQ*	✓		
14 LLANTA DE REFACCIÓN*		X	
15 LLAVES*	✓		
16 ESTEREO O RADIO*	✓		
17 EQ DE DVD*	✓	X	
18 CATALIZADOR*		X	
19 COFRE	✓		
20 COSTADO L/IZQ	✓		
21 COSTADO L/DER	✓		
22 PARABRISAS	✓		
23 MEDALLÓN	✓		

24 PUERTAS	✓		
25 SALPICADERAS	✓		
26 PARRILLA		X	
27 ANTENA		X	
28 DEFENSA DEL	✓		
29 DEFENSA TRAS	✓		
30 TAPA TRASERA		X	
31 VENTILADOR		X	
32 BOBINA		X	
33 CARBURADOR		X	
34 FILTRO DE AIRE		X	
35 DISTRIBUIDOR		X	
36 BUJÍAS		X	
37 CABLES		X	
38 BOMBA DE GAS		X	
39 BOMBA DE INYECC		X	
40 INYECTORES		X	
41 COMPRESOR A/C	✓		
42 TABLERO	✓		
43 ASIENTOS	✓		
44 BOCINAS	✓		
45 GATO		X	
46 TAPON (ES) DE RUEDA		X	

*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Camioneta con 19 pulgadas
Camioneta con 19 pulgadas
Camioneta con 19 pulgadas
Camioneta con 19 pulgadas

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)