

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0163

☐ RESGUARDO(CCAO): Teob y uca y ☐ TRASLADO(PROV): Aot y 00485

MARCA: Chevrolet	TIPO: Denali y
VIN: 3BTVU9EL3SC652412A	PIA: SI
SINIESTRO: B74503365	ASEGURADORA: BISA
FECHA: 20-7-20	COLOR: Negro AÑO: 2015

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BIJONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOJINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
INT. SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA 	ENTREGA 	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL



Autoriza

Recibido en:
Nombre del responsable:
vos

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 074503365	Número de póliza: 785A5301142	Inciso / Certificado: -1-	Placas: M 02 081 C
Marca: CHEROKEE	Submarca: SIENA	Tipo: PICKUP	Modelo: 2025
Nombre del ajustador: Meza Hernandez	Claves: X144	Fotos: X144	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No 5% V.C.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: COIL INSTRUMENTAL CDMX SA	Celular: 5527192976	Correo electrónico: aidaimport@hotmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de requerir comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 16/07/26 Lugar de expedición: C. 12 CA 111 Firma del ajustador: X144
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO LINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVO #14 R. ALVARADO BUENAVISTA TUITIRACA
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Aida Paulina Hernandez Romero Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de seguro 074503365	Póliza 785A53 01142	Inciso / certificado 1	Número de serie SGTU04EL35G352422
Marca CHICAGO LG	Submarca BIENRA	Tipo / cilindrada KICK	Modelo 2025
Lugar C.12CA/11	Fecha Día 16 Mes 07 Año 26	Placas AB2081C	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado GOIL INSTALACIONES Y SERVICIOS	Celular 55 29 1929 76	Correo electrónico 55 29 1929 76

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒			
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒			
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒			
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒			
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒			
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒			
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒			
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒			
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒			
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒			
16.	Medallón	☒		81.	Perilla palanca	☒			
17.	Limpiadores	☒		82.	Botones puerta	☒			
18.	Lámpara stop	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84.	Coderas	☒			
20.	Emblema cajuela	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
21.	Calaveras (2) (4)	☒		86.	Bocinas radio	☒			
22.	Reflejantes	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒			
23.	Defensa	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒			
24.	Molduras	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒			
25.	Porta placa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
26.	Cámara de reversa	☒		91.	Alfombra	☒			
27.	Spoiler	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
28.	Escape	☒		Motor				Adicionales	
Lado derecho				93.	Alternador	☒		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
29.	Salpicadera	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
30.	Cuarto luz lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		TAG ☐ Sí ☐ No	
31.	Espejo lateral	☒		96.	Bandas de motor	☒			
32.	Cristal aleta	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒			
33.	Puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒			
34.	Cristal puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒			
35.	Manija de puerta delantera	☒		100.	Bobina	☒			
36.	Puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒			
38.	Manija de puerta trasera	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
39.	Cristal costado	☒		104.	Boster de frenos	☒			
40.	Estribo	☒		105.	Cables bujías	☒			
41.	Molduras	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒			
42.	Salpicadera	☒		108.	Distribuidor	☒			
43.	Cuarto luz lateral	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
44.	Espejo lateral	☒		110.	Marcha	☒			
45.	Cristal aleta	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
46.	Puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		114.	Radiador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
52.	Cristal costado	☒		118.	Tapón radiador	☒			
53.	Estribo	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54.	Molduras	☒		General				Rines	
Cajuela				120.	Canastilla	☒		Original	Especial
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		121.	Alarma	☒		No. (1) (2) (3) (4)	No. (1) (2) (3) (4)
56.	Birlo de seguridad	☒		122.	Tapón de gasolina	☒		Aleación	Acero
57.	Cables pasa corriente	☒		123.	Herramientas	☒			
58.	Extintidor	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
59.	Gato	☒		125.	Quemacocos	☒			
60.	Gato hidráulico	☒		126.	Toldo	☒			
61.	Llave de rueda	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
62.	Señales de carretera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
63.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
64.	Tapa sombrerera	☒		130.	Tapón birlo	☒			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.		Nombre y firma del interesado	
Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.		Nombre y firma del operador de grúa que recibe	
Nombre y firma del asegurado, tercero interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe