

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro B31165353	Número de póliza B35C880A11	Inciso / Certificado 1	Placas 04EF29
Marca Honda	Submarca Cargo	Tipo / Cilindraje Motocicleta	Modelo 2016
Nombre del ajustador Bernabe Davila Alvarez	Clave 2059	Fotos 81	Color Blanco
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado Raul Martin Martinez Nunez	Celular	Correo electrónico

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☒ 1. Fairing ☒ 2. Faro ☒ 3. Parabrisas ☒ 4. Direccional (D)(T) ☒ 5. Espejo lateral ☒ 6. Palanca freno ☒ 7. Puño ☒ 8. Asiento ☒ 9. Colín ☒ 10. Portaplaça	☐ 11. Basculante ☐ 12. Posa pie (D) (T) ☐ 13. Pedal freno trasero ☐ 14. Tapa de motor ☐ 15. Tapa de clutch ☐ 16. Spoiler ☐ 17. Costado medio ☐ 18. Tapa costado ☐ 19. Llantá delantera ☐ 20. Rín delantero		☒ 21. Tablero ☒ 22. Espejo lateral ☒ 23. Palanca de clutch ☒ 24. Puño ☒ 25. Direccional (D)(T) ☒ 26. Salpicadera ☒ 27. Barra superior del ☒ 28. Tapa costado ☒ 29. Pedal de velocidad ☒ 30. Posapie (D)(T)	☐ 31. Escape ☐ 32. Calipers ☐ 33. Llantá trasera ☐ 34. Rín trasero ☐ 35. Lódera ☐ 36. Calavera ☐ 37. Bastidor ☐ 38. Tanque gasolina ☐ 39. Tapón gasolina ☐ 40. Manubrio
---	---	--	---	--

Daños mecánicos:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo

Descripción de daños:

Lado derecho

Descripción de daños:

Datos depósito de deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 11/09/26 Lugar de expedición: Cebaygo Firma del ajustador:
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase PT	Carr. Villa Ahuesco El Alto #300 QRO QRO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otrorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 000 00 00 000

Afectados:



Seguros

Inventario al vehículo dañado Motocicleta

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
BB1165353	835CS80AJ1	1	3H1KA4171GB309231
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Honda	Cargo	Motocicleta	2016
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Celaya Gto	9/09/20	SIP	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☒ Afectado no.	Boul Martin Martinez Nunez		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				General				Otros	
1.	Manubrio	/	/	43.	Alforjas no.	/	/	Computadora	Batería
2.	Parabrisas	/	/	44.	Asiento copiloto	/	/	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3.	Fairing	/	/	45.	Asiento piloto	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Faros no.	/	/	46.	Asiento	/	/		
5.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	/	47.	Cuadro de instrumentos	/	/	 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Toma de aire	/	/	48.	Emblema no.	/	/	Llave de encendido	Normal ☐
7.	Costado medio	/	/	49.	Intermitentes	/	/	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Código de encendido ☐
8.	Tapa costado	/	/	50.	Kit de herramienta	/	/	Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Salpicadera	/	/	51.	Reflejante no.	/	/	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Defensa	/	/	52.	Switch de encendido	/	/	Estéreo ☐ Sí ☒ No	Sí ☐ No ☒
11.	Bocina de c/axon	/	/	53.	Tanque de gasolina	/	/	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	
12.	Spoiler	/	/	54.	Tapón de gasolina	/	/	Marca:	
Trasero				Motor				Adicionales	
13.	Colin	/	/	55.	Barra de suspensión	/	/	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	
14.	Parrilla	/	/	56.	Disco de freno (delantero) (trasero)	/	/	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	
15.	Calavera	/	/	57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)	/	/	TAG ☐ Sí ☒ No	
16.	Foco de calavera	/	/	58.	Chicote acelerador	/	/	 Llantas	
17.	Basculante	/	/	59.	Chicote de clutch	/	/	Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL	
18.	Porta placa	/	/	60.	Chicote de freno	/	/	Vida (3/4, 1/2, 1/4)	
19.	Lodera	/	/	61.	Depósito de freno	/	/	Delantera:	
Lado derecho								Trasera:	
20.	Espejo lateral	/	/	62.	Bobina	/	/		
21.	Puño	/	/	63.	Bujías no.	/	/		
22.	Palanca de freno	/	/	64.	Cable de bujías	/	/		
23.	Direccional (delantero) (trasera)	/	/	65.	Motor ventilador	/	/		
24.	Tapa de motor	/	/	66.	Radiador	/	/		
25.	Tapa de clutch	/	/	67.	Tapón de radiador	/	/		
26.	Pedal de freno	/	/	68.	Sproket de tracción	/	/		
27.	Posapie (delantero) (trasero)	/	/	69.	Cadena de tracción	/	/		
28.	Agarradera	/	/	70.	Cubre cadena de tracción	/	/		
Lado izquierdo									
29.	Espejo lateral	/	/	71.	Carburador no.	/	/		
30.	Puño	/	/	72.	Marcha	/	/		
31.	Palanca de clutch	/	/	73.	Motor	/	/		
32.	Mando de luces	/	/	74.	Filtro de aire	/	/		
33.	Mando de direccionales	/	/	75.	Tapón de aceite	/	/		
34.	Direccional (delantero) (trasera)	/	/	76.	Tapón de drenado de aceite	/	/		
35.	Tapa de motor	/	/	77.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
36.	Pedal de arranque	/	/	78.	Amortiguador (1) (2)	/	/		
37.	Pedal de velocidades	/	/	79.	Horquilla	/	/		
38.	Parador lateral	/	/	80.	Silenciador	/	/		
39.	Parador central	/	/	81.	Cubierta de silenciador	/	/		
40.	Posapie (delantero) (trasero)	/	/	82.	Escape	/	/		
41.	Compartimiento	/	/					Rines	
42.	Agarradera	/	/					Marca: Rines	
Adaptaciones equipo especial				Objetos personales				Original	
								Aleación ☐ Payos ☒ No (1) (2) (3) (4)	
								Adaptación	
								Aleación ☐ Payos ☒ No (1) (2) (3) (4)	
								Observaciones	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

82-LE-TJ

BBVA

GRUAS GSRJ
FORZA
 AUTOTRASLADOS

A0400195
INVENTARIO
DE MOTOCICLETA
 direccion.general@gruasforza.com

F. 12385



MARCA: Honda
 VIN: 3H1KA471G1D309231

TIPO: Carga Motocicleta
 PLACA: 3/1

SINIESTRO: B81165353
 OPERADOR: Edvard Garcia Rivera
 FECHA: 01-09-2026
 COLOR: Blanco AÑO: 2016

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR		X	
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPA DE GASOLINA			X
SUSPENSION DELANTERA			X
SILLON			X
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS		X	X
BOMBA FRENO DELANTERO		X	
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO			X
BATERIA		X	
COMANDO DE LUCES			X
CLAXON			X
CLUTCH			X
PALANCA FRENO DELANTERO			X
GUARDA FANGO DELANTERO		X	
DIRECCIONALES TRASERA			X
SWICHE ENCENDIDO			X
TRIPIE			X
LLANTAS			X
RINES			X
STOP			X
FORRO COJIN			X

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO			X
VELOCIMETRO			X
MOFLE			X
PEDAL FRENO TRASERO			X
CADENA			X
CRANK			X
TAPAS LATERALES		X	X
TANQUE DE ACEITE			X
POSAPIES TRASEROS		X	
PARRILLA			X
GUARDAFANGO TRASERO		X	
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO		X	
CAJA FILTRO			X
LLAVES		X	
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS			X
GUARDA CADENA			X
AMORTIGUADOR		/	X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA