

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25496

FECHA

24 03 26

CLIENTE

LINCOO 1168

ORIGEN

3

DESTINO

CUATITLAN

NUMERO DE SERIE

3HAMMARDSS1003

NUMERO DE MOTOR

MARCA

MODELO

AROSE

TIPO

INTERNATIONAL

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="text"/>	
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="text"/>	
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLBU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	



OBSERVACIONES

NO TIENE REFENSA, NO TIENE FANOS OCCIDENTOS  
 TIENE DOS BATERIAS AL INTERIOR  
 NO TIENE TAPON DE TANQUE FALTAN PUEBOS Y MANGUERAS  
 PIEZAS EN LA CABINA  
 TODO EL INTERIOR DANADO, LUCES TRASERAS ROTAS

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA 24-03-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 93256

E S

PROYECTO RECOLECCIÓN POR TERMINO DE CONTRATO - PROF AJ - PRO-FAJ 00578-ARR-001-ALU

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER SILA PACHUCA - Carr. Pachuca - Tulancingo, Centro, 42180 Cadena, Hgo.; ENCARGADIO EN TURNO; 55 6816 4871 / 55 1021 2345

SERIE: 3HAMMAAR0JL551005

MARCA: INTERNATIONAL

SUBMARCA CHASIS CABINA 4300 CHASIS CABINA 4300

MODELO 2028 2017

PLACAS: LE34275

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL

COLOR Bco

FECHA DE ENTREGA 24-03-26

Table with columns for EXTERIOR, INTERIOR, KIT DE SEGURIDAD, and various vehicle components with SI/NO checkboxes.

TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES: Este vehiculo se trasladara en Grúa De patio Hacia Colinas A PATIO Sraabia -

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO Oscar Macdonio 24 MAR 26 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 24-03-26 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE NO HAY ACTIVO FTS PARA FIRMAR 24-03-26 FECHA

