

**GRUAS
FODIRZA**

17	06	26
----	----	----

luno

Journal of Management Inquiry 23(4)

FORM NO. 22-100 (Rev. 10-1-79)

INTERNACIONAL

BN

	R	E
AUTOESTEREO	X	
BOMBAS	X	
ANTENA	X	
ENCENDIDOR	X	
CENCERO	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	X	
RIN DE REFACCION	X	
TAPONES DE RUEDAS	X	
LLAVE DE RUEDA	X	
GATO	X	
MANERAL DE GATO	X	
REFLEJANTE	X	
HERRAMIENTA	X	

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	X	
LLAVES COMBUSTIBLE	X	
MANUALES	X	
POLIZA DE GARANTIA	X	
VERIFICACION	X	
TARJETA DE CIRCULACION	X	
PLACAS	/	

[illegible]

FALTAN PIEZAS DE MOTOR
INTERIOR COMPLETO DENTADO
EN PLANE
SIN PARRILLA DELANTERA.

NOMBRE

GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO: <u>1206</u>		E <u>S</u>	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		NOMBRE COMPLETO	VILL.	TUR.	PRO.
	<u>Unidad Zedillo S.A. de C.V.</u>			SE	ORD	COLOS.
DIRECCIÓN DE ENTREGA		CALLE <u>San Mateo</u> URB <u>Verde</u>				

SERIE 31A MAARINAS 73783 MARCA International SUBMARCA 4300 MODELO 2019

PLACAS S/P EDO ENPLACAMIENTO N/A PLACAS VIGENTES SI

ODOMETRO INICIAL No usable FINAL COLOR BLANCO FECHA DE ENTREGA 16-07-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☐	☒	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☐	☒	ESPEJO RETROVISOR	☐	☒	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☐	☒	RADIO	☐	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☐	☒	SISTEMA DE FRENSOS	☐	☒
ANTENA	☐	☒	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☐	☒	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☐	☒	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☒	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☐	☒	AMARILLO	☐	ROSA
GATO	☐	☒	PERMISO	☐	☒	ROJO	☐	VERDE
MANERAL DE GATO	☐	☒	POLIZA DE SEGURO	☐	☒	AZUL	☐	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☒	TC VIGENTE	☐	☒	AÑO	☐	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☒	MULTA	☐	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☒	HOLOGRAMA		
						0	☐	EX

TRANSMISIÓN	
☒ A	☐ M

TRACCIÓN	
☒ 4X2	☐ 4X4

VESTIDURAS	
☐ SUJAS	☒ LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	☒ V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
<u>Unidad inservible sale en grúa</u>

	
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIC 16/07/26	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE