



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 92641

E S

PROYECTO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PROFAJGB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS QRO
SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO

DIRECCION DE ENTREGA: MAG AUTOMOTRIZ CAPULTITLAN - C. Plan de Ayala, 50263 Capultitlán, Méx.; Mecanico Oswaldo -; 722 264 2406

SERIE: 3HAMMAAR8JL715231

MARCA: INTERNATIONAL

SUBMARCA CHASIS CABINA
4300CHASIS
CABINA 4300

MODELO 2018

PLACAS: LE34283

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Bco

FECHA DE ENTREGA

04-03-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒	
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒	
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒	
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒	
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒	
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☐	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☐	☒	SISTEMA DE FRENOS	☐	☐	
ANTENA	☐	☒	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☐	
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☐	
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☐	
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☐	☐	CHECK ENGINE	☐	☐	
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☐	
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☐	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☐	☐	AMARILLO	☐	ROSA	
GATO	☐	☒	PERMISO	☐	☐	ROJO	☐	VERDE	
MANERAL DE GATO	☐	☒	POLIZA DE SEGURO	☐	☐	AZUL	☐	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☒	TC VIGENTE	☐	☐	AÑO	☐	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☐	MULTA	☐	HOLOGRAMA	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☐	0	00	EX	

TRANSMISIÓN

A

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE

4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NO PARENDIC TABLERO -
NO LLEVA BATERIA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

Se entrega en las condiciones
en que se retiro de corralon
04 - Marzo 2026