

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B75414261	Número de póliza: 8566210151	Inciso / Certificado: 1	Placas: GHNG49E
Marca: Honda	Submarca: Fit	Tipo: HB	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: 2069	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 9,350.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Karina Sanchez Larios	Celular: 4611823062	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Puertas Bajas, Mecanico Por Vibración. Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 24/07/26 Lugar de expedición: Cebup Gto Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase: PT	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr Villo Ancho El Alto #300 QRO, QRO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra. **Esta autorización de servicio no se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación, ni el tiempo de reparación, ni la entrega de vehículo.** Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
BAS414261	8566210181	1	3HGGK57579M004322
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Honda	Fit	HB	2016
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Cebay. Gto	24/07/26	SIP	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Karina Sanchez Campos	4611823062	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/	Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	Liave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/	Marca:	
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	Adicionales	
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/	TAG ☐ Sí ☒ No	
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	Llantas	
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	Vida	
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
19.	Tapo cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/	DD: _____	
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	TD: _____	
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	DI: _____	
22.	Reflejos	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	TI: _____	
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/	R: _____	
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/	TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/		
28.	Escape	/	/	Motor				Rines	
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	Marca: <u>Honda</u>	
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Original ☒ Especial ☐	
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	Aleación ☐ Acero ☒	
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/	No. (1) (2) (3) (4)	
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/	No. (1) (2) (3) (4)	
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/		
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/		
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/		
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/		
40.	Estríbo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estríbo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	General				Observaciones	
Cajuela				120.	Canastilla	/	/		
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/		
56.	Birlo de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extinguidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
64.	Tapete cubre llanta	/	/	130.	Tapón birlo	/	/		
				131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

Objetos personales
-retiro objetos personales
documentación
placas del vehículo

Adaptaciones equipo especial

GRUAS ARAMBURU
FIRZA

17-10-5L
INVENTARIO VEHICULO
A0000142

BBVA- 109623

MARCA: HONDA TIPO: FIT
VIN: 3H94K57524MOU4322 PLACA: 5/P

SINIESTRO: B75414261
OPERADOR: Ricardo Arteaga
FECHA: 08-08-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

BOMBA GASOLINA	no visible
LLAVES	X
CATALIZADOR	X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA