

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 11/8/26 Hora 6:00 No. De Reporte 10680256 No. De siniestro B76097161

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Honda Tipo CMV Modelo 1704 Color Blanco

No. De Serie 3HGRM3852EG01430 Placas S/P No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR SI NO

ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS		/
GUANTERA		/
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS		/
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER		/
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR		/
INSTRUMENTOS TABLERO		/
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

SI NO

CATALIZADOR	/	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA	/	/
HERRAMIENTA		/
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	<u>NO</u>	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA		/

LADO DER-IZQ

ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO		/
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA		/
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA	/	
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES		/
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA		/
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN		/
LLANTAS		/
KILOMETRAJE		/
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad inundada

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Cuernavaca

Eduardo ELABORO blanco
Alto Aceites

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Brayn Garnica

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

Aviso de Privacidad

El **FIRSA** **Asociación Mexicana**, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **FIRSA** **México**, con domicilio en Avenida Piedad de la estatua número 555, Colonia Piedad, Barrio de San Mateo, CDMX, México, C.P. 06702, en adelante **FIRSA**, informa a los usuarios de sus servicios que la finalidad de este Aviso de Privacidad es explicar a los usuarios de sus servicios los tipos de datos personales que **FIRSA** recopila, cómo los utiliza y cómo los comparte con terceros, así como las acciones que **FIRSA** toma para proteger la información personal de sus usuarios.

Este Aviso de Privacidad aplica a los datos personales que **FIRSA** recopila, utiliza y comparte con terceros, así como las acciones que **FIRSA** toma para proteger la información personal de sus usuarios.

Este Aviso de Privacidad aplica a los datos personales que **FIRSA** recopila, utiliza y comparte con terceros, así como las acciones que **FIRSA** toma para proteger la información personal de sus usuarios.

[illegible]

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora			
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? SI ☒ No ☐	Batería		
3	Plumas limpiadoras			67	España retrovisor			¿Es visible? SI ☒ No ☐	Marca		
4	Cofre			68	Vitreras			Observaciones			
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Fanallones (izquierda) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos Halógeno Xenón Led			71	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierda) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llaves			
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido	Normal ☒		
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? SI ☒ No ☐	¿Codigo de encendido	☐	
12	Molduras			76	Consola			Cantidad	Tarjeta ☐		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Auto estereo			
14	Porta placa			78	Encendedor			Estereo SI ☒ No ☐	Tarjeta de circulación		
15	Spoiler			79	Cenicero			¿Funciona? SI ☒ No ☐	SI ☐ No ☒		
Trasero				80	Palanca de velocidades			Marca:			
16	Medallón			81	Penla palanca						
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Adicionales			
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierda) (derecho)			Pantalla GPS SI ☐ No ☒ Pantalla TV SI ☐ No ☒			
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Tarjeta GPS SD SI ☐ No ☒ Marca			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TAG SI ☐ No ☒			
21	Calaveras (4)			86	Bocinas radio						
22	Reflejanles			87	Cinturones de seguridad						
23	Defensa			88	Barra de asiento trasero						
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero						
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Cámara de reversa			91	Altavoz						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			Motor							
Lado derecho				93	Alternador			Llantas			
29	Salpicadera			94	Arrozguador delantero (izquierda) (derecho)			Ejemplo: Nissin DR 6000	Vida		
30	Cuarto luz lateral			95	Arrozguador trasero (izquierda) (derecho)			DD: Nissin DR 6000	GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)	
31	España lateral			96	Bandas de motor			TD: Nissin DR 6000			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			DI: Nissin DR 6000			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			TI: Nissin DR 6000			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			R: Nissin DR 6000			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			¿Funda o cubierta? SI ☐ No ☐			
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción	
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estrizo			105	Cables bujías			Rines			
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado			Marca:			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros			Original Especial	No (1) (2) (3) (4)		
42	Salpicadera			108	Distribuidor			Aleación Acero	No (1) (2) (3) (4)		
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	España lateral			110	Marcha			Volante			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para tus molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el **vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe