

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B73775760	Número de póliza: 8C56210H1C1	Inciso / Certificado: 001	Placas: UMR953D
Marca: Ford	Submarca: CR-V	Tipo: SUV	Modelo: 2012
Nombre del ajustador: Omara A-	Claves: 67771	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 8,220.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Natalia Dominguez Valdivinos	Celular: 4476800042	Correo electrónico: 4476800042

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Pro: **Robos de aire**

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 16/08/18 Lugar de expedición: 16/08/18
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: **Auto ON LINE** Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **Auto ON LINE**

Número de pase: **Auto ON LINE**

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Indemnización de daños Natalia Dominguez Valdivinos Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
---	---	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza designar al taller en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 853175760	Póliza 8C56210 H1G	Inciso / certificado 001	Número de serie 3HCRM4876CCG011686
Marca Honda	Submarca CR-V	Tipo / cilindrada 4x4	Modelo 2012
Lugar Cuauhtémoc	Fecha Día 11 Mes 07 Año 2012	Placas 5/P	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Natalia Dominguez Valdivino	Correo electrónico 446800047	Gasolina E ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Observaciones:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒		Liaves	Tipo de liaves
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒		Llave de encendido	Normal ☒
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		Cantidad: 11/12	Tarjeta ☐
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Marca:	
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒			
Trasero				Motor				Adicionales	
16.	Medallón	☒		80.	Palanca de velocidades	☒		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
17.	Limpiadores	☒		81.	Perilla palanca	☒		Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca:
18.	Lámpara stop	☒		82.	Botones puerta	☒		TAG ☒ Sí ☐ No	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
20.	Emblema cajuela	☒		84.	Coderas	☒			
21.	Calaveras (X4)	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
22.	Reflejos	☒		86.	Bocinas radio	☒			
23.	Defensa	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒			
24.	Molduras	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒			
25.	Porta placa	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒			
26.	Cámara de reversa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
27.	Spoiler	☒		91.	Alfombra	☒			
28.	Escape	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
Lado derecho				General				Objetos personales	
29.	Salpicadera	☒		120.	Canastilla	☒			
30.	Cuarto luz lateral	☒		121.	Alarma	☒			
31.	Espejo lateral	☒		122.	Tapón de gasolina	☒			
32.	Cristal aleta	☒		123.	Herramientas	☒			
33.	Puerta delantera	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
34.	Cristal puerta delantera	☒		125.	Quemacocos	☒			
35.	Manija de puerta delantera	☒		126.	Toldo	☒			
36.	Puerta trasera	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
38.	Manija de puerta trasera	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
39.	Cristal costado	☒		130.	Tapón birlo	☒			
40.	Estribo	☒		131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			
41.	Molduras	☒							
Lado izquierdo				Adaptaciones equipo especial					
42.	Salpicadera	☒							
43.	Cuarto luz lateral	☒							
44.	Espejo lateral	☒							
45.	Cristal aleta	☒							
46.	Puerta delantera	☒							
47.	Cristal puerta delantera	☒							
48.	Manija de puerta delantera	☒							
49.	Puerta trasera	☒							
50.	Cristal puerta trasera	☒							
51.	Manija de puerta trasera	☒							
52.	Cristal costado	☒							
53.	Estribo	☒							
54.	Molduras	☒							
Cajuela									
55.	Alfombra cartón cajuela	☒							
56.	Birlo de seguridad	☒							
57.	Cables pasa corriente	☒							
58.	Extintidor	☒							
59.	Gato	☒							
60.	Gato hidráulico	☒							
61.	Llave de rueda	☒							
62.	Señales de carretera	☒							
63.	Tapete cubre llanta	☒							

20. Emblema cajuela

21. Calaveras (2) (4)

22. Reflejantes

23. Defensa

24. Molduras

25. Porta placa

26. Cámara de reversa

27. Spoiler

28. Escape

Lado derecho

29. Salpicadera

30. Cuarto luz lateral

31. Espejo lateral

32. Cristal aleta

33. Puerta delantera

34. Cristal puerta delantera

35. Manija de puerta delantera

36. Puerta trasera

37. Cristal puerta trasera

38. Manija de puerta trasera

39. Cristal costado

40. Etribo

41. Molduras

Lado izquierdo

42. Salpicadera

43. Cuarto luz lateral

44. Espejo lateral

45. Cristal aleta

46. Puerta delantera

47. Cristal puerta delantera

48. Manija de puerta delantera

49. Puerta trasera

50. Cristal puerta trasera

51. Manija de puerta trasera

52. Cristal costado

53. Etribo

54. Molduras

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela

56. Birlo de seguridad

57. Cables pasa corriente

58. Extinguidor

59. Gato

60. Gato hidráulico

61. Llave de rueda

62. Señales de carretera

63. Tapete cubre llanta

64. Tapa sombrerera

87. Cinturones de seguridad

88. Banca de asiento trasero

89. Respaldo de asiento trasero

90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)

91. Alfombra

92. Tapetes (1) (2) (3) (4)

Motor

93. Alternador

94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)

95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)

96. Bandas de motor

97. Bayoneta aceite dirección

98. Bayoneta aceite motor

99. Bayoneta aceite transmisión

100. Bobina

101. Bocina de claxon

102. Bomba de agua

103. Bomba dirección hidráulica

104. Boster de frenos

105. Cables bujías

106. Compresor aire acondicionado

107. Depósito de chisqueteros

108. Distribuidor

109. Filtro gasolina

110. Marcha

111. Motor limpiadores

112. Motor ventilador

113. Porta filtro de aire

114. Radiador

115. Sistema de inyección

116. Transmisión (STD) (AUT)

117. Tapón aceite motor

118. Tapón radiador

119. Tapón depósito líquido de frenos

General

120. Canastilla

121. Alarma

122. Tapón de gasolina

123. Herramientas

124. Sensor de reversa

125. Quemacocos

126. Toldo

127. Gancho de arrastre

128. Tapón gancho de arrastre

129. Calcomanía de verificación

130. Tapón birlo

131. Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)

TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Lantas

Vida

Ejemplo: Lantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: ☐

TD: ☐

DI: ☐

TI: ☐

R: ☐

¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha

DI: Delantera izquierda

TD: Trasera derecha

TI: Trasera izquierda

R: Refacción

Rines

Marca: ☐ Original ☐ Especial

Alcación ☐ Acero

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: ☐ Original ☐ Especial

Observaciones

No dejó nada de valor

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

GRUAS GRUA: HOOK
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO
PIACAS: 95-BE-82
A09:00105

BBVA
109604

MARCA: Honda
VIN: 3HGRM4876C9011686
TIPO: CR-V
PLACA: 5/p

SINIESTRO: 873775769
OPERADOR: Yelson Albino G.
FECHA: 18/07/26
COLOR: blanco
AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CÓDERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Fernando [Firma]
ENTREGA: Yelson Albino G. [Firma]
RECIBE: Fernando [Firma]