

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO):

☐ TRASLADO(PROV):

Volcan #3405
(taller) Ajusco

MARCA: Honda	TIPO: HRV
VIN: 3HGRU58346N013107	PLACA: S/P
SINIESTRO: B76115265	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 13/6/26	COLOR: Blanco AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	1	2	W
ALTERNADOR	1	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	1	
CLAXON	1	1	
BOMBA AGUA	1	2	W
BANDAS MOTOR	1	1	
SISTEMA FRENOS	1	1	
CABLES BUJIAS	1	1	
BOBINA	1	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	1	
DIRECCION HIDRAULICA	1	1	
DISTRIBUIDOR	1	1	
ENCENDIDO ELECTRONICO	1	1	
GENERADOR	1	1	
MARCHA	1	1	
MONOBLOCK	1	1	
VENTILADOR	1	1	
RADIADOR	1	1	
RADIADOR DE A/C	1	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	1	
TAPON DE GASOLINA	1	1	
TAPON DE ACEITE	1	1	
TAPON RADIADOR	1	1	
TURBO CARGADOR	1	1	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	1	
BOCINAS	1	2	W
BOLSA DE AIRE	1	2	W
CABECERAS	1	1	
CENICEROS	1	1	
GUANTERA	1	1	
CINT. SEGURIDAD	1	1	
CLAXON	1	1	
CODERAS	1	1	
CONSOLA	1	1	
CONTROL A/C	1	1	
DEFROSTER	1	1	
ENCENDEDOR	1	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	1	
LUZ INTERIOR	1	1	
LUZ STOP	1	2	W
MANIJAS	1	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	1	
RELOJ	1	1	
SEGUROS ELECTRICOS	1	1	
TABLERO	1	1	
TAPETES	1	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1	1	
VESTIDURAS	1	1	
VOLANTE	1	1	
VISERAS	1	1	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	1	1	
COFRE	1	1	
CUARTOS DE LUZ	1	1	
DEFENSA DELANTERA	1	1	
FAPOS	1	1	
BALASTRE	1	1	
BULBOS	1	1	
FAPOS DE NIEBLA	1	1	
PAPABRISAS	1	1	
PAFPILLA	1	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	1	
PORTAPLACA	1	1	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	1	1	
BULBOS	1	1	
CAJUELA	1	1	
DEFENSA TRASERA	1	1	
LIMPIADOR	1	1	
MEDALLON	1	1	
PORTAPLACA	1	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	1	



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1	1	
CABLES PASACORRIENTES	1	1	
TAPA CAJUELA	1	1	
HERRAMIENTA	1	1	
GATO	1	1	
LLAVE DE RUEDA	1	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1	1	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	1	1	
SPOILERS	1	1	
FUSIBLES	1	1	
PLACAS	1	1	
RINES	1	2	W
ALARMA	1	2	W
EXTINGUIDOR	1	2	W
ANTENA	1	2	W
PLACA VIN	1	2	W
KILOMETRAJE	1	2	W
CANASTILLA	1	2	W
ADAPTACION	1	2	W

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	1	1	
COMPUTADORA MOTOR	1	1	
ESTEREO	1	1	
LLANTA DE REFACCION	1	1	
BOMBA GASOLINA	1	2	W
LLAVES	1	1	
CATALIZADOR	1	1	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1	1	
COSTADOS	1	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	1	
ESTRIBO	1	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	1	
MOLDURAS	1	1	
PUERTA DELANTERA	1	1	
PUERTA TRASERA	1	1	
SALPICADERA	1	1	
LLANTAS	1	1	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1	1	
VIDRIOS LATERALES	1	1	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1	1	
COSTADOS	1	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	1	
ESTRIBO	1	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	1	
MOLDURAS	1	1	
PUERTA DELANTERA	1	1	
PUERTA TRASERA	1	1	
SALPICADERA	1	1	
LLANTAS	1	1	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1	1	
VIDRIOS LATERALES	1	1	



OBSERVACIONES: *Unidad Inundada*
llantas de Refaccion
puestas.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Edgar Ros</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Edgar Ros</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 376115765	Póliza 895621096E	Inciso / certificado CO1	Número de serie 5HGRU58349M013107
Marca Honda	Submarca HRV	Tipo / cilindraje 2016	Color BCB
Modelo 2016	Fecha del siniestro 07/07/2016	Placa JB3881	Cantidad de placas 02
Acción a: ☒ Seguro ☐ Afectado no	Nombre del interesado Cludia Medina	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				
9.	Parrilla			73.	Control calefacción				
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Facia			75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				Motor				Adicionales	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS: ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV: ☒ Sí ☐ No
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS: ☒ Sí ☐ No	Marca:
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			TAG: ☒ Sí ☐ No	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas				
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio				
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad				
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero				
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero				
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27.	Spoiler			91.	Alfombra				
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho				General				Llantas	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD:	(3/4, 1/2, 1/4)
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD:	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			DI:	
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			TI:	
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			R:	
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No	
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo				Volante				Rines	
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Marca:	
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisqueros			Original ☒ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			Aleación ☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina				
46.	Puerta delantera			110.	Marcha				
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador				
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire				
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador				
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor				
54.	Molduras			118.	Tapón radiador				
Cajuela				Observaciones				Objetos personales	
55.	Alfombra cartón cajuela								
56.	Birlo de seguridad								
57.	Cables pasa corriente								
58.	Extintor								
59.	Gato			Adaptaciones equipo especial					
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrerera								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado Cludia Medina
--	---

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Cludia Medina	Nombre y firma del ajustador que recibe MRS	Razón social de la grúa Grúa DLP	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
--	---	--	--