

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 078432262	Número de póliza: 8556210265	Inciso / Certificado: 001	Placas: UPB5380
Marca: Honda	Submarca: HR-V	Tipo: SUV	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: Alexis Valenzuela Gomez	Claves: RO63	Fotos: si	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 29,270.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Ma del Sagrario Cortes	Celular: 4423773284	Correo electrónico: mscortes13@hotmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Fascia del. 7 Ay B 0 Parilla 0 Co fre 0 Mecánica po. 0 Interon seguridad Conductos y Co Piloto**

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Fascia Tras. 0 Alta tras. dcha**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 18-08-26 Lugar de expedición: El Margen, Oro Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
878432262	8556210265	001	SHFRU5857NM008126
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Honda	HR-V	SUV	2022
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
El Marques	18/08/26	UPB5380	(D) (I) 2
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje
Asegurado ☒ Afectado no ☐	Mo del Sagrado Cortes Cruz	4423773281	89489
			Gasolina ☒ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F
			Correo electrónico
			mscortes_13@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	☒	
2.	Brazos de limpiadores	☒	
3.	Plumas limpiadoras	☒	
4.	Cofre	☒	
5.	Cuartos de luz	☒	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9.	Parrilla	☒	
10.	Emblemas	☒	
11.	Facia	☒	
12.	Molduras	☒	
13.	Rejillas de facia	☒	
14.	Porta placa	☒	
15.	Spoiler	☒	

Trasero

16.	Medallón	☒	
17.	Limpiadores	☒	
18.	Lámpara stop	☒	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20.	Emblema cajuela	☒	
21.	Calaveras (2) ☒	☒	
22.	Reflejes	☒	
23.	Defensa	☒	
24.	Molduras	☒	
25.	Porta placa	☒	
26.	Cámara de reversa	☒	
27.	Spoiler	☒	
28.	Escape	☒	

Lado derecho

29.	Salpicadera	☒	
30.	Cuarto luz lateral	☒	
31.	Espejo lateral	☒	
32.	Cristal alea	☒	
33.	Puerta delantera	☒	
34.	Cristal puerta delantera	☒	
35.	Manija de puerta delantera	☒	
36.	Puerta trasera	☒	
37.	Cristal puerta trasera	☒	
38.	Manija de puerta trasera	☒	
39.	Cristal costado	☒	
40.	Estribo	☒	
41.	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	☒	
43.	Cuarto luz lateral	☒	
44.	Espejo lateral	☒	
45.	Cristal alea	☒	
46.	Puerta delantera	☒	
47.	Cristal puerta delantera	☒	
48.	Manija de puerta delantera	☒	
49.	Puerta trasera	☒	
50.	Cristal puerta trasera	☒	
51.	Manija de puerta trasera	☒	
52.	Cristal costado	☒	
53.	Estribo	☒	
54.	Molduras	☒	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	☒	
56.	Birio de seguridad	☒	
57.	Cables pasa corriente	☒	
58.	Extintidor	☒	
59.	Gato	☒	
60.	Gato hidráulico	☒	
61.	Llave de rueda	☒	
62.	Señales de carretera	☒	
63.	Tapete cubre llanta	☒	
64.	Tapa sombrerera	☒	

Interior

65.	Cielo de toldo	☒	
66.	Luz interior	☒	
67.	Espejo retrovisor	☒	
68.	Viseras	☒	
69.	Tablero	☒	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71.	Botones de estereo	☒	
72.	Control aire acondicionado	☒	
73.	Control calefacción	☒	
74.	Control eléctrico	☒	
75.	Guantera	☒	
76.	Consola	☒	
77.	Porta vasos	☒	
78.	Encendedor	☒	
79.	Cenicero	☒	
80.	Palanca de velocidades	☒	
81.	Perilla palanca	☒	
82.	Botones puerta	☒	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84.	Coderas	☒	
85.	Manijas de puertas (2) ☒	☒	
86.	Bocinas radio	☒	
87.	Cinturones de seguridad	☒	
88.	Banca de asiento trasero	☒	
89.	Respaldo de asiento trasero	☒	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) ☒	☒	
91.	Alfombra	☒	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) ☒	☒	

Motor

93.	Alternador	☒	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96.	Bandas de motor	☒	
97.	Bayoneta aceite dirección	☒	
98.	Bayoneta aceite motor	☒	
99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100.	Bobina	☒	
101.	Bocina de claxon	☒	
102.	Bomba de agua	☒	
103.	Bomba dirección hidráulica	☒	
104.	Boster de frenos	☒	
105.	Cables bujías	☒	
106.	Compresor aire acondicionado	☒	
107.	Depósito de chisqueros	☒	
108.	Distibuidor	☒	
109.	Filtro gasolina	☒	
110.	Marcha	☒	
111.	Motor limpiadores	☒	
112.	Motor ventilador	☒	
113.	Porta filtro de aire	☒	
114.	Radiador	☒	
115.	Sistema de inyección	☒	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117.	Tapón aceite motor	☒	
118.	Tapón radiador	☒	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120.	Canastilla	☒	
121.	Alarma	☒	
122.	Tapón de gasolina	☒	
123.	Herramientas	☒	
124.	Sensor de reversa	☒	
125.	Quemacocos	☒	
126.	Toldo	☒	
127.	Gancho de arrastre	☒	
128.	Tapón gancho de arrastre	☒	
129.	Calcomanía de verificación	☒	
130.	Tapón birlo	☒	
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) ☒	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: Honda	Tarjeta de circulación ☐ Sí ☒ No

Adicionales

Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
DD: Michelin	1/2
TD: 215/55/R17	1/2
DI: Renda	3/4
TI: ¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Marca: Honda	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) ☒
Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4),

Volante	
Marca: Honda	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones	

No dejó ningún objeto de valor en mi vehículo	
---	--

Adaptaciones equipo especial	

12. Molduras	/	76. Consola	/
13. Rejillas de fascia	/	77. Porta vasos	/
14. Porta placa	/	78. Encendedor	/
15. Spoiler	/	79. Cenicero	/

Trasero

16. Medallón	/	82. Botones puerta	/
17. Limpiadores	/	83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
18. Lámpara stop	/	84. Codéras	/
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	85. Manijas de puertas (2) (4)	/
20. Emblema cajuela	/	86. Bocinas radio	/
21. Calaveras (2) (4)	/	87. Cinturones de seguridad	/
22. Reflejantes	/	88. Banca de asiento trasero	/
23. Defensa	/	89. Respaldo de asiento trasero	/
24. Molduras	/	90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (8)	/
25. Porta placa	/	91. Alfombra	/
26. Cámara de reversa	/	92. Tapetes (1) (2) (3) (4) (8)	/
27. Spoiler	/		
28. Escape	/		

Lado derecho

29. Salpicadera	/	93. Alternador	/
30. Cuarto luz lateral	/	94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
31. Espejo lateral	/	95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
32. Cristal aleta	/	96. Bandas de motor	/
33. Puerta delantera	/	97. Bayoneta aceite dirección	/
34. Cristal puerta delantera	/	98. Bayoneta aceite motor	/
35. Manija de puerta delantera	/	99. Bayoneta aceite transmisión	/
36. Puerta trasera	/	100. Bobina	/
37. Cristal puerta trasera	/	101. Bocina de claxon	/
38. Manija de puerta trasera	/	102. Bomba de agua	/
39. Cristal costado	/	103. Bomba dirección hidráulica	/
40. Estribo	/	104. Boster de frenos	/
41. Molduras	/	105. Cables bujías	/

Lado izquierdo

42. Salpicadera	/	106. Compresor aire acondicionado	/
43. Cuarto luz lateral	/	107. Depósito de chisqueteros	/
44. Espejo lateral	/	108. Distribuidor	/
45. Cristal aleta	/	109. Filtro gasolina	/
46. Puerta delantera	/	110. Marcha	/
47. Cristal puerta delantera	/	111. Motor limpiadores	/
48. Manija de puerta delantera	/	112. Motor ventilador	/
49. Puerta trasera	/	113. Porta filtro de aire	/
50. Cristal puerta trasera	/	114. Radiador	/
51. Manija de puerta trasera	/	115. Sistema de inyección	/
52. Cristal costado	/	116. Transmisión (STD) (AUT)	/
53. Estribo	/	117. Tapón aceite motor	/
54. Molduras	/	118. Tapón radiador	/
		119. Tapón depósito líquido de frenos	/

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela	/	120. Canastilla	/
56. Birlo de seguridad	/	121. Alarma	/
57. Cables pasa corriente	/	122. Tapón de gasolina	/
58. Extinguidor	/	123. Herramientas	/
59. Gato	/	124. Sensor de reversa	/
60. Gato hidráulico	/	125. Quemacocos	/
61. Llave de rueda	/	126. Toldo	/
62. Señales de carretera	/	127. Gancho de arrastre	/
63. Tapete cubre llanta	/	128. Tapón gancho de arrastre	/
64. Tapa sombrerera	/	129. Calcomanía de verificación	/
		130. Tapón birlo	/
		131. Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Motor

93. Alternador	/
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96. Bandas de motor	/
97. Bayoneta aceite dirección	/
98. Bayoneta aceite motor	/
99. Bayoneta aceite transmisión	/
100. Bobina	/
101. Bocina de claxon	/
102. Bomba de agua	/
103. Bomba dirección hidráulica	/
104. Boster de frenos	/
105. Cables bujías	/
106. Compresor aire acondicionado	/
107. Depósito de chisqueteros	/
108. Distribuidor	/
109. Filtro gasolina	/
110. Marcha	/
111. Motor limpiadores	/
112. Motor ventilador	/
113. Porta filtro de aire	/
114. Radiador	/
115. Sistema de inyección	/
116. Transmisión (STD) (AUT)	/
117. Tapón aceite motor	/
118. Tapón radiador	/
119. Tapón depósito líquido de frenos	/

General

120. Canastilla	/
121. Alarma	/
122. Tapón de gasolina	/
123. Herramientas	/
124. Sensor de reversa	/
125. Quemacocos	/
126. Toldo	/
127. Gancho de arrastre	/
128. Tapón gancho de arrastre	/
129. Calcomanía de verificación	/
130. Tapón birlo	/
131. Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Auto estéreo

Estéreo ☒ No ☐
¿Funciona? ☒ No ☐
Marca: Honda

Tarjeta de circulación

Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca: _____
TAG ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: Michelin Vida: 1/2
TD: 215/55/R17 Vida: 1/2
DI: Kenada Vida: 3/4
TI: _____
R: _____
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Honda
Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4) 1/2
Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Honda
Original ☒ Especial ☐

Observaciones

No dejó ningún objeto de valor en mi vehículo

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se tralen mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Ma. del Sagario Cortes Cruz
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los documentos originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Ma. del Sagario Cortes Cruz Alexis Velazquez Gomez G.S.J.R. OGISO TAVICH
Nombre y firma del asegurado o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS SIR
FCIRZA

35-AX-6W
INVENTARIO VEHICULO

BBVA- 109656

A0000154

MARCA: HONDA TIPO: HR-V
VIN: 3HGRU5857PM008126 PLACA: 5/P

SINIESTRO: B78H32262
OPERADOR: Celso Javier Esteva
FECHA: 19-08-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2022

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

BOMBA GASOLINA	NO visible
LLAVES	X
CATALIZADOR	X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPÓN DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL V/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA

Juan Carlos Sosa
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Celso Taviel
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

ESIAVA H02-
Juan Carlos Sosa
NOMBRE Y FIRMA