

INVENTARIO VEHICULO OTB 590 AO. 0604

☐ RESGUARDO(CCAO): Teologuam ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Honda</u>	TIPO: <u>HRV</u>
VIN: <u>3AERUS892KMO11448</u>	PLACA: <u>151 PL LPI-085-D</u>
SINIESTRO: <u>B7 6389262</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>3-08-26</u> COLOR: <u>Gris</u>	AÑO: <u>2014</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	X
CABECERAS	X		
CENCEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA MARIO HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA VAEL SANTOS NOMBRE Y FIRMA	RECIBE MARIO HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76389262	Número de póliza: 81662108RS	Inciso / Certificado: 1	Placas: LPE085D
Marca: HONDA	Submarca: HR-V	Tipo: TOURING	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: VICTOR DELA GALVA	Claves: X190	Fotos: X190	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ 7-1-1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: IVAN RICARDO GALVA	Celular: 5543685256	Correo electrónico: lessa11@hotmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de póliza arriba citada, acepto pagar, condicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien este último designe, todos los daños originados por este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 02/08/2026 Lugar de expedición: ECATEPEC
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTOOLIVE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): BUENA VISTA
Número de pase: C O L I V O N 19, cd. Reconso Huamantla	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Mario H. Perez Ruiz Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	376389262	Póliza	81662108RS	Inciso / certificado	1	Número de serie	3HGRUS892KH011448
Marca	HOLDA	Submarca	HR-V	Tipo / cilindraje	4	Modelo	2019
Lugar	CRUCERO	Fecha	08/08/26	Placas	PE 085D	Cantidad de placas	(0) (1) (2)
Atención a:	☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	YUAN PICHARNO GARCIA	Celular	5542685256	Kilometraje	Gasolina
							1/4 1/2 3/4
						Correo electrónico	lessa_11@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	☒	☒	65	Cielo de toldo	☒	☒	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☒	66	Luz interior	☒	☒	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	☒	☒	67	Espejo retrovisor	☒	☒	Observaciones	Marca:
4	Cofre	☒	☒	68	Viseras	☒	☒		
5	Cuartos de luz	☒	☒	69	Tablero	☒	☒		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☒	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☒		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	☒	71	Botones de estereo	☒	☒		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☒	72	Control aire acondicionado	☒	☒		
9	Parrilla	☒	☒	73	Control calefacción	☒	☒		
10	Emblemas	☒	☒	74	Control eléctrico	☒	☒		
11	Facia	☒	☒	75	Guantera	☒	☒		
12	Molduras	☒	☒	76	Consola	☒	☒		
13	Rejillas de facia	☒	☒	77	Porta vasos	☒	☒		
14	Porta placa	☒	☒	78	Encendedor	☒	☒		
15	Spoiler	☒	☒	79	Cenicero	☒	☒		
Trasero								Adicionales	
16	Medallón	☒	☒	80	Palanca de velocidades	☒	☒	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
17	Limpiadores	☒	☒	81	Perilla palanca	☒	☒	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	
18	Lámpara stop	☒	☒	82	Botones puerta	☒	☒	TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☒	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☒		
20	Emblema cajuela	☒	☒	84	Coderas	☒	☒		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☒	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☒		
22	Reflejos	☒	☒	86	Bocinas radio	☒	☒		
23	Defensa	☒	☒	87	Cinturones de seguridad	☒	☒		
24	Molduras	☒	☒	88	Banca de asiento trasero	☒	☒		
25	Porta placa	☒	☒	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☒		
26	Cámara de reversa	☒	☒	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☒		
27	Spoiler	☒	☒	91	Alfombra	☒	☒		
28	Escape	☒	☒	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☒		
Lado derecho								Llantas	
29	Salpicadera	☒	☒	93	Alternador	☒	☒	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
30	Cuarto luz lateral	☒	☒	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☒	DD: ☐ Sí ☐ No ☐	
31	Espejo lateral	☒	☒	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☒	TD: ☐ Sí ☐ No ☐	
32	Cristal aleta	☒	☒	96	Bandas de motor	☒	☒	DI: ☐ Sí ☐ No ☐	
33	Puerta delantera	☒	☒	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☒	TI: ☐ Sí ☐ No ☐	
34	Cristal puerta delantera	☒	☒	98	Bayoneta aceite motor	☒	☒	R: ☐ Sí ☐ No ☐	
35	Manija de puerta delantera	☒	☒	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☒	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
36	Puerta trasera	☒	☒	100	Bobina	☒	☒	DD: Delantera derecha ☐ Sí ☐ No ☐ DI: Delantera izquierda ☐ Sí ☐ No ☐	
37	Cristal puerta trasera	☒	☒	101	Bocina de claxon	☒	☒	TD: Trasera derecha ☐ Sí ☐ No ☐ TI: Trasera izquierda ☐ Sí ☐ No ☐	
38	Manija de puerta trasera	☒	☒	102	Bomba de agua	☒	☒		
39	Cristal costado	☒	☒	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☒		
40	Estribo	☒	☒	104	Boster de frenos	☒	☒		
41	Molduras	☒	☒	105	Cables bujías	☒	☒		
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera	☒	☒	106	Compresor aire acondicionado	☒	☒	Marca: ☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
43	Cuarto luz lateral	☒	☒	107	Depósito de chisgueteros	☒	☒	Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral	☒	☒	108	Distribuidor	☒	☒		
45	Cristal aleta	☒	☒	109	Filtro gasolina	☒	☒		
46	Puerta delantera	☒	☒	110	Marcha	☒	☒		
47	Cristal puerta delantera	☒	☒	111	Motor limpiadores	☒	☒		
48	Manija de puerta delantera	☒	☒	112	Motor ventilador	☒	☒		
49	Puerta trasera	☒	☒	113	Porta filtro de aire	☒	☒		
50	Cristal puerta trasera	☒	☒	114	Radiador	☒	☒		
51	Manija de puerta trasera	☒	☒	115	Sistema de inyección	☒	☒		
52	Cristal costado	☒	☒	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☒		
53	Estribo	☒	☒	117	Tapón aceite motor	☒	☒		
54	Molduras	☒	☒	118	Tapón radiador	☒	☒		
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☒	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☒	Marca: ☒ Original ☐ Especial	
56	Birlo de seguridad	☒	☒	Observaciones					
57	Cables pasa corriente	☒	☒						
58	Extinguidor	☒	☒						
59	Gato	☒	☒						
60	Gato hidráulico	☒	☒						
61	Llave de rueda	☒	☒						
62	Señales de carretera	☒	☒						
63	Tapete cubre llanta	☒	☒						
64	Tapa sombrerera	☒	☒						
General								Objetos personales	
120	Canastilla	☒	☒						
121	Alarma	☒	☒						
122	Tapón de gasolina	☒	☒						
123	Herramientas	☒	☒						
124	Sensor de reversa	☒	☒						
125	Quemacocos	☒	☒						
126	Toldo	☒	☒						
127	Gancho de arrastre	☒	☒						
128	Tapón gancho de arrastre	☒	☒						
129	Calcomanía de verificación	☒	☒						
130	Tapón birlo	☒	☒						
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☒						
Adaptaciones equipo especial									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe