AOCaB0613

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4728

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Kia	TIPO:	LX
VIN:	JNPA24AC5KE190239	PLACA:	510
SINIESTRO:	B0263616H	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	23/10/20	COLOR:	gris
		AÑO:	2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donovhan Alvarez	Javier Lucvano	Donovhan Alvarez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA

Seguros

B0263616 4

Autorización de servicio auto

9BKPN24A CSKE190239.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

3461033670

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B0263616 4	Número de póliza: 81662107	Inciso / Certificado: ZW — 0		Placas: ACH130E
Marca: Rio · KIA ·	Submarca: KIA Q5 LX	Tipo: 5TD	Modelo: 2019	Color: Gris
Nombre del ajustador: Jaime Vent	Claves: Dog	Fotos: Logia Fotos	Aplica deducible: SI ☐ NO ☐	3% V C
Atención a: Asegurado ☐ Afectado N. ___	Nombre del interesado: Celia Jimenez	Celular: Melendez	Correo electrónico: 3461033-70	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto ceder incondicionalmente a favor de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Frente choco delzaken con alm (3) Frente derecho (8) Puerta delantera y trasera derecha con rayon de Lateral.

(2) Parabrisas (6) Puerta delantera derecha (9) Defensa trasera (10) Llanta · Rodan Rin 185/65 R15

Calav (5) Toldo. (11) Cofre (12) Toldo

(13) medallon. (14) Falla Tercer (15) Bolsas de Aire

(16) Daños Mecanicos Suspension Tercer

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad [illegible] declaración del beneficiario [illegible] sobre el contrato del seguro [illegible] tes de ambos, con el fin de [illegible]

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la ~~letra~~
Referencia 2: Deducible

Encontrando de Daños Asalto

Fecha de expedición: 20 Sept-26

Lugar de [illegible] JESUS DIAZ JASSO 20919

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Spray

Domicilio (calle, número, colonia, [illegible], teléfonos): 2da. privada Independencia - [illegible] cp. 20116.

Número de pase: AJUSTADOR

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada [illegible] y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la [illegible]
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Pago de Mano de Obra

4492747399

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales [illegible]

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación indicado o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados)**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "**asunto**" del correo el **número de siniestro**.
En el "**cuerpo**" del correo, coloca tu **número telefónico**.

Centro nacional de atención a client
Asegurados: 800 90 21 300
Afectad: 800 83 62 0
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 ho

REV.09

Información importante al reverso.

FDDO

Escaneado con CamScanner

4 ingreso

Nº 1351

INVENTARIO

10/26 Daños materiales _____ Vehículo No. _____

Usuario (Persona-empresa) Gruas lopez Domicilio victoria

210 Col-Mex encarnacion de diaz Motivo Accidente

Hora _____ Km 107 Carretera Aut. leon - AGS

Tramo _____ Veh. Tipo _____ Marca Kia

Modelo _____ Color Gris

Serie 3KPA24AC5KE190239

Placas ACH130-E Edo AGS Capacidad _____

Cargado _____ No. Económico _____ Clase de Servicio _____

Seguro viajero _____ Prop. Vehículo _____

Domicilio _____

Conductor _____ Domicilio _____

Licencia Tipo _____ Número _____ Edo _____ Vigencia _____

ESTADO EN EL QUE SE RECIBE EL VEHICULO

MOTOR	NO TRAE	BIEN	MAL
-Bandas			
-Bateria			
-Bayoneta			
-Bobina			
-Bomba de inyección			
-Bujias			
-Cables			
-Carburador			
-Compresor A/c			
-Distribuidor			
-Filtro de Aire			
-Inyectores			
-Marcha			
-Purificador de Aire			
-Radiador			
-Radiador A/C			
-Tapón de Aceite			
-Turbo			
-Ventilador			

INTERIOR	NO TRAE	BIEN	MAL
-Asientos			X
-Aparatos		X	
-Bocinas		X	
-Cenicero		X	
-Coderas			X
-Control Calefacción		X	
-Cinturones		X	
-Encendedor	X		
-Espejos Interiores			X
-Luces			X
-Llaves	X		
-Manijas			X
-Estereo			X
-Reloj	X		
-Switch de encendido		X	
-Tablero			X
-Viseras		X	
-Volantes			X
-Tapete		X	

EXTERIOR	NO TRAE	BIEN	MAL
-Antena		X	
-Defensa delantera			X
-Parrila			X
-Faros			X
-Cofre			X
-Parabrisas			X
-Limpiadores			X
-Capacete			X
-Guardafangos izq.			X
-Portezuelas izq.			X
-Cristales			X
-Espejo izq.			X
-Medallon			X
-Cajuela			X
-Luces posteriores			X
-Defensa posterior			X
-Guardafangos der.			X
-Portezuelas der.			X
-Cristales			X
-Espejo der.		X	

Cerrado

OBSERVACIONES: _____

-No. de llantas 4

-Medida 185 65 R1

OPERADOR
NOMBRE Y FIRMA

CONDUCTOR
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIDAD QUE INTERVIENE
NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner