

Tr. Forza
Op. Yael Santos
Or. 20:41

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0580

AOTB
BBUAC579

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>KIA</u>	TIPO: <u>RIO</u>
VIN: <u>3KPA24BC3KE196068</u>	PLACA: <u>Sin Placa</u>
SINIESTRO: <u>B75034660</u>	ASEGURADORA: <u>BBUA</u>
FECHA: <u>31/07/26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO		/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK		/	
VENTILADOR		/	
RADIADOR		/	
RADIADOR DE A/C		/	
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS		/	
GUANTERA	/		
CINT SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS		/	
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR		/	
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ		/	
DEFENSA DELANTERA		/	
FAROS		/	
BALASTRE		/	
BULBOS		/	
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA		/	
PLUMAS LIMPIADORES		/	
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS		/	
BULBOS		/	
CAJUELA		/	
DEFENSA TRASERA		/	
LIMPIADOR		/	
MEDALLON	/		
PORTAPLACA		/	
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		/	
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJUELA		/	
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS		/	
FUSIBLES		/	
PLACAS		/	
RINES		/	
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		/	
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION		/	
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR		/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA		/	
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA		/	
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA Guillermo Narco NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Yael Santos NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Guillermo Narco NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO 21/07/2026		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT 27/07/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
Nº DEL SINIESTRO R75034660		NO. DE SALVAMENTO 2652771493		PLACAS PDP6437		INTERESADO ☒ ASEG ☐ TERC. KIA		MARCA VEHICULO RIO	
MODELO 01/01/20		COLOR BLANCO		VERSION LX		CANTIDAD PLACAS ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		N. PUERTAS 4	
						N. CILINDROS 4		NUM. SERIE 3KPA24BC3KE196068	
Nº DE MOTOR G4FG JE126731		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV. ☒ SI ☐ NO		POLIZA 87562105PW	
								INCISO 00001	
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/C ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☒ TALLER ☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☒ IMPORTADO ☐ AGENCIA									
1- VALOR INDEMNIZADO ☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 160.900.00									
2- DAÑOS * MANO DE OBRA DE HP INICIAL 9373.24 * REPARACIONES DE HP INICIALES 60727.82 * MANO DE OBRA INICIAL 1300 * REPARACIONES MECANICAS INICIALES 41974.6 TOTAL DAÑOS 113.375.66									
3- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.) * TOTAL DE ACLSORIOS FALTANTES 0.00									
4- DEDUCCIONES * MOTOR NO Acreditado 0.00 * TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINALLES ☐ COPIAS ☐ 0.00									
5- DEMERITOS * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 8,045.00 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00									
6- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES 121.420.66									
7- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6) * VALOR DE SALVAMENTO 39,479.34 * VEHICULO DE CIA. ASSEGURADORA 5% 1,973.97 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 37,505.37 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	Julio	Julio	
PAG.	171	Digital	
VALOR	158.200.00	160.900.00	
% DAÑOS	71.67 %	70.46 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE FALLAS DE LA VERSION DEL VEHICULO CUMPLA CON JULGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

Vehículo cuenta con llave y control de alarma. Vehículo no cuenta con batería llanta de refacción gato y llave de rueda. Adicional presenta malas reparaciones anteriores por lo cual se sugiere realizar un demérito del 15% al monto a indemnizar.

NÚMERO DE MOTOR G4FG JE126731			
PLACA VIN 3KPA24BC3KE196068			
PARED DE FUEGO			

COMENTARIOS: FICHA DE QUE EL NÚMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

Mariano Carmona
ATENTAMENTE

MARIANO CARMONA MARAÑON

27 de julio del 2026.
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DEL GADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 875034660	Número de póliza: 87562105FW	Inciso / Certificado: 1	Placas: PD P6437
Marca: Kia	Submarca: Pio	Tipo: Sedan	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Gabriel Lombardo	Claves: X284	Fotos:	Aplica deducible: ☐ SI ☐ No \$
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Van Cruz Mendoza	Celular: 5529064906	Correo electrónico: No tiene

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 21/07/2016 Lugar de expedición: E. H. P.
Firma del ajustador _____	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: _____	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): _____
Número de pase: _____	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza el despache en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para el presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, expresa la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).