

JAEZ J.
20:44
FORZA

AOT. 0563.

AO. 0513

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOWOMAN ☐ TRASLADO(POV):

MARCA: <u>KIA</u>	TIPO: <u>RIO</u>
VIN: <u>3KPA240CSLE3120</u>	PLACA: <u>3/P.</u>
SINIESTRO: <u>074267663</u>	ASEGURADORA: <u>BBA</u>
FECHA: <u>29/07/26</u>	COLOR: <u>AZUL</u>
	AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
ODERAS	X		X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELE. ADORNOS ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		X
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Seguros

Asignación de Taller

Autorización de servicio auto

Solo para Presunto y Pago de Daños

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74167603	Número de póliza: 72EAT30289	Inciso / Certificado: 01	Placas: PZS501C
Marca: KIA	Submarca: RIO	Tipo: Sedán	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: LUCIO PRADO	Claves: XLOS	Fotos: XLOS	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$ 0/A
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N°	Nombre del interesado: EDUARDO MORA MORA MONTES	Celular: 5544852839	Correo electrónico: MIMORE123@HOTMAIL.COM

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:



Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 14/07/26 Lugar de expedición: 14/07/26
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador: 5544852839

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: INGENIERIA AUTOMOTRIZ	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): SEMPERANOS CAYO DE REFORMA
Número de pase: R526063044	1105 ENDO 1861 AMZ 181 LT21 18

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Edmundo Mora Morantes Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Inventario al vehículo dañado automóvil

Número de siniestro B74167663	Póliza	Lugar	Fecha Día 29 Mes 07 Año 2020
Nombre del Interesado ☐ Asegurado Cliente de Casa ☐ Afectado N°		Teléfono	
Marca KIA	Submarca PIC	Tipo	Modelo 2020
No. de serie completo	Placas	Cantidad de placas (0) (1) (2)	Kilometraje
Gasolina		☐ 1 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 100%	

N°	Inventario	Sí	No	N°	Inventario	Sí	No	Inventario
----	------------	----	----	----	------------	----	----	------------

N°	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas		
2	Brazos de Limpiaadores		
3	Puertas Limpiaadoras		
4	Cofre		
5	Cuadros de Luz		
6	Faro Principal (Izq) (Der)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de Niebla (Izq) (Der)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Repillas de Facia		
14	Porta Placa		
15	Spoiler		

N°	Inventario	Sí	No
16	Alternador		
17	Amortiguador Delantero (Izq) (Der)		
18	Amortiguador Trasero (Izq) (Der)		
19	Bandas de Motor		
20	Bayoneta Aceite Dirección		
21	Bayoneta Aceite Motor		
22	Bayoneta Aceite Transmisión		
23	Bobina		
24	Bocina de Claxon		
25	Bomba de Agua		
26	Bomba Dirección Hidráulica		
27	Boster de Frenos		
28	Cables Buías		
29	Compresor Aire Acondicionado		
30	Deposito de Chisqueros		
31	Distribuidor		
32	Filtro Gasolina		
33	Marcha		
34	Motor Limpiaadores		
35	Motor Ventilador		
36	Puerta Filtro de Aire		
37	Radiador		
38	Sistema de Inyección		
39	Transmisión (STD) (AUT)		
40	Tapón Aceite Motor		
41	Tapón Radiador		
42	Tapón Deposito Liquido de Frenos		

N°	Inventario	Sí	No
43	Salpicadera		
44	Cuarto Luz Lateral		
45	Espejo Lateral		
46	Cristal Alela		
47	Puerta Delantera		
48	Cristal Puerta Delantera		
49	Manija de Puerta Delantera		
50	Puerta Trasera		
51	Cristal Puerta Trasera		
52	Manija de Puerta Trasera		
53	Cristal Costado		
54	Estrubo		
55	Molduras		

N°	Inventario	Sí	No
56	Medallon		
57	Limpiaadores		
58	Lámpara Stop		
59	Tapa Cajuela/Quinta Puerta		
60	Emblema Cajuela		
61	Calaveras (2) (4)		
62	Reflejos		
63	Facia		
64	Molduras		
65	Porta Placa		
66	Cámara de Reversa		
67	Spoiler		
68	Escape		

N°	Inventario	Sí	No
69	Alfombra Cortón Cajuela		
70	Birto de Seguridad		
71	Cables Pasa Corriente		
72	Extinguidor		
73	Gato		
74	Gato Hidráulico		
75	Llave de Rueda		
76	Señales de Carretera		
77	Tapete Cubre Llanta		
78	Tapa Sombrerera		

N°	Inventario	Sí	No
79	Salpicadera		
80	Cuarto Luz Lateral		
81	Espejo Lateral		
82	Cristal Alela		
83	Puerta Delantera		
84	Cristal Puerta Delantera		
85	Manija de Puerta Delantera		
86	Puerta Trasera		
87	Cristal Puerta Trasera		
88	Manija de Puerta Trasera		
89	Cristal Costado		
90	Estrubo		
91	Molduras		

N°	Inventario	Sí	No
92	Cielo de Toldo		
93	Luz Interior		
94	Tapa Helicóptero		
95	Vision		
96	Tallero		
97	Suavidad de Encendido/Clav. Stop/Clav. Pausa		
98	Botones de Control		
99	Control Aire Acondicionado		
100	Control Climatización		
101	Control Electrónico		
102	Guarnición		
103	Carpeta		
104	Puerta Varios		
105	Encendedor		
106	Ceniciento		
107	Palanca de Velocidades		
108	Palanca		
109	Botones Puerta		
110	Asiento Delantero (Izq) (Der)		
111	Coderas		
112	Manijas de Puertas (2) (4)		
113	Bocinas Radio		
114	Centros de Seguridad		
115	Rancho de Asiento Trasero		
116	Respaldo de Asiento Trasero		
117	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
118	Alfombra		
119	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

N°	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de Gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de Reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de Arrastre		
128	Tapón Gancho de Arrastre		
129	Calcomanía de Verificación		
130	Tapón Bulto		
131	Tapón Control de Rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros	
Computadora	Batería
¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ()	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ()
Observaciones	Marca
Llaves	Tipo de llaves
Llave de Encendido	Normal ☒ Código de Encendido ()
Funciona () No ()	Carta ()
Cantidat	
Auto Estéreo	Tarjeta de Circulación
Externo: ☒ Sí ☐ No ()	Sí () No ()
Funciona: ☒ Sí ☐ No ()	
Marca	

Adicionales	
Pantalla GPS: ☒ Sí ☐ No ()	Pantalla TV: ☒ Sí ☐ No ()
Tarjeta GPS SD: ☒ Sí ☐ No ()	TAG: ☒ Sí ☐ No ()
Marca	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (4x1/2/14)		
DD: DD Goodyear		
TD: DD Goodyear		
DE: DD Goodyear		
TE: DD Goodyear		
R: DD Goodyear		
¿Funda o Cubierta? ☒ Sí ☐ No ()		
DD: Delantera Derecha	DI: Delantera Izquierda	
TD: Trasera Derecha	TI: Trasera Izquierda	
R: Refacción		

Rines	
Marca:	
☒ Original	☐ Especial No (1) (2) (3) (4)
☒ Aleación	☐ Acero No (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
☒ Original	☐ Especial

Adaptaciones Equipo Especial	

Objetos Personales	
NOTAR SIN SEÑALES DE CALABRES SIN CARPETA DE REVERSA SIN CABLE PARA CALABRES	

Observaciones	
SIN CARPETA DE REVERSA SIN CABLE PARA CALABRES	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberán anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a Seguros BBVA Bancomer S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conforme al Aviso de Privacidad.	
Se solicita recoger sus objetos personales del vehículo incluyendo llaveros para evitar molestias, ya que estos NO serán repuestos en caso de extravío, esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Le pedimos por favor NO retire los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la Compañía Aseguradora.	