

00467

AO. 0199

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Acobayuen

☐ TRASLADO(POV):

MARCA: KIA	TIPO: R10
VIN: 3K PA 24BC6PG569126	PLACA: S/P
SINIESTRO: B68730460	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 16-07-26	COLOR: BCO
	AÑO: 2023

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			M
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			M
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			M

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			M
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			M
LLAVE DE RUEDA			M
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA			M
LLAVES	X		
CATALIZADOR			M

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			M

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Piezas desmontadas,
desperdiciadas, dañadas, piezas
sustas, Daños en motor
Daños múltiples

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 668730460	Número de póliza: 853CS8001W	Inciso / Certificado: 01	Placas: KPL 9652
Marca: KIA	Submarca: HO	Tipo: SP	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: HERBERTO HUEZ	Claves: A027	Fotos: S1	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ELIZABETH ANGELO GARCIA	Celular: 7447018991	Correo electrónico: beth.doc31@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **FRONTAL DEL PALMA Y ALUMINIO**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 31/05/2026 Lugar de expedición: PLAZA CIBOLA MON Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTOSERVICIO CHIAPAS Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): DR JOSE G. PARRIS # 10. COL. CENTRO JUITEPEC TEL 777 5645121

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Elizabeth Angelo Garcia
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados, en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.09

Información importante al reverso.

FDDO-342

Le solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío, esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado por el representante de la compañía aseguradora.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B68730460	Póliza 853C58001W	Inciso / certificado 01	Número de serie 3KPA248C6PES69126
Marca KIA	Submarca RIO	Tipo / cilindrada 4	Modelo 2023
Lugar QUINTANA ROO	Fecha Día 31 Mes 05 Año 26	Placas HCM651	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado ELIZABETH ROYAL GARCIA	Celular 7447018991	Correo electrónico beth.doc30@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12.	Molduras			76.	Consola			Marca:	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero								Adicionales	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
18.	Lampara stop			82.	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☒ No	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20.	Emblema cajuela			84.	Codera				
21.	Calaveras (2)			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio				
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad				
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero				
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero				
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27.	Spoiler			91.	Alfombra				
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Llantas	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			DD: GOODYEAR	Vida
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TD: GOODYEAR	
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DI: GOODYEAR	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			TI: GOODYEAR	
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			R: MAXX	
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo								Rines	
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Marca:	
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueros			☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			☐ Aleación ☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina				
46.	Puerta delantera			110.	Marcha				
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador				
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire				
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador				
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor				
54.	Molduras			118.	Tapón radiador				
Cajuela								Volante	
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos			Marca:	
56.	Birto de seguridad							☒ Original ☐ Especial	
57.	Cables para corriente								
58.	Extintidor								
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrerera								
General								Observaciones	
120.	Canastilla								
121.	Alarma								
122.	Tapón de gasolina								
123.	Herramientas								
124.	Sensor de reversa								
125.	Quemacocos								
126.	Toldo								
127.	Gancho de arrastre								
128.	Tapón gancho de arrastre								
129.	Calcomanía de verificación								
130.	Tapón birto								
131.	Tapón [Centro] de rueda (1) (2) (3) (4)								
								Objetos personales	
								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del justificado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe