

Fr. Forrera
HR 18:30
OP Cristian Santillan

INVENTARIO VEHICULO

AOTB
0530
AO. 0361

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Kia</u>	TIPO: <u>Rio</u>
VIN: <u>3KPA24BG7LE309022</u>	PLACA: <u>SLP</u>
SINIESTRO: <u>B37968966</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>23-2-20</u> COLOR: <u>Grises</u>	AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOQUINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS		☒	
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CORDEROS		☒	
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR		☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ		☒	
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS		☒	
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ	☒		
DEFENSA DELANTERA	☒		
FAROS	☒		
BALASTRE	☒		
BULBOS	☒		
FAROS DE NIEBLA	☒		
PARABRISAS	☒		
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES		☒	
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA		☒	
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE	☒		
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	


	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA	☒		
LLAVES	☒		
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro		Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Marca		Submarca		Tipo / cilindraje		Modelo	
Lugar		Fecha		Placas		Gasolina	
Atención a:		Nombre del interesado		Celular		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero		
1	Parabrisas	
2	Brazos de limpiadores	
3	Plumas limpiadoras	
4	Cofre	
5	Cuartos de luz	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9	Parrilla	
10	Emblemas	
11	Facia	
12	Molduras	
13	Rejillas de facia	
14	Porta placa	
15	Spoiler	

Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores	X	
18	Lámpara stop		X
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela	X	
21	Calaveras (2) (4)	X	
22	Reflejes		
23	Defensa	X	
24	Molduras		
25	Porta placa		X
26	Cámara de reversa		X
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho			
29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo			
42	Salpicadera	X	
43	Cuarto luz lateral	X	
44	Espejo lateral	X	
45	Cristal aleta	X	X
46	Puerta delantera	X	
47	Cristal puerta delantera	X	
48	Manija de puerta delantera	X	
49	Puerta trasera	X	
50	Cristal puerta trasera	X	
51	Manija de puerta trasera	X	
52	Cristal costado		X
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela				
55	Alfombra cartón cajuela		X	
56	Birlo de seguridad			
57	Cables pasa corriente		X	
58	Extintor		X	
59	Gato			
60	Gato hidráulico		X	
61	Llave de rueda			
62	Señales de carretera		X	
63	Tapete cubre llanta			
64	Tapa sombrerera			

Interior			
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estérreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor		
93.	Alternador	X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X
96.	Bandas de motor	X
97.	Bayoneta aceite dirección	X
98.	Bayoneta aceite motor	X
99.	Bayoneta aceite transmisión	X
100.	Bobina	X
101.	Bocina de cláxon	X
102.	Bomba de agua	X
103.	Bomba dirección hidráulica	X
104.	Boster de frenos	X
105.	Cables bujías	X
106.	Compresor aire acondicionado	X
107.	Depósito de chisqueteros	X
108.	Distribuidor	X
109.	Filtro gasolina	X
110.	Marcha	X
111.	Motor limpiadores	X
112.	Motor ventilador	X
113.	Porta filtro de aire	X
114.	Radiador	X
115.	Sistema de inyección	X
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X
117.	Tapón aceite motor	X
118.	Tapón radiador	X
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X

General				
120.	Canastilla			
121.	Alarma			
122.	Tapón de gasolina			
123.	Herramientas			
124.	Sensor de reversa			
125.	Quemacocos			
126.	Toldo			
127.	Gancho de arrastre			
128.	Tapón gancho de arrastre			
129.	Calcomanía de verificación			
130.	Tapón birlo			
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☒ No ☐ Observaciones: _____ _____	Batería ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca: <i>ArcoBst.</i> _____ _____
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad: <i>1</i> _____	Tipo de llaves Normal ☒ <i>Control</i> Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca: <i>exco-sat</i>	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: _____
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS #195/65/14		3/4, 1/2, 1/4
DD: <u>195/65/14 Goodyear GPS</u>		<u>3/4</u>
TD: <u>195/65/14 Goodyear GPS</u>		<u>1/2</u>
DI: <u>195/65/14 Goodyear GPS</u>		<u>1/4</u>
TI: <u>195/65/14 Goodyear GPS</u>		<u>1/4</u>
R: <u>195/65/14 Goodyear GPS</u>		<u>1/4</u>
¿Funda o cubierta? ☒ SI ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines

Marca: _____

☒ Original	☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación	☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Objetos personales

	Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no **serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no **retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero
o interesado que entrega el vehículo

**Nombre y firma del ajustador
que recibe**

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

Seguros

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
04/07/2026				21/07/2026																									
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO																					
B72968966		2652769990		NPE340B		☒ ASEG. ☐ TERC.		KIA																					
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS																					
01/01/20		GRIS PLATA		LX		☐ 0 ☒ 1 ☐ 2		4																					
								4																					
								3KPA24BC7LE309022																					
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA																					
G4FGLE002349				78141		☐ SI ☒ NO.		88562109AD																					
								00001																					
☐ AUSTERO ☐ TIPICO ☒ A/C		☒ STANDARD		☐ RECUP. ROBO		☐ FLOTILLA CIA		☐ FRONTERIZO																					
☐ EQUIPADO ☐ TURBO		☐ ABANDONO		☐ AUTOMATICO		☒ PERDIDA TOTAL		☐ GARANTIA																					
								☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																					
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 166,600.00					<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>11110</td> <td>11110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>170</td> <td>DIGITAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>161,700.00</td> <td>166,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>96.08 %</td> <td>93.26 %</td> <td></td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	11110	11110		PAG.	170	DIGITAL		VALOR	161,700.00	166,600.00		% DAÑOS	96.08 %	93.26 %	
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	11110	11110																											
PAG.	170	DIGITAL																											
VALOR	161,700.00	166,600.00																											
% DAÑOS	96.08 %	93.26 %																											
2.- DAÑOS																													
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL					245																								
* REFACCIONES DE HP INICIALES					0																								
* MANO DE OBRA INICIAL					3500																								
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES					151620.46																								
TOTAL DAÑOS					155,365.46																								
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES					0.00																								
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO					0.00																								
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG INALES ☐ COPIAS ☐					0.00																								
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%					8,330.00																								
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%					0.00																								
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO					163,695.46																								
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO					2,904.54																								
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%					145.23																								
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL					2,759.31																								
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE TALLERES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

SE ANEXA FOTO DE NUMERO DE SERIE Y NUMERO DE MOTOR XXX UNIDAD CUANTA CON LLAVE CONTROL

NUMERO DE MOTOR

G4FGLE002349

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA V.I.N.

Se Anexa Foto 3KPA24BC7LE309022

PARED DE FUEGO

Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL MORALES FLORES

ING NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO. P.T.