

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 11/08/21 Hora 4:00 No. De Reporte A06D0259 No. De siniestro B69495763

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

DBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Kia Tipo Rio Modelo 2018 Color Plata

No. De Serie 3NPA2ABCGJE064907 Placas S/P No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR SI NO

ALTERNADOR		/
BATERIA		/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	NO
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICINADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS		/
STEREO CD		/
BOLSAS DE AIRE		/
CABECERAS	/	
CENICEROS		/
GUANTERA		/
CINT. DE SEGURIDAD	/	/
CODERAS		/
CONSOLA		/
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER		/
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR		/
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR		/
LUZ STOP		/

SI NO

CATALIZADOR	/	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AM/FM		/
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES		/
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS		/
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA	NO	
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA		/
LLANTA DE REFACCIÓN		/
SEÑALES DE CARRETERA		/

LADO DER-IZQ

ALETAS	DN	
COSTADOS	DN	
ESPEJO EXTERIOR		/
ESTRIBO		/
MANIJAS EXTERIORES	DN	
MOLDURAS	DN	
PUERTAS DELANTERAS	DN	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	DN	
TAPONES DE RUEDAS		/
VIDRIOS LATERALES		/

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES		/
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS		/
PARRILLA		/
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES	/	NO
MEDALLON		/
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA		/
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES		/
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA		/
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN		/
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE		/
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

Automoto dañado
gran magnitud

Inundado

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado de crucero

ELABORO

Eduardo Blanco

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Ricardo Torres G

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Eduardo Blanco

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Señal Ricardo Gomez

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B001495763	Número de póliza: 8856210511	Inciso Certificado: 000001	Placas: JTF5271
Marca: Kia	Submarca: Kia	Tipo: Sedan	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Ivan Hernandez	Claves: M82	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ PT
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Margarita Orcanuta	Celular: 755102	Correo electrónico: 9144

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 10 de Agosto 2026 Lugar de expedición: Secretaría de Transparencia Firma del ajustador: Roy Reyes
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. el Petate 31, 45615 Las Pinhas, Tlaxiaco, Jal.
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B69495763	Póliza 8856210541	Inciso / certificado 0000001	Número de serie 3VPA24BC8JE064907
Marca Kia	Submarca Kia	Tipo / cilindraje 41	Modelo 2018
Lugar Secretaría de Trans	Fecha Día 10 Mes 08 Año 2018	Placas JTF5231	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Margarita Argueta Rendón	Correo electrónico ipascual.org@gmail.com	Kilometraje 144

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas		☒	65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores		☒	66	Luz interior			¿Es visible? ☐ No ☒	¿Es visible? ☐ Sí ☒
3	Plumas limpiadoras		☒	67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca
4	Cofre		☒	68	Viseras				
5	Cuartos de luz		☒	69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		☒	70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led		☒	71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		☒	72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla		☒	73	Control calefacción				
10	Emblemas		☒	74	Control eléctrico				
11	Facia		☒	75	Guantera				
12	Molduras		☒	76	Consola				
13	Rejillas de facia		☒	77	Porta vasos				
14	Porta placa		☒	78	Encendedor				
15	Spoiler		☒	79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de cambios				
16	Medallón		☒	81	Perilla palanca				
17	Limpiadores		☒	82	Botones puertas				
18	Lámpara stop		☒	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19	Tapa cajuela / quita puerta		☒	84	Coderas				
20	Emblema cajuela		☒	85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)		☒	86	Bocinas				
22	Reflejos		☒	87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa		☒	88	Bandas de asientos traseros				
24	Molduras		☒	89	Revolvo de asiento trasero				
25	Porta placa		☒	90	Cables de freno (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa		☒	91	Alfombra				
27	Spoiler		☒	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape		☒	Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador			Pantalla GPS	Pantalla TV
29	Salpicadera		☒	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			☐ No ☒	☐ No ☒
30	Cuarto luz lateral		☒	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD	Tarjeta de circulación
31	Espejo lateral		☒	96	Bandas de motor			☐ No ☒	☐ No ☒
32	Cristal aleta		☒	97	Bayoneta aceite dirección			TAG	
33	Puerta delantera		☒	98	Bayoneta aceite motor				
34	Cristal puerta delantera		☒	99	Bayoneta aceite transmisión				
35	Manija de puerta delantera		☒	100	Bobina				
36	Puerta trasera		☒	101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera		☒	102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera		☒	103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado		☒	104	Boster de frenos				
40	Estribo		☒	105	Cables bujías				
41	Molduras		☒	106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chispas				
42	Salpicadera		☒	108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral		☒	109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral		☒	110	Marcha				
45	Cristal aleta		☒	111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera		☒	112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera		☒	113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera		☒	114	Radiador				
49	Puerta trasera		☒	115	Schema de inyección				
50	Cristal puerta trasera		☒	116	Tranmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera		☒	117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado		☒	118	Tapón radiador				
53	Estribo		☒	119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras		☒	General				Rines	
Cajuela				120	Canastilla			Marca:	
55	Alfombra cartón cajuela		☒	121	Alarma			Original	Especial
56	Birlo de seguridad		☒	122	Tapón de gasolina			No. (1) (2) (3) (4)	
57	Cables pasa corriente		☒	123	Herramientas			Aleación	Acero
58	Filtro de aceite		☒	124	Sensor de reversa			No. (1) (2) (3) (4)	
59	Óleo		☒	125	Quemacocos				
60	Botón de arranque		☒	126	Toldo				
61	Botón de freno		☒	127	Gancho de arrastre				
62	Botón de aceleración		☒	128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta		☒	129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera		☒	130	Tapón birlo				
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe