

GRUAS

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 106423

AOTEO-30229

MARCA: Kia
VIN: 3KPA24BCXPE572076

TIPO: Pio
PLACA: SIP

SINIESTRO: 1367861960
OPERADOR: Alexis Martinez
FECHA: 13 Junio 2026
COLOR: Azul AÑO: 2023

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

<p>ELABORA</p>  <p>Miguel López NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ENTREGA</p> <hr/> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>RECIBE</p>  <p>Miguel López NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	--

opejs
seguros

Valuación de Pérdida Total **18 ROSA**

No. DE SINIESTRO 25/05/2026		FECHA INGRESO CVI 25/05/2026		FECHA DETERMINADO PT 27/05/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
No. DE SINIESTRO B67861960		NO. DE SALVAMENTO 2652549990		PLACAS LSV384A		INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC. KIA		MARCA VEHICULO RIO	
MODELO 01/01/20	COLOR AZUL	VERSION L	CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		N. PUERTAS 5	N. CILINDROS 4	NUM. SERIE 3KPA24BCXPE572076		
No. DE MOTOR G4FGPE020680		REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		POLIZA 865C380708	
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC		<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO		<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO		<input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER		<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO	
<input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL		<input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA					

1.- VALOR INDEMNIZADO
 EBC CONVENIO AUTOMETRICA 188.400.00

2.- DAÑOS

* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	10585.83
* REFACCIONES DE HP INICIALES	83630.9
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	2800
TOTAL DAÑOS	97.016.73

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)
 * TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00

4.- DEDUCCIONES
 * MOTOR NO ACREDITADO 0.00
 * TENENCIAS ORIGINALES COPIAS 0.00

5.- DEMERITOS
 * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 9,420.00
 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES
 * DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 106.436.73

7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)
 * VALOR DE SALVAMENTO 81.963.27
 * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 4.098.16
 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 77.865.11
 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	169	1707741	
VALOR	188.400.00	180.500.00	
% DAÑOS	51.50 %	53.75 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR
G4FGPE020680

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA V.I.N.
3KPA24BCXPE572076

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

 CARLOS VILLA GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

 NOE DELGADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.