

MARCA: Kia TIPO: hio
 VIN: 3KPA34AC2MC414907 PLACA: 51P

SINIESTRO: B66209469
 OPERADOR: Edwin
 FECHA: 18-6-26
 COLOR: hoja AÑO: 2021

AOTB-0268

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTA DE REFACCIÓN			<input checked="" type="checkbox"/>

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON			<input checked="" type="checkbox"/>
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDAS MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA FRENOS			<input checked="" type="checkbox"/>
CABLES BUJIAS			<input checked="" type="checkbox"/>
BOBINA			<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICIONADO			<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDIDO ELECTRONICO			<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR			<input checked="" type="checkbox"/>
MARCHA			<input checked="" type="checkbox"/>
MONOBLOCK			<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR DE A/C			<input checked="" type="checkbox"/>
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO CARGADOR			<input checked="" type="checkbox"/>

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES PASACORRIENTERAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
HERRAMIENTA		<input checked="" type="checkbox"/>	
GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVE DE RUEDA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SEÑALES DE CARRETERA		<input checked="" type="checkbox"/>	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
COFRE			<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ			<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DELANTERA			<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BALASTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS DE NIEBLA		<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLUMAS LIMPIADORES		<input checked="" type="checkbox"/>	
PORTAPLACA		<input checked="" type="checkbox"/>	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA TRASERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		<input checked="" type="checkbox"/>	
SPOILERS		<input checked="" type="checkbox"/>	
FUSIBLES			<input checked="" type="checkbox"/>
PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
RINES			<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA			<input checked="" type="checkbox"/>
EXTINGUIDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CANASTILLA		<input checked="" type="checkbox"/>	
ADAPTACION		<input checked="" type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA DELANTERA			<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTA TRASERA			<input checked="" type="checkbox"/>
SALPICADERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOCINAS			<input checked="" type="checkbox"/>
BOLSA DE AIRE			<input checked="" type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENICEROS		<input checked="" type="checkbox"/>	
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CINT. SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON			<input checked="" type="checkbox"/>
CODERAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL A/C			<input checked="" type="checkbox"/>
DEFROSTER			<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJO RETROVISOR			<input checked="" type="checkbox"/>
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LUZ INTERIOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES			<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ		<input checked="" type="checkbox"/>	
SEGUROS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEVADORES ELECTRICOS			<input checked="" type="checkbox"/>
VESTIDURAS			<input checked="" type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub Inflation TRASLADO(PROV): _____

AOTB00233

MARCA: <u>Ria</u>	TIPO: <u>mpo</u>
VIN: <u>3KPA34AC2MC414901</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>066209469</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>17-06-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2021</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REPARACION			NU
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUOLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			NU
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUOLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUOLA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Adrian Guzman</u> Adrian Guzman NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Kevin Solas</u> Kevin Solas NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adrian Guzman</u> Adrian Guzman NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B66209469	Número de póliza: 801C5800PI	Inciso / Certificado: 01	Placas: PBJ5492
Marca: VW	Submarca: Nio	Tipo: 4cl	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Ernesto M7	Claves: X233	Fotos: X233	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ SI
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Antonio Bermudez	Celular: 5573604020	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17/05/25 Lugar de expedición: Arcapotalco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Oliva La Peñas, Pinar del Río, Pinar del Río
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p align="center">Nombre y firma del interesado</p> <p align="center">Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p align="center">Indemnización de daños</p> <p align="center">Nombre y firma del interesado</p>	<p align="center">Asignación de taller</p> <p align="center">Nombre y firma del interesado</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 366209464	Póliza BBICS@0017	Inciso / certificado 01	Número de serie 13K0931ACME414907
Marca Kia	Submarca Rio	Tipo / cilindraje 4 cil	Modelo 2011
Lugar Acapulco	Fecha 7/10/10	Placa PBS 4921	Cantidad de placas 01
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Roberto Luján (1100)	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estéreo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapa cajuela / quinta puerta	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/
21.	Calaveras (2) (4)	/	/
22.	Reflejos	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Bandas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de claxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujías	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chisgueteros	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (SD) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

Adicionales Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: Blackhawk 195/65/14 1/2 TD: Applus 195/65/14 1/2 DI: Blackhawk 195/65/14 1/2 TI: Applus 195/65/14 1/2 R: ¿Funda o cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

Rines Marca: K19 Original Especial No. (1) (2) (3) (4) Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/
56.	Birlo de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extintuidor	/	/
59.	Gato	/	/
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera	/	/
63.	Tapete cubre llanta	/	/
64.	Tapa sombrerera	/	/

Volante Marca: K19 Original Especial

Observaciones Molduras interiores en cajuela

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Tengo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**