AOMB-00045

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2607

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Kia TIPO: Pic
VIN: 3KPA34K4JE022000 PLACA: SIP
SINIESTRO: 625 61661 ASEGURADORA:
FECHA: 25-03-26 COLOR: Negro AÑO: 2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR	✓		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS		X	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA	✓		
HERRAMIENTA	✓		
GATO	✓		
LLAVE DE RUEDA	✓		
SEÑALES DE CARRETERA	✓		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES	✓		
PLACAS		✓	
RINES	✓		
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA		✓	
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA	✓		
ADAPTACION	✓		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓		
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Mte	Helena Ruiz Zam	Alejandro Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2607

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	TIPO:
VIN:	PLACA:
SINIESTRO:	ASEGURADORA:
FECHA: COLOR:	AÑO:

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJHUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B325616 61	Póliza: 3636210 T5P	Inciso / certificado:	Número de serie: 3KPA34AC4JE022880
Marca: Kia	Submarca: RIO	Tipo / cilindraje:	Modelo: 2018
Color: NEGRO	Lugar: Manclova	Fecha: Día / Mes / Año	Placas: FFD0180
Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F	Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no.
Nombre del interesado: WENDY LETICIA AVILA	Celular:	Correo electrónico:	

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa	✓	
15	Spoiler	✓	

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores		✓
18	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / guita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	✓	
25	Porta placa	✓	
26	Cámara de reversa	✓	
27	Spoiler	✓	
28	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera Dañado	✓	
30	Cuarto luz lateral	✓	
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera Dañado	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela		✓
56	Birlo de seguridad	✓	
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato	✓	
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de ruedas	✓	
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta	✓	
64	Tapa sombrerera		✓

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos		✓
78	Encendedor		✓
79	Cenicero		✓
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador Dañado	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		✓
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa		✓
125	Quemacocos		✓
126	Tubo	✓	
127	Tapón de arrastre		✓
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Computadora de inyección		✓
130	Control bolsa de aire		✓

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: 5'	
TD: 5'	
DI: 5'	
TI: 5'	
R: 5'0	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
Original | Especial

Observaciones
Bolsas de aire Dañadas

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encu

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México** México, para que se traten mis datos personales y f

e y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del ve travío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según correspond iedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en abs**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

re y firma d que recibe

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner