

00581

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0584

☒ RESGUARDO(CCAO): Leopoldo y con ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: KIA	TIPO: RIO
VIN: 3KDA34AC4NE500253	PLACA: A17-BMX
SINIESTRO: B2613 9660	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 01/08/26	COLOR: ROJO AÑO: 2022

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		N	

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		N	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS		N	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL SI NO DAÑO



OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CAVASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Daño a la pintura
por los con rayados

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGURIDAD ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELECTRICOS ELECTRICOS	X		
VISTORIAS		X	
VIDRIO	X		
VIDRIOS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B26139660	Número de póliza: 897CS800CS	Inciso / Certificado:	Placas: A17BMX
Marca: Kia	Submarca: Nio	Tipo: Sedan	Modelo: 22
Nombre del ajustador: Vicente Aguilar Amador	Claves: X10	Fotos: X10	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5.000.000
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Rubio Miguel Ballinas Ramirez	Celular: 567527582	Correo electrónico: nohlomysballinas@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente los daños de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1. Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2. Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar compensar los daños de su vehículo. Toda la documentación al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 31-07-2026 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Pacifico Número de pase: 2026068369	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Col. Los Reyes 5556179613 Auto Pacifico 279

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.

El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Rubio Miguel Ballinas Ramirez Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloque su número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Se solicitan recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Se pedimos por favor no retire los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV06

FDDO-346

olivo 19 Cal Recursos Hidráulicos
Venera Vista

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Kilometraje		Gasolina E 1/4 1/2 3/4 f	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario		
Delantero				Interior				Otros		
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería	
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? Si ☐ No ☐	¿Es visible? Si ☐ No ☐	
3	Plumas limpiadoras			67	Especio retrovisor			Observaciones	Marca:	
4	Cofre			68	Vitreras					
5	Cuartos de luz			69	Tablero					
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)					
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo					
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado					
9	Parrilla			73	Control calefacción					
10	Emblemas			74	Control eléctrico					
11	Facia			75	Guantera					
12	Molduras			76	Consola					
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos					
14	Porta placa			78	Encendedor					
15	Spoiler			79	Cenicero					
Trasero				Motor				Adicionales		
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS: Si ☐ No ☐	Pantalla TV: Si ☐ No ☐	
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD: Si ☐ No ☐	Marca:	
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG: Si ☐ No ☐		
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)					
20	Emblema cajuela			84	Coderas					
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)					
22	Reflejos			86	Bocinas radio					
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad					
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero					
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero					
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)					
27	Spoiler			91	Alfombra					
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)					
Lado derecho				General				Llantas		
29	Salpicadera			93	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)		
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Delantero derecha	DT: Delantero izquierda	
31	Especio lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: Trasera derecha	TT: Trasera izquierda	
32	Cristal alata			96	Bandas de motor					
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección					
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor					
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión					
36	Puerta trasera			100	Bobina					
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon					
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua					
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica					
40	Estrubo			104	Boster de frenos					
41	Molduras			105	Cables bujías					
Lado izquierdo				Observaciones				Rines		
42	Salpicadera							Marca:		
43	Cuarto luz lateral							Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44	Especio lateral							Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45	Cristal alata									
46	Puerta delantera			Volante						
47	Cristal puerta delantera			Marca:						
48	Manija de puerta delantera			Original				Especial		
49	Puerta trasera			Observaciones						
50	Cristal puerta trasera									
51	Manija de puerta trasera									
52	Cristal costado									
53	Estrubo									
54	Molduras			Objetos personales						
Cajuela				Adaptaciones equipo especial						
55	Alfombra cartón cajuela									
56	Birto de seguridad									
57	Cables para corriente									
58	Extintidor									
59	Gato									
60	Gato hidráulico									
61	Llave de rueda									
62	Señales de carretera									
63	Tapete cubre llanta									
64	Tapa sombrerera									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe