

AO1 B.0033
INVENTARIO VEHICULO

F. 106552

GRUAS
ECORRZA

MARCA: KIA
VIN: 3KPA324AC4NB04190
TIPO: R10
PLACA: N/1A

SINIESTRO: 1363069860
OPERADOR: F. J. J. J.
FECHA: 21-04-2026
COLOR: Blanca AÑO: 2022

G. TORRES

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

AO1B0033

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACELITE MOTOR			
CLAYON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FREOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOB.VA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR			X
MARCHA			
MONCLOOK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AG	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACELITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA	X		

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTA PLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL


	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VINI	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		
DOCUMENTOS			X

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: 13 puntos de golpe en el lado derecho de la carrocería.

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL V/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVAADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Orlando Alexu</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Heb Telleren TRASLADO(PROV): _____

ACTB0017

MARCA:	<u>KIA</u>	TIPO:	<u>R10</u>
VNI:	<u>3KPA34ACYNES04478</u>	ASEGURADORA:	<u>*</u>
SINIESTRO:	<u>B63067868</u>	AÑO:	
FECHA:	<u>17-04-16</u>	COLOR:	

	SI	NO	DANO
BATERIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBUSTIBLE MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEREO		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTA DE RESERVA		<input checked="" type="checkbox"/>	
BOMBA GASOLINA		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVES		<input checked="" type="checkbox"/>	
CATALIZADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DANO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
CORRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUARTOS DE LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BALASTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA		<input checked="" type="checkbox"/>	
PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA		<input checked="" type="checkbox"/>	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DANO
ALETAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANILAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

MOTOR	SI	NO	DANO
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDAS MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA FRENSO	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES BULBAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEPOSITO LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDIDO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCA	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONOBLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR DE A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		

PARTE TRASERA	SI	NO	DANO
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIMPIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DANO
ALETAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANILAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

CAJUELA	SI	NO	DANO
AUTOMERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES PASAPORRIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>		
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SENALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>		



GENERAL	SI	NO	DANO
OBJETOS PERSONALES		<input checked="" type="checkbox"/>	
SPOILERS		<input checked="" type="checkbox"/>	
FUSIBLES		<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
RINES		<input checked="" type="checkbox"/>	
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ADAPTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES: balsad aire vehi

fade

INTERIOR	SI	NO	DANO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOJ SA DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
GENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
GUANTEA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CINT SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
COXERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL AC	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANILAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
SEGIUROS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEWADORES ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		

ELABORAR	ENTREAR	RECIBIR
<u>Jesse Goffmann J</u>	<u>Eda van</u>	<u>Jesse Goffmann J</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 066600, CDMX, recabamos tus datos personales, con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con la establecida en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A de C.V, Grupo Financiero BBVA México.

Este pase yence 30 días después de su fecha de expedición.


Datos del siniestro		Número de siniestro: 0036210005		Vehículo / Certificado: 17-4-26 CDMX	
Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:	
	BBVA	V10	2022	Blanco	
Nombre del ajustador:	Peritos:	Fotos:	Celular:	Aplica reducci. Pre: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$1.500.000	
Alfonso	Alfonso	Alfonso	22222222	Correo electrónico: alfonso@bbva.com	
Atección a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Responsable asegurado:	Celular:	Correo electrónico:		
	Miguel	Miguel	miguel@bbva.com		

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza anexa, para el pago de la indemnización por siniestro se requiere que el asegurado cumpla con las condiciones de la póliza y que haya sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada, el beneficiario o los representantes de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan, para el pago de la indemnización por siniestro.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **DAÑOS MECÁNICOS, INTERIORES DE VEHÍCULO Y BASTIDORES.** **DAÑOS MECÁNICOS, INTERIORES DE VEHÍCULO Y BASTIDORES.** **DAÑOS MECÁNICOS, INTERIORES DE VEHÍCULO Y BASTIDORES.**



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible	Fecha de expedición:
Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	17-4-26 CDMX
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	Lugar de expedición:
Nombre del taller: DOMINGO GALLE	CDMX
Nombre y firma del interesado: Miguel Ángel Hernández Hernández	Nombre y firma del ajustador:
	Miguel Ángel Hernández Hernández

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a la entidad responsable de la reparación del vehículo el costo de los trabajos de reparación y el costo de los materiales. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de las relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños	Asignación de taller
Nombre y firma del interesado: Miguel Ángel Hernández Hernández	Nombre y firma del interesado: _____
Nombre y firma del interesado: Miguel Ángel Hernández Hernández	Nombre y firma del interesado: _____

?Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Elaborado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro: 0056210215-1 Inscrito / certificado: 31602714641550490
 Marca: BMW Poliza: 110 26 Tipo / cilindro: 4 Modelo: 2002 Número de serie: 5545522029
 Lugar: Comt Submarca: BMW Fecha: 19/07/2019 Hora: 10:26 Tipo de combustible: Gasolina E: 1/4 1/2 3/4 F
 Atención a: Asegurado Afectado no asegurado
 Nombre y firma del asegurado: Miguel Ángel Ramírez Ramírez Celular: 5545522029

No. Inventario **Sí No** **No. Inventario** **Sí No** **No. Inventario** **Sí No**

Delantero

1.	Parabrisas	/
2.	Brazos de limpiadores	/
3.	Plumas limpiadores	/
4.	Cofre	/
5.	Cuartos de luz	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input checked="" type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/
8.	Faro de niebla (izquierda) (derecho)	/
9.	Parilla	/
10.	Emblemas	/
11.	Facia	/
12.	Molduras	/
13.	Repillas de facia	/
14.	Porta placa	/
15.	Spoiler	/

Trasero

16.	Medallón	/
17.	Limpiadores	/
18.	Lampara stop	/
19.	Tapa calajeta / quita puerta	/
20.	Emblema calajeta	/
21.	Calaveras (2) (4)	/
22.	Relejes	/
23.	Defensa	/
24.	Molduras	/
25.	Porta placa	/
26.	Cámara de reversa	/
27.	Spoiler	/
28.	Escape	/

Lado derecho

29.	Sablicadera	/
30.	Cuarto luz lateral	/
31.	Espejo lateral	/
32.	Cristal aleta	/
33.	Puerta delantera	/
34.	Cristal puerta delantera	/
35.	Manija de puerta delantera	/
36.	Puerta trasera	/
37.	Cristal puerta trasera	/
38.	Manija de puerta trasera	/
39.	Cristal costado	/
40.	Estribo	/
41.	Molduras	/

Lado izquierdo

42.	Sablicadera	/
43.	Cuarto luz lateral	/
44.	Espejo lateral	/
45.	Cristal aleta	/
46.	Puerta delantera	/
47.	Cristal puerta delantera	/
48.	Manija de puerta delantera	/
49.	Puerta trasera	/
50.	Cristal puerta trasera	/
51.	Manija de puerta trasera	/
52.	Cristal costado	/
53.	Estribo	/
54.	Molduras	/

Cajuela

55.	Alfombra carton cajuela	/
56.	Birto de seguridad	/
57.	Cables pasa corriente	/
58.	Extintor	/
59.	Gato	/
60.	Gato hidráulico	/
61.	Llave de rueda	/
62.	Señales de carretera	/
63.	Tapeete cubre llanta	/
64.	Tzapa sombrerera	/

Interior

65.	Cielo de todo	/
66.	Luz interior	/
67.	Espejo retrovisor	/
68.	Vieras	/
69.	Tablero	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71.	Botones de estero	/
72.	Control aire acondicionado	/
73.	Control calefacción	/
74.	Control eléctrico	/
75.	Guantería	/
76.	Consola	/
77.	Porta vasos	/
78.	Encendedor	/
79.	Cenicero	/
80.	Palanca de velocidades	/
81.	Perilla palanca	/
82.	Botones puerta	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84.	Condiaras	/
85.	Manijas de puertas (2)	/
86.	Bocinas radio	/
87.	Cinturones de seguridad	/
88.	Barca de asiento trasero	/
89.	Respaldo de asiento tras	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	/
91.	Alfombra	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Motor

93.	Alternador	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96.	Bandas de motor	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/
98.	Bayoneta aceite motor	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/
100.	Bobina	/
101.	Bocina de claxon	/
102.	Bomba de agua	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/
104.	Boster de freno	/
105.	Cables bujías	/
106.	Compresor aire acondicionado	/
107.	Depósito de chispas	/
108.	Distribuidor	/
109.	Filtro aceite	/
110.	Filtro de agua	/
111.	Filtro de aceite	/
112.	Mód. Ventilador	/
113.	Porta filtro de aire	/
114.	Radiador	/
115.	Sistema de inyección	/
116.	Transmisión (STD) (AV)	/
117.	Tapón aceite motor	/
118.	Tapón radiador	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/

General

120.	Carastilla	/
121.	Alarma	/
122.	Tapón de gasolina	/
123.	Herramientas	/
124.	Sensor de reversa	/
125.	Quemacocos	/
126.	Todo	/
127.	Gancho de arrastre	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/
129.	Calcomanía de verificación	/
130.	Tapón llanta	/
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Otros

Computadora ¿Es compatible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Objetivo: <u>GPS</u>	Batería ¿Es compatible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Objetivo: <u>GPS</u>
Llaves Llave de encendido: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: <u>2</u>	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estero Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <u>BMW</u>	Tarjeta de circulación <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla 3" Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: BMW
 TAG Sí No

Llantas *Vida*

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/55/14 (34/72 1/4)
 DD: 4 112 WDR
 DI: 112
 TI: WDR
 R: 112
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DI: Delantera izquierda R: Derecha
 TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: BMW
 Especial
 Acero No. (1) (2) (3) (4)
 No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: BMW
 Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.
 Nombre y firma del interesado: Miguel Ángel Ramírez Ramírez

Solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para el momento que se realice el levantamiento de la unidad ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, si un correspondiente. Te pedimos por favor proporcionar al estibador originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.
 Nombre y firma del asegurado: Miguel Ángel Ramírez Ramírez
 Nombre y firma del ajustador: Jorge Remi
 Razón social de la guía: Rayon
 Nombre y firma del operador: Jorge Remi
 d. guía que recibe