BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B87606769	8B4C58033E	001	UKL 744K

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
KIA	Río	HB	2020	Gris/Azul

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Alexis Velazquez Gomez	R063	si	☒ Sí ☐ No $ 9,165.00

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☒ Asegurado ☐ Afectado N° ___	Lazaro Zubieta Otero	4425879574	mertaalo73@gmail.com

IMPORTANTE (5) Radiador (6) Faro dcho (7) Salp. dcha (8) Faro Neblina (9) Mecánica por colisión (10) Salp dcha

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: (1) Fascia del. (2) Parrilla (3) Cofre (4) Marco Rad.

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: (1) Fascia Trasera

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 29-10-20
Lugar de expedición: Querétaro, Qro

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Auto Online	Villa Apaseo El Alto #300 Apaseo El Alto
Número de pase	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

ANTONIO ALONSO
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

ANTONIO ALONSO
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 81 000 Afectados: 800 00 00 000

(1) Lodera del. de la (2) Bolsas de Aire Laterales (3) Faro izq. (4) Salp. izq. (5) Cinturon seguridad (6) Bolsa Aire Asiento (copiloto

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B8760676 9	8B4C58033E	001	3KPA35AC3LE273107

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
KIA	Río	HB	2020	Azul / Gris

Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
Querétaro	Día 29 Mes 10 Año 26	UKL744K	(0) (1) (2)	S/D	1/4 1/2 3/4 E F

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
(Asegurado) ☐ Afectado no.	Lazaro Cubieta Otero	9425879574	martoolo73@gmail.com

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: (Halógeno) ☐ Xenón ☐ Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa		/
15.	Spoiler		/

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (1)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa		/
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler		/
28.	Escape	/	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado		/
40.	Estribo	/	
41.	Molduras		/

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras		/

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birlo de seguridad	/	
57.	Cables pasa corriente		/
58.	Extinguidor		/
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera		/
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera	/	

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor		/
79.	Cenicero		/
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca		/
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero		/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (3)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

Colisión por cerrado

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		/
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas		/
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Quemacocos		/
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre	/	
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birlo		/
131.	Tapón ☐ Centro (de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No (✓)
Observaciones: S/D

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No (✓)
Marca: S/D

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? (Sí) No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido (✓)
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo (Sí) No ☐
¿Funciona? (Sí) No ☐
Marca: KIA

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No (✓)

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: Joy Road 185/60 R15 1/4
TD: Rueda 185/60 R15 1/4
DI: Joy Road 185/60 R15 1/4
TI: Tornel 185/60 R15 1/4
R: Maxxis
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha · DI: Delantera izquierda · R: Refacción
TD: Trasera derecha · TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: KIA
Original / Especial
Aleación / Acero
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: KIA
Original / Especial

Observaciones

Objetos personales
No dejo ningun Objeto personal

Adaptaciones equipo especial

22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25.	Porta placa		✓
26.	Cámara de reversa	✓	
27.	Spoiler		✓
28.	Escape	✓	

Lado derecho

29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado		✓
40.	Estribo	✓	
41.	Molduras		✓

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado		✓
53.	Estribo	✓	
54.	Molduras		✓

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad	✓	
57.	Cables pasa corriente		✓
58.	Extinguidor		✓
59.	Gato	✓	
60.	Gato hidráulico		✓
61.	Llave de rueda	✓	
62.	Señales de carretera		✓
63.	Tapete cubre llanta	✓	
64.	Tapa sombrerera	✓	

88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		✓
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		✓
124.	Sensor de reversa	✓	
125.	Quemacocos		✓
126.	Toldo	✓	
127.	Gancho de arrastre	✓	
128.	Tapón gancho de arrastre	✓	
129.	Calcomanía de verificación	✓	
130.	Tapón birlo		✓
131.	Tapón ☐ Centro (5) de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Jay Road 185/60 R15	1/4
TD: Renda 185/60 R15	1/4
DI: Jay Road 185/60 R15	1/4
TI: Fornel 185/60 R15	1/4
R: Maxxis	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: KIA

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: KIA

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

No deso ningun objeto personal

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

ANTONIO ALONSO
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables. Según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

ANTONIO ALONSO	Alexis Velazquez Ramirez	Gruas mejia	Adrian Ibarra
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	**Nombre y firma del ajustador que recibe**	**Razón social de la grúa**	**Nombre y firma del operador de grúa que recibe**

REV.06

FDDO-346

GRUAS FORZA

grua: Mejia

Placa!

INVENTARIO VEHICULO

Aeq: 00781

F. 109931 BBVA

SINIESTRO: B876067669
OPERADOR: Adrian Ibarra
FECHA: 29/10/26
COLOR: Azul AÑO: 2020

MARCA: Kia TIPO: Rio
VIN: 3KPA35AC3LE273107 PLACA: UKL744-A

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X	No	Visible.
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

No Visible. No Visible. No Visible.

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		1X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		No Visible.
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		











OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Vargas	Adrian Ibarra	Fernando Vargas
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA