

AOTB
0573

AO. 0565

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	<u>KIA</u>	TIPO:	<u>K3</u>
VIN:	<u>3KPF44A0RE01807</u>	PLACA:	<u>20</u>
SINIESTRO:	<u>B722 8165</u>	ASEGURADORA:	<u>B3VA</u>
FECHA:	<u>31-7-26</u>	COLOR:	<u>negro</u>
		AÑO:	<u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		


	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B-77288161	Número de póliza: 8566210M9F	Inciso / Certificado: 01	Placas: MPT968A
Marca: KIA	Submarca: K3	Tipo: SEDAN	Modelo: 2014
Nombre del ajustador: Jorge Ramirez	Claves: X101	Fotos: X157	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5/VC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado	Nombre del interesado: Ra Jorge Ramirez Concha	Celular: 001814708349	Correo electrónico: ramirez-jorge1968@adk.com

IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, se pagará incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 29/6/2016 CDMX Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: KIA IXTAPALUCA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): AV CUAUHTEMOC 1415 COL NOROCCIDENTE DE SANTA BARBARA CDMX 5502119900
Número de póliza: 2026057957	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de Servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: [Firma]
--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

Número de siniestro B-17288165		Póliza 3565710109F		Inciso / certificado 01		Número de serie 35K1C14AACR101C801	
Marca KIA		Submarca K3		Tipo / cilindraje 3.000		Modelo 2024	
Lugar CONIX		Fecha 01/05/2016		Placas WD1969A		Gasolina E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no		Nombre del interesado RA		Celular 3111111111		Corte electrónico 3111111111	

1	Parabrisas					65.	Cielo de toldo					Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores					66.	Luz interior					¿Es visible? Sí ☒ No ☐	¿Es visible? Sí ☐ No ☒
3	Plumas limpiadoras					67.	Especjo retrovisor					Observaciones:	Marca: KIA
4	Cofre					68.	Viseras						
5	Cuartos de luz					69.	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)					70.	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led					71.	Botones de estéreo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)					72.	Control aire acondicionado						
9	Parrilla					73.	Control calefacción						
10	Emblemas					74.	Control eléctrico						
11	Facia					75.	Guantera						
12	Molduras					76.	Consola						
13	Rejillas de facia					77.	Porta vasos						
14	Porta placa					78.	Encendedor						
15	Spoiler					79.	Cenicero						
												Auto estéreo	Tarjeta de circulación
												Estéreo Sí ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒

16	Medallón		82	Botones puerta	
17	Limpia-vidrios		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
18	Lámpara stop		84	Coderas	
19	Tapa cajuela / quita puerta		85	Manijas de puertas (2) (4)	
20	Emblema cajuela		86	Bocinas radio	
21	Calaveras (2) (4)		87	Cinturones de seguridad	
22	Reflejos		88	Banca de asiento trasero	
23	Defensa		89	Respaldo de asiento trasero	
24	Molduras		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
25	Porta placa		91	Alfombra	
26	Cámara de reserva		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Lado derecho		MOTOR	
29	Salpicadera	93	Alternador
30	Cuarto luz lateral	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)
31	Especjo lateral	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
32	Cristal alita	96	Bandas de motor
33	Puerta delantera	97	Bayoneta aceite dirección
34	Cristal puerta delantera	98	Bayoneta aceite motor
35	Manija de puerta delantera	99	Bayoneta aceite transmisión
36	Puerta trasera	100	Bobina
37	Cristal puerta trasera	101	Bocina de cláxon
38	Manija de puerta trasera	102	Bomba de agua
39	Cristal costado	103	Bomba dirección hidráulica
40	Estribo	104	Boster de frenos
41	Maldrejo	105	Cables bujías
42	Asiento	106	Compresor aire acondicionado
43	Asiento trasero	107	Depósito de chisqueros

Dl:	Tl:
R:	Rf:
dFunda o cubierta? Sí ☐ No ☒	
DD: Delantera derecha	DT: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines	
Marca:	K A
Original	Especial
Aleación	Acero
No. (1) (2) (3) (4)	No. (1) (2) (3) (4)

lado izquierdo			lado derecho		
42	Salpicadera		109	Interrupción	
43	Cuarto luz lateral		110	Marcha	
44	Espejo lateral		111	Motor limpiadores	
45	Cristal aleta		112	Motor ventilador	
46	Puerta delantera		113	Porta filtro de aire	
47	Cristal puerta delantera		114	Radiador	
48	Manija de puerta delantera		115	Sistema de inyección	
49	Puerta trasera		116	Transmisión (STD) (AUT)	
50	Cristal puerta trasera		117	Tapón aceite motor	
51	Manija de puerta trasera		118	Tapón radiador	
			119	Tapón depósito líquido de frenos	

Marca: BMW

Original

Especial

Observaciones

sin GELIOS 2

LATOR

[illegible]

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Doy mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo por la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

URG. RICHMOND ROYAL. 2/11/68

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe