

INVENTARIO VEHICULO

Miguel Garcia

☒ RESGUARDO(CCAO): Tcalayuean

☐ TRASLADO(PROV):

40TB00631

MARCA: Hyundai	TIPO: Accent
VIN: 3KPC24B57JE025218	PLACA: Si
SINIESTRO: B51750467	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 6-8-26	COLOR: Gris
	AÑO: 2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON			/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENS	/		/
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
ASIENTOS DELANTEROS			/
ASIENTOS TRASEROS			/
BOCINAS			/
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS			/
GUANTERA			/
CINT. SEGURIDAD			/
CLAXON			/
CODERAS			/
CONSOLA			/
CONTROL A/C			/
DEFROSTER			/
ENCENDEDOR			/
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO			/
LUZ INTERIOR			/
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			/
SEGUROS ELECTRICOS			/
TABLERO			/
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS			/
VESTIDURAS			/
VOLANTE			/
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		/
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS			/
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			/
BULBOS			/
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR			/
MEDALLON			/
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
CABLES PASACORRIENTES			/
TAPA CAJUELA			/
HERRAMIENTA			/
GATO			/
LLAVE DE RUEDA			/
SEÑALES DE CARRETERA			/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS	/		
RINES			/
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA			/
ADAPTACION			/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION			/
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES			/
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR			/
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES			/
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			/
VIDRIOS LATERALES			/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR			/
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES			/
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES			/



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Arturo Campuz</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Miguel Garcia</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Campuz</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B51750467	Número de póliza: 87362109LK	Inciso / Certificado: 01	Placas: PON7085
Marca: Hyundai	Submarca: Accent	Tipo: Sedan	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Dante Guerrero	Claves: X18	Fotos: X18	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Fray de Landa Castillo Alvarado	Celular: 5538483855	Correo electrónico: fray.castillo@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Belses de Aire volante Tablero**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 05/08/18 Lugar de expedición: Cuat. Flan Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AutoOnline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo 19 Recursos Hidráulicos Buenavista Tel. Flan
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Frax de Landa Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Frax de Landa Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto menor.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

R-O

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 051750467	Póliza 87362109LK	Inciso / certificado 01	Número de serie 3APC24B57JE025218
Marca Hyundai	Submarca Accent GL	Tipo / cilindro 4 cil Sedan	Modelo 2018
Lugar Cuauhtlan	Fecha 05/08/26	Placa PON7085	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Fray de Landa Castillo Alvarado	Celular 5538443855	Correo electrónico Fray.castillo@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca
4	Cofre			68	Viseras				2TH
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción				
10	Emblemas			74	Control eléctrico				
11	Facia			75	Guantera				
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de velocidades				
16	Medallón			81	Perilla palanca				
17	Limpiadores			82	Botones puerta				
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas				
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio				
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero				
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero				
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor					
Lado derecho				93	Alternador				
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)				
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor				
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección				
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor				
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina				
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estrizo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estrizo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Cañastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birto de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Botón para corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Faldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calentamiento de verificación				
64	Tapa sombrerete			130	Tapón bota				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Obligamos al consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patronómicos, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluidos los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). El inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Fray de Landa Castillo Dante Guerrero Gruas Pesado Michel Hernandez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustado que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

Recibo Inventario y orden de traslado de Seguro BBVA en representación de Gruas Pesado

FDDO-346