AOHB0217

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2894 L. C.

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: HYUNDAI TIPO: ACCENT
VIN: 3HPC27B54LE120513 PLACA: SRH029A
SINIESTRO: 1384147569 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 30/10/26 COLOR: Gris AÑO: 2020

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

cerrado

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			NV
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS			NV
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON			NV
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR			NV
LUZ STOP			NV
MANIJAS			NV
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		NV
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS			NV
VESTIDURAS			NV
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA	✓		
FAROS	✓		
BALASTRE	✓		
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA			✓ Daño
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	.		✓
DEFENSA TRASERA			✓
LIMPIADOR			
MEDALLON	✓		Si
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJHUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			




cerrado

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES	✓		
ALARMA			NV
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			NV
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			NV
COMPUTADORA MOTOR			NV
ESTEREO			NV
LLANTA DE REFACCION			NV
BOMBA GASOLINA			NV
LLAVES		✓	
CATALIZADOR			NV

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓	✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
	Cargas y talleres	
Andy Joel D.	Jesus Reyes	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Siniestro	88414756S
Concepto	Pérdida Total — Traslado a Lote de Pérdidas Totales
Vehículo	HYUNDAI ACCENT 2020
Placas	SKH029A
No. Serie	3KPC24859LE120513
Estado unidad	Lista, completa y con inventario verificado.

UBICACIÓN DE RECOLECCIÓN (ORIGEN)

Taller	Automotriz Destino (25715)
Firma de documentos (oficinas)	Benito Juárez 3939, Fracc. Santa Elena, 67189 Gu
Recolección de unidad (lote Tracto Destino)	Sin Nombre de Col 9, 67204 Guadalupe, N.L. (TR
Contacto	Recepción Automotriz Destino — Tel: 81100205
Horario	9:00 am a 1:00 pm y 3:00 pm a 5:00 pm

DESTINO

Lote	Auto Online Monterrey
Dirección	Lic. José López Portillo 16, Balcones del Nte 1(Escobedo, N.L.
Horario	L–V 9:00 am–4:00 pm; sáb 9:00 am–12:00 pr

AUTORIZACIÓN DE RETIRO

Autoriza	Jaime Israel Campos Aranda — Auditor BBV/
Empresa recolectora	Por definir

Por medio del presente se hace constar que Jaime Israel Campos Aranda, Auditor de retiro de la unidad arriba descrita de las instalaciones de Automotriz Destino, para s Monterrey, por concepto de Pérdida Total — Traslado a Lote de Pérdidas Totales.

Escaneado con CamScanner