



Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de
Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio (Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

Marca	KIA	Serie	3KPF24AD9NE442545
Tipo	FORTE		SP
Modelo	2022	Siniestro	B59466869
Color	BCO	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	SS	Folio	15739130
Proveedor Asignado	RAMSAN		
Fecha de Asignacion	jueves, 11 de junio de 2026		

Observaciones

ORIGEN: : CHRYSLER CELAYA AGENCIA Blvd Adolfo López Mateos Ote. s/n-1r, Jardines de Celaya 1ra Secc, 38080 Celaya, Gto. Israel Chimal 442 771 8411 Lunes a sábado de 9:30 am a 1:00 pm
DESTINO: Auto Online Santiago de Querétaro - Villa Apaseo El Alto 300, 38188 Gto., México 20.505908518122915, - 100.57978909192992
OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia	Responsable
Municipio	Estado
Fecha Programada	Fecha y Hora de Recepción / / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Falta inventario de origen

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller: *Israel Chimal*
Nombre y Firma del Operador de Gruas: *[Firma]*

Datos de Entrega del Vehículo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
---	---

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas: _____ Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos: _____

Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones.

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pta. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L., C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011



INVENTARIO AL VEHICULO DAÑADO

No. DEL SINIESTRO 859466069	No. DE POLIZA 8956211547	LUGAR	FECHA 18 06 26	TELÉFONO
NOMBRE DEL ASEGURADO JUAN MANUEL DONGU MENDIETA				
MARCA KIA	TIPO SEDAN	MODELO 2022	COLOR BLANCO	No. DE MOTOR O SERIE 3KPE24AD9NE42545
PLACAS No. GHK955G	KILOMETRAJE	GASOLINA V <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> LL <input type="checkbox"/>	LLAVES SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TRANSMISION STANDARD <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICA <input type="checkbox"/>

No.	INVENTARIO	SI	NO	No.	INVENTARIO	SI	NO	No.	INVENTARIO	SI	NO
MOTOR											
1	ALTERNADOR	/	/	55	RELOJ	/	/	107	PLUMAS LIMPIADORAS	/	/
2	BANDAS DE MOTOR	/	/	56	TABLERO	/	/	108	PORTA PLACA	/	/
3	BAYONETA ACEITE HIDRAULICO	/	/	57	TAPETES	/	/	109	SPOILER	/	/
4	BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/	58	VISERAS	/	/	TRASERA			
5	BAYONETA ACEITE TRANSMISION	/	/	CAJUELA				110	CALAVERAS	/	/
6	BOBINA	/	/	59	CABLES PASA CORRIENTE	/	/	111	DEFENSA TRASERA	/	/
7	BOCINA DE CLAXON	/	/	60	CARTON CAJUELA	/	/	112	EMBLEMA CAJUELA	/	/
8	BOMBA DE AGUA	/	/	61	EXTINGUIDOR	/	/	113	FACIA TRASERA	/	/
9	BOMBA DE GASOLINA	/	/	62	GATO	/	/	114	LAMPARA STOP	/	/
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	/	/	63	GATO HIDRAULICO	/	/	115	LIMPIADORES	/	/
11	BOSTER DE FRENOS	/	/	64	HERRAMIENTAS	/	/	116	MEDALLON	/	/
12	CABLES BUJIAS	/	/	65	LLANTA DE REFACCION	/	/	117	MOLDURAS	/	/
13	CARBURADOR	/	/	66	LLAVE DE RUEDA	/	/	118	PORTA PLACA	/	/
14	COMPRESORA DE AIRE ACONDICIONADO	/	/	67	SENALES DE CARRETERA	/	/	119	SPOILER	/	/
15	COMPUTADORA	/	/	68	TAPETE CUBRE LLANTA	/	/	120	TAPA CAJUELA	/	/
16	DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	/	/	LADO DERECHO				GENERAL			
17	DISTRIBUIDOR	/	/	59	ANTENA	/	/	121	CANASTILLA	/	/
18	ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/	70	CRISTAL PUERTA DELANTERA	/	/	122	ALARMA	/	/
19	FILTRO CARBURADOR	/	/	71	CRISTAL PUERTA TRASERA	/	/	123	COMPUTADORAS	/	/
20	FILTRO GASOLINA	/	/	72	EMBLEMAS	/	/	124	SPOILERS	/	/
21	MARCHA	/	/	73	ESPEJOS EXTERIORES	/	/	125	TAPON GASOLINA	/	/
22	MOTOR LIMPIADORES	/	/	74	MANIJAS EXTERIORES	/	/	126	CABINA	/	/
23	MOTOR ORIGINAL	/	/	75	MOLDURAS	/	/	127	CAJA BATEA	/	/
24	MOTOR VENTILADOR	/	/	76	PUERTA DELANTERA	/	/	128	BARRA CARDAN	/	/
25	RADIADOR	/	/	77	PUERTA TRASERA	/	/	129	FLECHAS DIFERENCIALES	/	/
26	REGULADOR	/	/	78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/	130	CAJA DE TRANSMISION	/	/
27	SEMIEJES	/	/	79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/	131	CATALIZADOR	/	/
28	SISTEMA DE INYECCION	/	/	80	SALPICADERA	/	/	132	PLACA VIN	/	/
29	SISTEMA DE GAS	/	/	81	TAPONES RUEDA	/	/	133		/	/
30	TANQUE DE GAS	/	/	LADO IZQUIERDO				134		/	/
31	TAPON ACEITE MOTOR	/	/	82	ANTENA	/	/	135		/	/
32	TAPON RADIADOR	/	/	83	CRISTAL PUERTA DELANTERA	/	/	OTROS			
33	TAPON RADIADOR	/	/	84	CRISTAL PUERTA TRASERA	/	/	BATERIA			
34	ALFOMBRA	/	/	85	EMBLEMAS	/	/	51			
35	ASIENTOS DELANTEROS	/	/	86	ESPEJOS EXTERIORES	/	/	ESTEREOFOTOCACINTAS			
36	ASIENTOS TRASEROS	/	/	87	MANIJAS EXTERIORES	/	/	51			
37	BANDEJAS RADIO	/	/	88	MOLDURAS	/	/	LLANTAS MARCA			
38	BOTONES DE PUERTA	/	/	89	PUERTA DELANTERA	/	/	51			
39	BOTONES RADIO O ESTERO	/	/	90	PUERTA TRASERA	/	/	No. LLANTAS			
40	CABECERAS	/	/	91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/	DD DI TD TI R			
41	CAJUELA DE GUANTES	/	/	92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/	ESTADO DE LLANTAS			
42	CENICERO	/	/	93	SALPICADERA	/	/	DD _____ DI _____			
43	CINTURONES DE SEGURIDAD	/	/	94	TAPONES RUEDA	/	/	TD _____ TI _____			
44	CODERAS	/	/	DELANTERO				REFACCION _____			
45	CONSOLA	/	/	95	BISEL	/	/	RINES <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/>			
46	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/	96	BRAZOS DE LIMPIADORES	/	/	VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/>			
47	CONTROL CALEFACCION	/	/	97	COFRE	/	/	OTROS _____			
48	CONTROL ELECTRICO	/	/	98	CUARTOS DE LUZ	/	/	NOTA EL EQUIPO QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O ESTADO DE CONSERVACION.			
49	ENCENDEDOR	/	/	99	DEFENSA LATERAL	/	/				
50	ESPEJO RETROVISOR	/	/	100	EMBLEMAS	/	/				
51	EXTINGUIDOR	/	/	101	FACIA DELANTERA	/	/				
52	LUZ INTERIOR	/	/	102	FAROS DE HALOGENO	/	/				
53	MANIJAS INTERIORES	/	/	103	FAROS DE NIEBLA	/	/				
54	PERILLA PALANCA	/	/	104	MOLDURAS	/	/				
55	PALANCA DE VELOCIDADES	/	/	105	PARABRISAS	/	/				
		/	/	106	PARRILLA	/	/				

FAVOR DE RECOGER SUS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO PARA EVITARLE MOLESTIAS.
ESTA FORMA DEBERA PERMANECER EN EL VEHICULO PARA LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LOS MISMOS, SEGUN CORRESPONDA.

17.	DISTRIBUIDOR	X	70.	CRISTAL PUERTA DELANTERA	X	122.	ALARMA	X		
18.	ENCENDIDO ELECTRONICO	X	71.	CRISTAL PUERTA TRASERA	X	123.	COMPUTADORAS	X		
19.	FILTRO CARBURADOR	X	72.	EMBLEMAS	X	124.	SPOILERS	X		
20.	FILTRO GASOLINA	X	73.	ESPEJOS EXTERIORES	X	125.	TAPON GASOLINA	X		
21.	MARCHA	X	74.	MANIJAS EXTERIORES	X	126.	CABINA	X		
22.	MOTOR LIMPIADORES	X	75.	MOLDURAS	X	127.	CAJA BATEA	X		
23.	MOTOR ORIGINAL	X	76.	PUERTA DELANTERA	X	128.	BARRA CARDAN	X		
24.	MOTOR VENTILADOR	X	77.	PUERTA TRASERA	X	129.	FLECHAS DIFERENCIALES	X		
25.	RADIADOR	X	78.	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	X	130.	CAJA DE TRANSMISION	X		
26.	REGULADOR	X	79.	REFLEJANTE LATERAL TRASERO	X	131.	CATALIZADOR	X		
27.	SEMIEJES	X	80.	SALPICADERA	X	132.	PLACA VIN	X		
28.	SISTEMA DE INYECCION	X	81.	TAPONES RUEDA	X	133.		X		
29.	SISTEMA DE GAS	X	LADO IZQUIERDO			134.				
30.	TANQUE DE GAS	X	82.	ANTENA	X	135.				
31.	TAPON ACEITE MOTOR	X	83.	CRISTAL PUERTA DELANTERA	X	OTROS				
32.	TAPON RADIADOR	X	84.	CRISTAL PUERTA TRASERA	X	BATERIA				
INTERIOR			85.	EMBLEMAS	X	MARCA	51			
33.	ALFOMBRA	X	86.	ESPEJOS EXTERIORES	X	ESTEREO/FOTOCINTAS				
34.	ASIENTOS DELANTEROS	X	87.	MANIJAS EXTERIORES	X	MARCA	51			
35.	ASIENTOS TRASEROS	X	88.	MOLDURAS	X	LLANTAS MARCA				
36.	BOCINAS RADIO	X	89.	PUERTA DELANTERA	X	No. LLANTAS	51			
37.	BOTONES DE PUERTA	X	90.	PUERTA TRASERA	X	ESTADO DE LLANTAS				
38.	BOTONES RADIO O ESTERO	X	91.	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	X	DD	DI	TD	TI	R ₂
39.	CABECERAS	X	92.	REFLEJANTE LATERAL TRASERO	X					
40.	CAJUELA DE GUANTES	X	93.	SALPICADERA	X	REFACCION				
41.	CENICERO	X	94.	TAPONES RUEDA	X					
42.	CINTURONES DE SEGURIDAD	X	DELANTERO							
43.	CODERAS	X	95.	BISEL	X					
44.	CONSOLA	X	96.	BRAZOS DE LIMPIADORES	X					
45.	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	X	97.	COFRE	X					
46.	CONTROL CALEFACCION	X	98.	CUARTOS DE LUZ	X					
47.	CONTROL ELECTRICO	X	99.	DEFENSA LATERAL	X	RINES				
48.	ENCENDEDOR	X	100.	EMBLEMAS	X	ESPECIAL NORMAL				
49.	ESPEJO RETROVISOR	X	101.	FACIA DELANTERA	X	VOLANTE				
50.	EXTINGUIDOR	X	102.	FAROS DE HALOGENO	X	ESPECIAL NORMAL				
51.	LUZ INTERIOR	X	103.	FAROS DE NIEBLA	X	OTROS				
52.	MANIJAS INTERIORES	X	104.	MOLDURAS	X	NOTA EL EQUIPO QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O ESTADO DE CONSERVACION.				
53.	PERILLA PALANCA	X	105.	PARABRISAS	X					
54.	PALANCA DE VELOCIDADES	X	106.	PARRILLA	X					

FAVOR DE RECOGER SUS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO PARA EVITARLE MOLESTIAS.
ESTA FORMA DEBERA PERMANECER EN EL VEHICULO PARA LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LOS MISMOS, SEGUN CORRESPONDA.

Jose Alberca
Romer

RECIBI _____
OPERADOR DE GRUA
(NOMBRE Y FIRMA)

PROPIETARIO
(NOMBRE Y FIRMA)

Teresa Olvera
PERSONA QUE RECIBE
(NOMBRE Y FIRMA)

GRUA

GRUAS RAMBAN.
FORZA

2HDA-19A-
INVENTARIO VEHICULO
A0900072-

BBVA F. 109461

SINIESTRO: 359466869
OPERADOR: Victor Adorado RL
FECHA: 18-06-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2022

MARCA: Kia TIPO: FORTE
VIN: ZKP F24A09NE442545 PLACA: 3/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			no visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			no visibles
BULBOS			no visibles
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Solo parte de Motor
Roto

ELABORA: Juan Carlos Mesa
ENTREGA: Victor Adorado RL
RECIBE: Juan Carlos Mesa