

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B6974 8665	Número de póliza: 8B5C5800DJ	Inciso / Certificado: cc	Placas: UPF 5796
Marca: Kia	Submarca: Forté	Tipo: Sedan	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Omar A. Glez	Claves: 2050	Fotos: 5	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 25,150
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Nestor Hernandez	Celular: 4428/35877	Correo electrónico: 4428/35877

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato de seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 21/04/2016 Lugar de expedición: Agencia Qto Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Auto Online Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Auto Online	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La cantidad de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

Centro nacional de atención -

Asegurados:
800 90 21 300



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
88948465	3B5C580 ODT	221	3RPP34ADNUE523380
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
Kia	Porte	4C	2011
Color	Fecha	Placas	Gasolina
Verde	01/07/2009	UPP57918	7.5
Atención a:	Nombre del interesado	Cantidad de placas	Kilómetros
☒ Asegurado	605011427 CUE	(0) (1)	NO en trámite
☐ Afectado no		Celular	Carro electrónico
			447813887X

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1. Parabrisas	
2. Brazos de limpiadores	
3. Plumas limpiadoras	
4. Cofre	
5. Cuartos de luz	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7. Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9. Parrilla	
10. Emblemas	
11. Facia	
12. Molduras	
13. Rejillas de facia	
14. Porta placa	
15. Spoiler	

Trasero

16. Medallón	
17. Limpiadores	
18. Limpapa stop	
19. Tapa cajuela / quita puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Calaveras (2) (4)	
22. Reflejantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

Lado derecho

29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

Lado izquierdo

42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birla de seguridad	
57. Cables para corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato hidráulico	
60. Llave de rueda	
61. Señales de carretera	
62. Tapete cubre llanta	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

Interior

65. Cielo de toldo	
66. Luz interior	
67. Espejo retrovisor	
68. Viseras	
69. Tablero	
70. Switch de encendido (start / stop engine)	
71. Botones de estéreo	
72. Control aire acondicionado	
73. Control calefacción	
74. Control eléctrico	
75. Guantero	
76. Consola	
77. Porta vasos	
78. Encendedor	
79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderas	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91. Alfombra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas del motor	
97. Bujías	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor de aire acondicionado	
107. Depósito de chisgueros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Manguera	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (STD) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

General

120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birla	
131. Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora	Batería
¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
Observaciones:	Observaciones:
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal ☒
¿Funciona? ☐ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad: 1 llave	Tarjeta ☐
Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	☐ Sí ☒ No ☐
¿Funciona? ☐ No ☐	
Marca: 089001	

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca: ☐ Sí ☒ No ☐
TAG ☐ Sí ☒ No ☐	

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GSP II 195/65/14	Vida
DD: 1/2	(3/4, 1/2, 1/4)
TD: 1/2	
DI: 1/2	
TI: 1/2	
R: 1/2	
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
R: Refacción	

Rines

Marca: Original	
☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
☒ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original	
☒ Original ☐ Especial	

Observaciones

No debe incluirse de	
----------------------	--

Objetos personales

--	--

Adaptaciones equipo especial

--	--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos...

9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birto de seguridad	
57.	Cables masa corriente	
58.	Extintor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantero	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) *	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Enchufes de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite transmisión	
99.	Bobina	
100.	Bocina de claxon	
101.	Bomba de agua	
102.	Bomba dirección hidráulica	
103.	Boster de frenos	
104.	Cables bujías	
105.	Compresor aire acondicionado	
106.	Depósito de chisqueros	
107.	Distribuidor	
108.	Filtro gasolina	
109.	Mérgola	
110.	Motor limpiadores	
111.	Motor ventilador	
112.	Porta filtro de aire	
113.	Radiador	
114.	Sistema de inyección	
115.	Transmisión (STD) (AUT)	
116.	Tapón aceite motor	
117.	Tapón radiador	
118.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Llave de encendido	Normal ☒
¿Funciona? ☒	Código de encendido ☐
Cantidad: <u>11/16</u>	Tarjeta ☐
Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
¿Funciona? ☒	
Marca: <u>Original</u>	

Adicionales	
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐	Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐	Marca: <u>Original</u>
TAG Sí ☐ No ☐	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPR II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <u>1/2</u>		
TD: <u>1/2</u>		
DI: <u>1/2</u>		
TI: <u>1/2</u>		
R: <u>1/2</u>		
¿Fundas o cubiertas? Sí ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: <u>Original</u>	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) <u>1</u>
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4) <u>1</u>

Volante	
Marca: <u>Original</u>	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones
<u>No se debe sacar de</u>

Objetos personales
Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la **compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS DANI
FORZA

33-LE-410
INVENTARIO VEHICULO

BBVA F.

109520

AO200 109

MARCA: KIA
VIN: 3KPT34A0XNE523390
TIPO: FORTA
PLACA: S/P

SINIESTRO: B69748665
OPERADOR: Mario Santiago Reyes
FECHA: 14-07-2026
COLOR: gris
AÑO: 2022

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO DISHLE
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA			NO DISHLE
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			NO DISHLE
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			NO DISHLE
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			NO DISHLE
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA