

1. Pegaso

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0709

6. ~~Forza~~

OP. Miguel G.

☐ RESGUARDO(CCAO): Teolayucan

☐ TRASLADO(PROV): Aofb-0630

MARCA: KIA	TIPO: 3
VIN: 3KPFB4AAZVE185461	PLACA:
SINIESTRO: B74635660	ASEGURADORA: BBUA
FECHA: 6-8-26	COLOR:
	AÑO: 2027

SI NO DAÑO

BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		X
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		X
TURBO CARGADOR	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEÑALES ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOJANTE	X		X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74635660	Número de póliza: 8466210404	Inciso / Certificado: 01	Placas: P00738C
Marca: Kia	Submarca: 3	Tipo: 3	Modelo: 2022
Color: Gris			
Nombre del ajustador: Ornel Suarez Chavez	Claves: X170	Fotos: X170	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 2.000.000
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Angel Amador Ayala J.	Celular: 558058342	Correo electrónico: 2007005-27@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **(17) Buleto de Aire (20) Daños Mec/c Volante**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguro, para sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 18/7/26 Lugar de expedición: Mexico Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Duke online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Oliva 19, Recursos Hidráulicos Col Benavente
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral y taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo, con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300

Afectados:

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B46635660	Póliza 8466210404	Inciso / certificado 01	Número de serie 3KTFB4AA2JE185461
Marca Kia	Submarca 3	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2012
Color GRIS	Placas P00278C	Cantidad de placas 1	Kilometraje 105,115
Fecha Día 12 Mes 7 Año 2016	Nombre del interesado Agel Amador Ayala Lino	Celular 55 56158342	Correo electrónico 2ci020523@gmail.com
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	☒
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible?	☒
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones	☒
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐	Batería	
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐	¿Es visible?	☒
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	☒	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	☒	
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	☒	
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	☒	
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	☒	
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	☒	
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐	☒	
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐	☒	
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐	☒	
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐	☒	
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	☒	
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	☒	
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	☒	
19	Tapa cañuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐	☒	
20	Emblema cañuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐	☒	
22	Reflejos	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐	☒	
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐	☒	
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	☒	
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	☒	
26	Camara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐	☒	
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	☒	
28	Escape	☒	☐	Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS	☒
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Pantalla TV	☒
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD	☒
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	TAG	☒
32	Cristal aleta	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	☒	
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	☒	
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	☒	
39	Cristal costado	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐	☒	
40	Estribo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐	☒	
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐	☒	
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒	☐	☒	
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐	☒	
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐	☒	
45	Cristal aleta	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐	☒	
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Ranador	☒	☐	☒	
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐	☒	
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐	☒	
53	Estribo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐	☒	
54	Molduras	☒	☐	General				Volante	
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐	Marca:	☒
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐	☒	☒
56	Birto de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)	☒
57	Cables para corriente	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐	☒	☒
58	Extintor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐	☒	☒
59	Cable	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐	☒	☒
60	Cable hidráulico	☒	☐	126	Toldo	☒	☐	☒	☒
61	Clave de llave	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐	☒	☒
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐	☒	☒
63	Tapete de alfombra	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐	☒	☒
64	Tapa sembradora	☒	☐	130	Tapón birlo	☒	☐	☒	☒
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐	☒	☒

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Consiento el consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos retirar tus objetos personales del vehículo incluyendo llaves, para evitar molestias ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe