

MARCA: Kia
 VIN: 3KPF84AA5TE125557

TIPO: K3
 PLACA: 51P

SINIESTRO: B88354081
 OPERADOR: Fernando Palomino
 FECHA: 18-7-26
 COLOR: Gris AÑO: 2026

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB-0266

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X	
COSTADOS				X
ESPEJO EXTERIOR	X			
ESTRIBO		X		
MANIJAS EXTERIORES	X			
MOLDURAS		X		
PUERTA DELANTERA				X
PUERTA TRASERA				X
SALPICADERA				X
LLANTAS	X			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X			
VIDRIOS LATERALES	X			

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X	
COSTADOS				X
ESPEJO EXTERIOR	X			
ESTRIBO		X		
MANIJAS EXTERIORES	X			
MOLDURAS		X		
PUERTA DELANTERA	X			
PUERTA TRASERA	X			
SALPICADERA	X			
LLANTAS	X			
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X			
VIDRIOS LATERALES	X			



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

<p>ELABORA</p>  Arturo Caspar NOMBRE Y FIRMA	<p>ENTREGA</p>  Fernando Palomino NOMBRE Y FIRMA	<p>RECIBE</p>  Arturo Caspar NOMBRE Y FIRMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA SINIESTRO 28/05/2026	FECHA INGRESO CVI 28/05/2026	FECHA DETERMINADO PT 02/06/2026	EXP. TURNADO A FRONTIERA	TOTAL DIAS
No. DE SINIESTRO B68354061	NO. DE SALVAMENTO 2652652068	PLACAS LVW635C	INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.	MARCA VEHICULO KIA
MODELO 01/01/20	COLOR GRIS	VERSION L	CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	N. PUERTAS 4
No. DE MOTOR G4FGSE042594	REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A	KILOMETRAJE 30922	ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	POLIZA 865C580JWB
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA				

1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	CONVENIO AUTOMETRICA 251.600.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	0.02
* REFACCIONES DE HP INICIALES	0
* MANO DE OBRA INICIAL	3200
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	174140
TOTAL DAÑOS	177.340.02
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIG INALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	12.580.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	189.920.02
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	61.679.98
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	3.084.00
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	58.595.98
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	167		
VALOR	251.600.00	243.200.00	
% DAÑOS	70.48 %	72.92 %	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL LLANTA DE REFACCION Y GATO NO CUENTA CON LLAVE DE RUEDAS EL COSTO ESTIMADO ES DE \$350.00

NUMERO DE MOTOR G4FGSE042594
PLACA V.I.N. 3KPFB4AA5TE125557
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

28-5-26
18:07

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbvamlx](http://bbvamlx.com)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	093592061		Poliza	065130		Inciso / certificado	AA5TS12337	
Marca	Submarca		Modelo	2026		Color	gris	
Lugar	Fecha		Día	Mes		Año	Placas	
Atención a:	Nombre del interesado		Calle		Número		Código Postal	
<input checked="" type="checkbox"/> Seguro	<input type="checkbox"/> Mecánico		Calle		Número		Código Postal	

No. Inventario SI No No. Inventario SI No No. Inventario SI No

Delantero

1.	Parabrisas	
2.	Brazos de limpiadores	
3.	Puntas limpiadoras	
4.	Cofre	
5.	Cuartos de luz	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facea	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facea	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa calajuela / quita puerta	
20.	Embrama calajuela	
21.	Calaveras (2) (A)	
22.	Reflejerantes	
23.	Defensas	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Carraa de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Sabizcadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espelo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manilla de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manilla de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estrido	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Sabizcadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espelo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal Puerta delantera	
48.	Manilla de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manilla de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estrido	
54.	Molduras	

Calajuela

55.	Almohara cartón calajuela	
56.	Birfo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

Interior

65.	Cielo de toldo	
66.	Luz interior	
67.	Espelo retrovisor	
68.	Viseras	
69.	Tablero	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	
71.	Botones de estereo	
72.	Control aire acondicionado	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantero	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Almohira	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite direccion	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba direccion hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujias	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Deposito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radialor	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radialor	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarria	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calculadora de verificación	
130.	Tapón llavero	
131.	Tapón <input checked="" type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora	Bateria
¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Observaciones:	Marca
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereó	Tarjeta de circulación
Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca: NO

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No

Tarjeta GPS SD Sí No Marca:

TAG Sí No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas **RECORD** 195/65R14 (3/4 1/2 3/4)

DD: **RECORD** 195/65R14 (3/4 1/2 3/4)

TD: **RECORD** 195/65R14 (3/4 1/2 3/4)

TI: **RECORD** 195/65R14 (3/4 1/2 3/4)

R: **RECORD** 195/65R14 (3/4 1/2 3/4)

¿Funda o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **RECORD**

Original Especial

Abtación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **RECORD**

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

No dego objetos personales

Adaptación **RECORD** equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Organo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

RECORD